

फाउंड्रीमैन

एनएसक्यूएफ स्तर - 4



संविभाग (सेक्टर)- पूंजीगत सामान और विनिर्माण

दक्षता आधारित पाठयक्रम

व्यवसायिक अनुदेशक प्रशिक्षण पद्धति(सीआईटीएस)



भारतसरकार कौशलविकासएवंउद्यमितामंत्रालय प्रशिक्षणमहानिदेशालय केंद्रीयकर्मचारीप्रशिक्षणएवंअनुसंधानसंस्थान ईएन-81,सेक्टर- V,सॉल्टलेकसिटी,कोलकाता-700091





(इंजीनियरिंग ट्रेड)

संविभाग (सेक्टर) - पूंजीगत सामान और विनिर्माण

(2024 में संशोधित)

संस्करण 2.1

शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना (सीआईटीएस)

एनएसक्यूएफ स्तर - 4

द्वारा विकसित

भारत सरकार कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान

EN-81, सेक्टर-V, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता - 700 091 www.cstaricalcutta.gov.in

पाठ्यक्रम

क्र. सं.	विषयसूची	पृष्ठ सं.
1.	विषय सार	1
2.	प्रशिक्षण पद्धति	2
3.	सामान्यविवरण	6
4.	कार्य भूमिका	9
5.	शिक्षण परिणाम	11
6.	विषय वस्तु	13
7.	मूल्यांकन मानदण्ड	28
8.	आधारिक संरचना	33

1. विषय सार

शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना शिल्पकार प्रशिक्षण योजना की शुरुआत से ही चालू है। पहला शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान 1948 में स्थापित किया गया था। इसके बाद, 6 और संस्थान, अर्थात् प्रशिक्षकों के लिए केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान (जिसे अब राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई) कहा जाता है), लुधियाना, कानपुर, हावड़ा, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद में एनएसटीआई स्थापित किए गए। डीजीटी द्वारा 1960 में स्थापित। तब से सीआईटीएस पाठ्यक्रम भारत भर के सभी एनएसटीआई के साथ-साथ डीजीटी से संबद्ध संस्थानों में सफलतापूर्वक चल रहा है। प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए संस्थान (आईटीओटी)। यह प्रशिक्षकों के लिए एक वर्ष की अविध का योग्यता-आधारित पाठ्यक्रम है। "फाउंड्रीमैन" सीआईटीएस ट्रेड "फाउंड्रीमैन" सीटीएस ट्रेड्स के प्रशिक्षकों के लिए लागू है।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षकों को शिक्षाशास्त्र में तकनीकों के विभिन्न पहलुओं का पता लगाने और अनुप्रयोगकौशल को स्थानांतरित करने में सक्षम बनाना है तािक उद्योगों के लिए कुशल जनशक्ति का एक पूल विकसित किया जा सके, जिससे उनके करियर में वृद्धि हो और बड़े पैमाने पर समाज को लाभ हो। . इस प्रकार, एक समग्र शिक्षण अनुभव को बढ़ावा देना जहां प्रशिक्षु विशेष ज्ञान, कौशल प्राप्त करता है और सीखने के प्रति दृष्टिकोण विकसित करता है और व्यावसायिक प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देता है।

यह पाठ्यक्रम प्रशिक्षकों को प्रशिक्षुओं को सलाह देने, सभी प्रशिक्षुओं को सीखने की प्रक्रिया में संलग्न करने और संसाधनों के प्रभावी उपयोग के प्रबंधन के लिए निर्देशात्मक कौशल विकसित करने में भी सक्षम बनाता है। यह सहयोगात्मक शिक्षा और काम करने के नवीन तरीकों के महत्व पर जोर देता है। सभी प्रशिक्षु पाठ्यक्रम सामग्री को सही परिप्रेक्ष्य में समझने और व्याख्या करने में सक्षम होंगे, तािक वे अपने सीखने के अनुभवों से जुड़े और सशक्त हों और सबसे ऊपर, गुणवतापूर्ण वितरण सुनिश्चित करें।

2. प्रशिक्षण पद्धति

2.1 सामान्य

सीआईटीएस पाठ्यक्रम राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) और डीजीटी से संबद्ध संस्थानों जैसे प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थान (आईटीओटी) में वितरित किए जाते हैं। सीआईटीएस में प्रवेश के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देशों के लिए डीजीटी द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना होगा। आगे का पूरा प्रवेश विवरण NIMI वेब पोर्टल http://www.nimionlineadmission.in पर उपलब्ध कराया गया है।यह कोर्स एक साल की अविध का है. इसमें ट्रेड टेक्नोलॉजी (व्यावसायिक कौशल और व्यावसायिक जान), प्रशिक्षण पद्धित और इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी/सॉफ्ट कौशल शामिल हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल समापन के बाद , प्रशिक्ष्म काफ्ट प्रशिक्षक के लिए अखिल भारतीय ट्रेड टेस्ट में उपस्थित होते हैं। सफल प्रशिक्ष्म को डीजीटी द्वारा एनसीआईसी प्रमाणपत्र से सम्मानित किया जाता है।

2.2 पाठ्यक्रम संरचना

नीचे दी गई तालिका एक वर्ष की अविध के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रम तत्वों में प्रशिक्षण घंटों के वितरण को दर्शाती है:

क्र. सं.	पाठ्य विवरण	अनुमानितघंटे
1.	व्यावसायिकतकनीक <u>ी</u>	
	ट्यावसायिककौशल (प्रायोगिक)	480
	व्यावसायिक ज्ञान (सैद्धांतिक)	270
2.	प्रशिक्षण पद्धति	
	प्रयोगात्मक प्रशिक्षण पद्धति	270
	सैद्धांतिक प्रशिक्षण पद्धति	180
	कुल	1200

हर साल नजदीकी उद्योग में 150 घंटे की अनिवार्य ओजेटी (ऑन द जॉब ट्रेनिंग), जहां उपलब्ध नहीं हो, वहां ग्रुप प्रोजेक्ट अनिवार्य है।

3	कार्यस्थल पर प्रशिक्षण (OJT)/समूह परियोजना	150
4	वैकल्पिक पाठ्यक्रमों	240

प्रशिक्षु 240 घंटे की अविध तक के वैकल्पिक पाठ्यक्रमों का विकल्प भी चुन सकते हैं

2.3 प्रगति मार्गदर्शन

- व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों / तकनीकी संस्थानों में अनुदेशक के रूप में शामिल हो सकते हैं।
- उद्योगों में पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) के रूप में शामिल हो सकते हैं।

2.4 आकलन एवं प्रमाणन

सीआईटीएस प्रशिक्षु का मूल्यांकन पूरे पाठ्यक्रम के दौरान और प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में उसके शिक्षण कौशल, ज्ञान और सीखने के प्रति दृष्टिकोण के लिए किया जाएगा।

- क) प्रशिक्षण की अविध के दौरान सतत मूल्यांकन (आंतिरिक) प्रत्येक सीखने के परिणामों के लिए निर्धारित मूल्यांकन मानदंडों के संबंध में प्रशिक्षक की योग्यता का **परीक्षण करने के लिए रचनात्मक मूल्यांकन विधि** द्वारा किया जाएगा। प्रशिक्षण संस्थान को मूल्यांकन दिशानिर्देशों के अनुरूप एक व्यक्तिगत प्रशिक्षु पोर्टफोलियो बनाए रखना होगा। आंतिरिक मूल्यांकन के अंक www.bhartskills.gov.in पर उपलब्ध कराए गए फॉर्मेटिव असेसमेंट टेम्पलेट के अनुसार होंगे
- बी) अंतिम मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन पद्धति के रूप में होगा । राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय ट्रेड परीक्षा डीजीटी के दिशानिर्देशों के अनुसार डीजीटी द्वारा आयोजित की जाएगी। सीखने के परिणाम और मूल्यांकन मानदंड अंतिम मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र निर्धारित करने का आधार होंगे । अंतिम परीक्षा के दौरान बाहरी परीक्षक व्यावहारिक परीक्षा के लिए अंक देने से पहले मूल्यांकन दिशानिर्देश में विस्तृत अनुसार व्यक्तिगत प्रशिक्ष की प्रोफ़ाइल की भी जाँच करेगा।

2.4.1 उत्तीर्णमानदंड

परीक्षाकेलिएविषयों के बीच अंकों का आवंटन:

ट्रेड प्रैक्टिकल, टीएम प्रैक्टिकल परीक्षाओं और फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत 60% है और अन्य सभी विषयों के लिए 40 % है। कोई ग्रेस अंक नहीं होगा।

2.4.2 मूल्यांकन दिशानिर्देश

यहसुनिश्चितकरनेके लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए कि मूल्यांकन में कोई कृत्रिम बाधा न हो। मूल्यांकन करते समय विशेष आवश्यकताओं की प्रकृति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मूल्यांकन करते समय, विचार किए जाने वाले प्रमुख कारक मानक/गैर-मानक प्रथाओं को शामिल करके विशिष्ट समस्याओं के समाधान उत्पन्न करने के दृष्टिकोण हैं।

मूल्यांकन करते समय टीम वर्क, स्क्रैप/अपशिष्ट से बचाव/कमी और प्रक्रिया के अनुसार स्क्रैप/अपशिष्ट का निपटान, व्यवहारिक दृष्टिकोण, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और प्रशिक्षण में नियमितता पर भी उचित विचार किया जाना चाहिए। योग्यता का आकलन करते समय ओएसएचई के प्रति संवेदनशीलता और स्व-सीखने के रवैये पर विचार किया जाना चाहिए।

मूल्यांकन साक्ष्य आधारित होगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

- अन्देशक कौशल का प्रदर्शन (पाठ्य योजना, प्रदर्शन योजना):
- अभिलेख पुस्तिका/ दैनिक पुस्तकावली
- आकलन पत्र
- प्रगति पत्रक
- दृश्य अभिलेखन
- उपस्थिति एवं समय बद्धता
- मौखिक परीक्षा
- प्रयोगात्मक कार्य/ प्रदर्शक
- निर्धारित कार्य
- परियोजना कार्य

आंतरिक (रचनात्मक) मूल्यांकन के साक्ष्य और रिकॉर्ड को आगामी वार्षिक परीक्षा तक ऑडिट और सत्यापन के लिए परीक्षा निकाय द्वारा संरक्षित रखा जाना चाहिए। मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित अंकन पैटर्न अपनाया जाना चाहिए:

कार्य क्षमता स्तर	साक्ष्य		
(ए) मूल्यांकन के दौरान 60% -75% अंक	ों के आवंटन के लिए मानदंड		
इस वर्ग में प्रदर्शन के लिएउम्मीदवारों	• क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुति और		
का आकलन- जो उम्मीदवार अपना	प्रशिक्षुओंसेतालमेल सहित प्रशिक्षण क्षेत्र में		
प्रदर्शन अनुदेशात्मक संरचना योजना की	सामान्य कौशल का प्रस्तुतीकरण।		
जानकारी, प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुपालन,	 प्रशिक्षण के दौरान छात्रों की सहभागिता के 		
प्रासंगिक मार्गदर्शन के साथ शिल्प	औसत कौशल का प्रस्तुतीकरण।		
अनुदेशन के स्वीकार्य मानकों का पालन	• प्रशिक्षणार्थी के समझ के अनुसार उदाहरण		
करते हुए एक प्रशिक्षक की अच्छी	के साथ संपूर्ण पाठ का संक्षेप में		
विशेषताओं के साथ कार्य प्रदर्शित करते	प्रस्तुतीकरणतथा विषयकीप्रत्येक अवधारणा		
है उन्हे उपरोक्त श्रेणी में रखा जायेगा।	को व्यक्तकरने में सक्षमता का सामान्य		
	कौशल का प्रस्तुतीकरण।		
	• प्रासंगिक मार्गदर्शन के साथ प्रभावी प्रशिक्षण		

प्रस्तुतीकरण।

(बी) मूल्यांकन के दौरान 75% -90% अंकों के आवंटन के लिए मानदंड

इस वर्ग में प्रदर्शन के लिएउम्मीदवारों का आकलन-जो अपना प्रदर्शन अनुदेशात्मक संरचना योजना की जानकारी, प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुपालन, अल्प मार्गदर्शन के साथ शिल्प अनुदेशन के उचित मानकों का पालन करते हुए एक प्रशिक्षक की अच्छी विशेषताओं के साथ कार्य प्रदर्शित करते है उन्हे उपरोक्त श्रेणी में रखा जायेगा।

- क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुति और दर्शकोंसेतालमेल सहित प्रशिक्षण क्षेत्र में सामान्य से अच्छे कौशल का प्रस्त्तीकरण।
- प्रशिक्षण के दौरान छात्रों की सहभागिता का सामान्य से अच्छे कौशल का प्रस्त्तीकरण।
- प्रशिक्षणार्थी के समझ के अनुसार उदाहरण के साथ संपूर्ण पाठ का संक्षेप में प्रस्तुतीकरणतथा विषयकीप्रत्येक अवधारणा को व्यक्तकरने में सक्षमता का सामान्य से अच्छे कौशल का प्रस्तुतीकरण।
- अल्प मार्गदर्शन के साथ प्रभावी प्रशिक्षण प्रस्तुतीकरण।

(सी) मूल्यांकन के दौरान 90% से अधिक अंकों के आवंटन के लिए मानदंड

इस वर्ग में प्रदर्शन के लिएउम्मीदवारों का आकलन-जो उम्मीदवार अपना प्रदर्शन अनुदेशात्मक संरचना योजना की जानकारी, प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुपालन, न्यूनतम या बिना किसी मार्गदर्शन के साथ शिल्प अनुदेशन के श्रेष्ठ मानकों का पालन करते हुए एक प्रशिक्षक की अच्छी विशेषताओं के साथ कार्य प्रदर्शित करते हैं, उन्हे उपरोक्त श्रेणी में रखा जायेगा।

- क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुति और दर्शकोंसेतालमेल सहित प्रशिक्षण क्षेत्र में श्रेष्ठ कौशल का प्रस्तुतीकरण।
- प्रशिक्षण के दौरान छात्रों की सहभागिता के श्रेष्ठ कौशल का प्रस्तुतीकरण।
- प्रशिक्षणार्थी के समझ के अनुसार उदाहरण के साथ संपूर्ण पाठ का संक्षेप में प्रस्तुतीकरणतथा विषयकीप्रत्येक अवधारणा को व्यक्तकरने में सक्षमता के श्रेष्ठ कौशल का प्रस्तुतीकरण।
- न्यूनतम या बिना किसी मार्गदर्शन के साथ प्रभावी प्रशिक्षण प्रदर्शन।

3. सामान्यविवरण

व्यवसाय	फाउंड्रीमैन-(सीआईटीएस)		
व्यवसायकोड	डीजीटी/4028		
एन.सी. ओ 201 5	2356.0100, 7211.0100, 8121.4200, 8121.4600, 8121.4700,		
२०।.सा. आ 2010	7211.0201		
राष्ट्रीय कौशल अर्हता	आईएससी/एन9406, आईएससी/एन9407, आईएससी/एन9408,		
-	आईएससी/एन9409, आईएससी/एन9410, आईएससी/एन9411,		
फ्रेमवर्क स्तर (एन.	आईएससी/एन9412, आईएससी/एन9413, आईएससी/एन9414,		
एस. क्यु. एफ.लेवल)	आईएससी/एन9415, आईएससी/एन9416, आईएससी/एन9491, एएससी/		
	एन9410, एएससी/एन9411		
शामिल किए गए	ਲੇ ਕਲ- 5		
नोस(NOS)	VIACE C		
शिल्प अनुदेशक			
प्रशिक्षण की अवधि	एक वर्ष		
इकाई क्षमता	25		
प्रवेश हेत् न्यूनतम	एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज/विश्वविद्यालय		
योग्यता	से मैकेनिकल/धातुकर्म/उत्पादन इंजीनियरिंग में डिग्री/फाउंड्री टेक्नोलॉजी में		
4104(11	उन्नत डिप्लोमा।		
	या		
एआईसीटीई/मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्ष			
	मैकेनिकल/मेटलर्जी/प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 03 साल का डिप्लोमा।		
	या		
	भारतीय सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिक जिन्होनें संबंधित क्षेत्र में 15 वर्ष सेवा की हो एवं		
	·		
	डीजीआर माध्यम से संबंधित क्षेत्र में समकक्षता हासिल की हो।		
	या		
	"10वीं कक्षा के साथ01 वर्ष काफाउंड्रीमैन" केट्रेड में की एनटीसी/एनएसी		
	प्रमाणपत्र।		
न्यूनतम आयु	शैक्षणिक सत्र के पहले दिन 16 वर्ष।		
वांछित भवन/	120 स्कवायर मीटर		
कार्यशाला एवं क्षेत्रफल	120 (1141) (110)		

आवश्यक विधुत भार	11 किलोवाट		
प्रशिक्षओं की योग्यताएँ	ΰ		
1. फाउंड्रीमैन -	संबंधित क्षेत्र में दो साल के अन्भव के साथ एआईसीटीई/यूजीसी से		
सीआईटीएस ट्रेड	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल/मेटलर्जी/प्रोडक्शन इंजीनियरिंग		
•	में बी.वोक./डिग्री/फाउंड्री टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड डिप्लोमा।		
	या		
	एआईसीटीई/मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से		
	मैकेनिकल/मेटलर्जी/प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 03 साल का डिप्लोमा या		
	डीजीटी से प्रासंगिक एडवांस्ड डिप्लोमा (वोकेशनल) के साथ संबंधित क्षेत्र में		
	पांच साल का अनुभव।		
	या		
	भारतीय सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिक जिन्होनें संबंधित क्षेत्र में 15 वर्ष सेवा की हो एवं		
	डीजीआर माध्यम से संबंधित क्षेत्र में समकक्षता हासिल की हो। प्रार्थी ने भारतीय		
	सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण संस्थान से अनुदेशीय पद्धति पाठ्यक्रम या न्यूनतम 02		
	वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो।		
	या		
	फाउंड्रीमैन ट्रेड में एनटीसी/एनएसी उत्तीर्ण तथा कमसे कम सात वर्ष का		
	अध्यापन/ औद्योगिक अनुभव		
	आवश्यक योग्यताः		
	फाउंड्रीमैन ट्रेड में या डीजीटी के तहत किसी भी प्रकार में प्रासंगिक राष्ट्रीय		
	शिल्प प्रशिक्षक प्रमाणपत्र (एनसीआईसी) ।		
2. कार्यशाला गणना	एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज/विश्वविद्यालय		
एवं विज्ञान	से किसी भी इंजीनियरिंग ट्रेडमें बी.वोक ./डिग्रीके साथप्रासंगिक क्षेत्र में दो		
	साल का अनुभव		
	या		
	एआईसीटीई/मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से किसी भी इंजीनियरिंग		
	ट्रेडमें 03 साल का डिप्लोमा या डीजीटी से प्रासंगिक एडवांस्ड डिप्लोमा		
	(वोकेशनल) के साथ संबंधित क्षेत्र में पांच साल का अनुभव।		
	या		
	किसी भी इंजीनियरिंग ट्रेड में एनटीसी/एनएसी के साथ संबंधित क्षेत्र में		
	सात साल का अनुभव।		
	आवश्यक योग्यता :		
	प्रासंगिकट्रेड में राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाणपत्र (एनसीआईसी)।		

	या		
	RoDA में NCIC या DGT के अंतर्गत इसका कोई संस्करण ।		
3. इंजीनियरिंग ड्राइंग	एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज/विश्वविद्यालय		
	से किसी भी इंजीनियरिंग ट्रेड में बी.वोक ./डिग्रीके साथप्रासंगिक क्षेत्र में दो		
	साल का अनुभव		
	या		
	एआईसीटीई/मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से किसी भी		
	इंजीनियरिंगट्रेड में 03 साल का डिप्लोमा या डीजीटी से प्रासंगिक एडवांस्ड		
	डिप्लोमा (वोकेशनल) के साथ संबंधित क्षेत्र में पांच साल का अनुभव।		
	या		
	सात साल के अनुभव के साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग/डीमैन मैकेनिकल/डीमैन		
	सिविल के तहत वर्गीकृत 'मैकेनिकल ग्रुप (जीआर-I) ट्रेडों में से किसी एक		
	में एनटीसी/एनएसी।		
	आवश्यक योग्यताः		
	प्रासंगिकट्रेड में राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाणपत्र (एनसीआईसी)।		
	या		
	आरओडीए / डी'मैन (मेक/सिविल) में एनसीआईसी या डीजीटी के तहत		
	इसके किसी भी प्रकार।		
4. प्रशिक्षण पद्धति	एआईसीटीई /यूजीसी से मान्यता प्राप्त कॉलेज/विश्वविद्यालय से किसी भी		
	विषय में बी.वोक /डिग्री के साथ प्रशिक्षण/शिक्षण क्षेत्र में दो साल का		
	अनुभव।		
	या		
	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में डिप्लोमा के साथ		
	प्रशिक्षण/शिक्षण क्षेत्र में पांच साल का अनुभव।		
	या		
	किसी भी ट्रेडमें एनटीसी/एनएसी उत्तीर्ण के साथ प्रशिक्षण/शिक्षण क्षेत्र में		
	सात साल का अनुभव ।		
	आवश्यकयोग्यताः		
	डीजीटी के अंतर्गत किसी भी प्रकार में नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट		
	(एनसीआईसी)/एनआईटीटीटीआर से बी.एड/टीओटी या समकक्ष।		
5. प्रशिक्षक के लिए	21 साल		
न्यूनतम आयु			

4. कार्य भूमिका

कार्य भूमिकाओं का संक्षिप्त विवरण:

मैनुअल प्रशिक्षण शिक्षक/शिल्प प्रशिक्षक; आईटीआई/व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में छात्रों को संबंधित ट्रेडों में निर्देश देना। उपकरण, यांत्रिक चित्र, ब्लूप्रिंट पढ़ने और संबंधित विषयों के उपयोग के लिए सैद्धांतिक निर्देश प्रदान करता है। कार्यशाला में प्रक्रियाओं और संचालन को प्रदर्शित करता है; छात्रों को उनके अनुप्रयोगकार्य में पर्यवेक्षण, मूल्यांकन और मूल्यांकन करना। दुकानों में उपकरणों और औज़ारों की उपलब्धता और उचित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करता है।

मोल्डर , जनरल धातु भागों की ढलाई के लिए पैटर्न का उपयोग करके फाउंड्री रेत से मोल्ड तैयार करता है। पैटर्न को मोल्ड प्लेट पर रखें (पैटर्न को पकड़ने की व्यवस्था के साथ लकड़ी की प्लेट)। पैटर्न के चारों ओर फाउंड्री रेत डालकर दो हिस्सों (ऊपर और नीचे) में सांचा बनाना। पैटर्न को सावधानीपूर्वक हटाना और सांचे के दो हिस्सों को ट्रॉवेल और स्मूथर्स से ठीक करना। गैस को बाहर निकालने के लिए तार द्वारा वेंट छेद बनाना और धातु को सांचे में डालने और अतिरिक्त पिघली हुई धातु (रनर और राइजर) को बाहर निकालने के लिए शीर्ष बॉक्स पर अन्य छेद बनाना। कास्टिंग में डिज़ाइन किए गए छेदों के लिए सूखे कोर को उचित स्थिति में ठीक करना। सांचे का निचला आधा हिस्सा निचले डिब्बे के बजाय फर्श पर तैयार करें। भारी ढलाई के मामले में सांचों को आग से सुखाना। फुट रूल, चाकू और ट्रॉवेल का उपयोग करके, ड्राइंग से लेकर सांचे में परिवर्धन और परिवर्तन कर सकते हैं। पाइप मोल्डिंग में लगे होने पर इसे पाइप मोल्डर के रूप में जाना जा सकता है।

डाई कास्टिंग मशीन ऑपरेटर गियर, कार्बोरेटर बॉडी, मशीनरी पार्ट्स, उपकरण आदि के लिए जस्ता, एल्यूमीनियम और मिश्र धातु कास्टिंग करने के लिए डाई-कास्टिंग मशीन संचालित करता है। धातु के स्लैब के साथ भट्ठी को चार्ज करता है और मिश्र धातु की निर्दिष्ट मात्रा जोड़ता है। पिघली हुई मिश्र धातु को क्रेन या हाथ की करछुल से मशीन के गर्म जलाशय में स्थानांतरित करना। डाई सतहों से धातु के टुकड़े हटाता है और कास्टिंग को डाई से चिपकने से रोकने के लिए गुहाओं को कंपाउंड से ब्रश करता है। भट्ठी को गर्म करने, डाई के माध्यम से पानी प्रसारित करने और गर्म धातु को मरने के लिए मजबूर करने के लिए वाल्वों को नियंत्रित करता है। वाटर-कूल्ड डाई के आधे हिस्से को खोलने और बंद करने के लिए लीवर को घुमाएँ। स्टील के तार से डाई से हुक की ढलाई पूरी की जाती है और इसे पानी में ठंडा किया जाता है।

कोर मेकर, मशीन धातु की ढलाई में डिज़ाइन किए गए छेदों को सांचे में रखने के लिए मशीन का उपयोग करके कोर बनाती है। डाई और स्पाइरल कन्वेयर स्क्रू का चयन करना और उन्हें मशीन से जोड़ना रेत और बाइंडिंग सामग्री को मिलाना और मिश्रण को मशीन के फीड बॉक्स में पैक करना। स्क्रू को घुमाने के लिए मोटर चालू करना या हाथ से क्रैंक घुमाना और बॉक्स से मिश्रण लेना और कोर बनाने के लिए इसे डाई के माध्यम से दबाना।

आवश्यकतानुसार कोर को काटना, क्षितिग्रस्त सतहों की मरम्मत करना और इसे ओवन या गर्म कक्षों में पकाने या सुखाने के लिए भेजना। कोर बनाने से जुड़े कुछ कार्य हाथ से कर सकते हैं।

एनीलर, आसान मशीनिंग, रोलिंग, झुकने आदि के लिए, और काम करने या कास्टिंग में असमान संकुचन के कारण होने वाले आंतरिक तनाव से राहत के लिए, धातु को गर्म और ठंडा करके एनील (नरम) करता है। भट्टी को चालू करना और उसमें सामग्री को सामग्री के प्रकार और आकार के आधार पर निर्दिष्ट समय के लिए आवश्यक तापमान तक गर्म करना। भट्ठी को बंद कर देता है और सामग्री को उसके अंदर ठंडा होने देता है। तांबे को गर्म करके और तुरंत पानी में बुझाकर उसे नष्ट कर देता है। सामग्री को सीलबंद बक्से में डालकर और भट्ठी में गर्म और ठंडा करके पैक एनीलिंग कर सकते हैं। खुली भट्टी पर काम करने पर सामग्री को रेत, चूने या राख में ठंडा किया जा सकता है। यदि यह हवा में बार-बार गर्म करने और ठंडा करने की प्रक्रिया द्वारा थके हुए धातु भागों को सामान्य बनाने (तनाव को दूर करने) में लगा हुआ है, तो इसे नॉर्मलाइज़र के रूप में नामित किया जा सकता है।

कास्टिंग तकनीशियन-रेत मोल्डिंग रेत और पिघली हुई धातु की विशिष्टताओं का प्रबंधन, कास्टिंग उपकरण की स्थापना और संचालन और अंतिम आउटपुट का निर्माण और समापन।

संदर्भ एनसीओ-2015:

- i) 2356.0100 मैनुअल प्रशिक्षण शिक्षक/शिल्प प्रशिक्षक।
- ii) 7211.0100 मोल्डर , जनरल
- iii) 8121.4200 डाई कास्टिंग मशीन ऑपरेटर
- iv) 8121.4600 कोर मेकर, मशीन
- v) 8121.4700 एनीलर, धातु
- vi) 7211.0201 कास्टिंग तकनीशियन, रेत मोल्डिंग कास्टिंग पर्यवेक्षक

संदर्भ एनओएस:

i)	आईएससी/एन9406	viii)	आईएससी/एन9413
ii)	आईएससी/एन9407	ix)	आईएससी/एन9414
iii)	आईएससी/एन9408	x)	आईएससी/एन9415
iv)	आईएससी/एन9409	xi)	आईएससी/एन9416
v)	आईएससी/एन9410	xii)	आईएससी/एन9491
vi)	आईएससी/एन9411	xiii)	एएससी/एन9410
vii)	आईएससी/एन9412	xiv)	एएससी/एन9411

5. शिक्षण परिणाम

शिक्षण परिणाम एक प्रशिक्षु की कुल दक्षताओं का प्रतिबिंब हैं और मूल्यांकन मानदंड के अनुसार इसका स्तर निर्धारित किया जाता है।

5.1 व्यावसायिकतकनीकी

- 1. कार्यशाला सुरक्षा उपायों और फाउंड्री में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के औजारों, उपकरणों और कच्चे माल का प्रदर्शन करें। (एनओएस: आईएससी/एन9406)
- 2. विभिन्न पैटर्न, पैटर्न की छूट, रंग और कोर की निगरानी करें और दोषपूर्ण पैटर्न और बक्सों की मरम्मत करें। (एनओएस: आईएससी/एन9407)
- 3. विभिन्न प्रकार के सांचे बनाने के लिए रेत तड़के का मूल्यांकन करें। (एनओएस: आईएससी/9408)
- 4. अलग-अलग मोल्डिंग प्रक्रिया के साथ अलग-अलग धातु द्वारा अलग-अलग कास्टिंग घटकों का आकलन करें। (एनओएस: आईएससी/9409)
- 5. ताप उपचार प्रचालनों का प्रदर्शन करें। (एनओएस: आईएससी/एन9410)
- 6. धातु के कामकाज का मूल्यांकन करें जैसे कि अंकन, काटना, भरना, पीसना, ड्रिलिंग, कपोला को चार्ज करना आदि (NOS: ISC/N9411)
- कास्टिंग का उत्पादन करने, मोल्डिंग प्रक्रिया द्वारा सांचे बनाने, कच्चा लोहा कास्टिंग बनाने और दोषों की जांच करने के लिए डाई कास्टिंग मशीन की योजना बनाएं और तैयार करें। (एनओएस: आईएससी/एन9412)
- 8. ढलाई, ढलाई की गुणवत्ता और उपज प्रतिशत की गणना का मूल्यांकन करें। (एनओएस: आईएससी/एन9413)
- 9. विभिन्न प्रकार की धातु ढलाई का उत्पादन करने के लिए विभिन्न प्रकार के गेटों द्वारा आधे कोर और मोल्ड को जोड़कर पूर्ण कोर का प्रदर्शन करें। (एनओएस: आईएससी/एन9414)
- 10.अतिरिक्त मोटी कास्टिंग का मूल्यांकन करें और इसे समाप्त करें, ढली हुई धातुओं को पिघलाने के लिए विभिन्न प्रकार की भट्टियां तैयार करें और अलसी के तेल और आईवीपी तेलों का उपयोग करके कोर बनाएं। (एनओएस: आईएससी/एन9415)
- 11.निवेश कास्टिंग प्रक्रिया और बाइंडर रिहत प्रक्रिया द्वारा बिना पैटर्न और स्वीप पैटर्न और कास्टिंग के साथ बनाए गए सांचे का मूल्यांकन करें। (एनओएस: आईएससी/एन9416)

- 12.टीपीएम (कुल उत्पादक रखरखाव), टीक्यूएम (कुल गुणवत्ता प्रबंधन) और रिकॉर्ड रखने की प्रणाली का पालन करते हुए फाउंड्री शॉप में धूल की समस्या के बारे में बताएं। (एनओएस: आईएससी/एन9491)
- 13.कार्यक्षेत्र में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ें और लागू करें। (एनओएस: एएससी/एन9410)
- 14.अनुप्रयोगसंचालन करने के लिए बुनियादी गणितीय अवधारणा और सिद्धांतों का प्रदर्शन करें। अध्ययन के क्षेत्र में बुनियादी विज्ञान को समझें और समझाएं। (एनओएस: एएससी/एन9411)

6. विषय वस्तु

पाठ्यक्रम- फाउंड्रीमैन (सीआईटीएसएस ट्रेड)			
व्यावसायिक तकनीकी			
	संदर्भ प्रशिक्षण		व्यावसायिक कौ शल
अवधि	परिणाम	व्यावसायिक ज्ञान (सैद्धांतिक)	(प्रायोगिक)
अनुप्रयोग	कार्यशाला सुरक्षा उपायों	व्यावसायिक सुरक्षा एवं	प्राथमिक चिकित्सा का
50 घंटे	और फाउंड्री में उपयोग	स्वास्थ्य	परिचय. विद्युत मेन का
		हाउसकीपिंग और अच्छी शॉप	संचालन. पीपीई का परिचय.
सैद्धांतिक	विभिन्न प्रकार के	फ्लोर प्रथाओं का महत्व।	आपात्कालीन स्थितियों पर
18 घंटे	औजारों, उपकरणों और	स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण	प्रतिक्रिया जैसे; बिजली की
	कच्चे माल का प्रदर्शन	दिशानिर्देश, कानून और	विफलता, आग, और
	करें।	विनियम जो लागू हों।	सिस्टम की विफलता
		कपास अपशिष्ट, धातु	सॉफ्ट स्किल्स: इसका
		चिप्स/बर्र इत्यादि जैसे	महत्व और प्रशिक्षण पूरा
		अपशिष्ट पदार्थीं की निपटान	होने के बाद कार्य क्षेत्र। 5S
		प्रक्रिया। बुनियादी सुरक्षा	अवधारणा और उसके
		परिचय, व्यक्तिगत सुरक्षा	•
		उपकरण (पीपीई)।	सीआईटीएस पाठ्यक्रम में
		बुनियादी चोट की रोकथाम,	
		बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा,	
		खतरे की पहचान और बचाव,	
		खतरे के लिए सुरक्षा संकेत,	
		चेतावनी, सावधानी और	
		व्यक्तिगत सुरक्षा संदेश।	उद्योग में प्रयुक्त तकनीकी
		विद्युत दुर्घटनाओं के लिए	
		निवारक उपाय और ऐसी	
		दुर्घटनाओं में उठाए जाने वाले	
		कदम।	गतिविधि लॉग, उद्योग के
		अग्निशामक यंत्रों का उपयोग	
		तकनीकी अंग्रेजी।	अनुमान, चक्र समय,
		स्चना दर्ज करने की विभिन्न	
		विधियों द्वारा औद्योगिक	
		आवश्यकता के अनुसार	बेसिक लाइफ सपोर्ट

विभिन्न प्रकार के दस्तावेज तैयार करना। ब्नियादी जीवन समर्थन प्रशिक्षण:-DRSABCD करने में सक्षम डी: खतरे की जाँच करें आर: प्रतिक्रिया के लिए जाँच करें एस: मदद के लिए भेजें उत्तर: वाय्मार्ग खोलें बी: सामान्य श्वास की जाँच करें सी: सीपीआर (कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन) करें यथाशीघ्र डिफाइब्रिलेटर/मॉनिटर संलग्न व्यापार प्रशिक्षण का महत्व.ट्रेड के साथ-साथ उद्योगों में की उपयोग जाने वाली मशीनरी। ट्रैमेलिंग विधि द्वारा खुले रेत के सांचे का प्रदर्शन करें, सीआई कास्टिंग के लिए फेसिंग और बैकिंग रेत लगाएं हरी मोल्डिंग रेत, अल के पिघलने के साथ बंद सांचे का प्रदर्शन करें। क्रुसिबल भट्ठी में मिश्रधातु बनाना और उसे सांचों में डालना। सभी प्रकार के रेत परीक्षण अपने साथ रखें।

(बीएलएस):-सीपीआर (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन) सहित डूबने, दम घ्टने, बिजली के झटके, गर्दन और रीढ़ की हड्डी में के लिए बुनियादी चोट जीवन समर्थन (बीएलएस) तकनीक। विभिन्न फाउंड्री संचालन के दौरान स्रक्षा सावधानियों का पालन किया जाना चाहिए । फाउंड्री सामग्री: फाउंड्री में प्रयुक्त सभी कच्चे माल के लिए वर्गीकरण, अन्प्रयोग और आईएसआई विशिष्टता। आग रोक रेत, आग रोक, बाइंडर, ईंधन, फ्लक्स, फेसिंग सामग्री, पाटिंग एजेंट।

अन्प्रयोग50	विभिन्न पैटर्न पैटर्न	विभिन्न जोड़ों (सादा, निर्माण , काटना, तैरना) के साथ साँचे का प्रदर्शन करें। टॉप रन गेटिंग सिस्टम के साथ मोल्ड का प्रदर्शन करें।	का वर्गीकरण. (लौह, अलौह और इसके मिश्र धातु। लौह धातुओं के अयस्क से धातु निर्माण, गुण, अनुप्रयोग आईएसआई विशिष्टता। लौह धातुओं में सामान्य रूप से मौजूद तत्वों के प्रभाव। कच्चा लोहा मिश्र धातुओं और इस्पात मिश्र धातुओं में मिश्र धातु तत्वों के प्रभाव।
घंटे	की छूट, रंग और कोर	मॉनिटर मोल्ड, एक मोल्ड में ऊर्ध्वाधर कोर और क्षैतिज	परिचय, भाग और कार्य,
सैद्धांतिक 18 घंटे	दोषपूर्ण पैटर्न और	कोर की सेटिंग के साथ मोल्ड। संतुलित कोर और हैंगिंग कोर के साथ सांचे का प्रदर्शन करें, उपयुक्त गेटिंग सिस्टम के साथ चैपलेट के साथ सांचे में सेटिंग करें।	फेरो स्थैतिक दबाव। पैटर्न सामग्री, पैटर्न के प्रकार, पैटर्न भत्ते का रंग , पैटर्न का रखरखाव और कोर के प्रकार।
अनुप्रयोग	विभिन्न प्रकार के सांचे	बॉटम रन गेटिंग सिस्टम के	मोल्डिंग रेत और कोर रेत।
40 घंटे	बनाने के लिए रेत	साथ मोल्ड का मूल्यांकन करें।	संरचना, प्रकार, सामग्री,

			1
	तड़के का मूल्यांकन करें	पार्टिंग लाइन रन गेटिंग	योजक। रेत के गुण. रेत
सैद्धांतिक	1	सिस्टम के साथ मोल्ड का	पुनर्ग्रहण और रेत तैयार
15 घंटे		प्रदर्शन करें।	करना।
		उपयुक्त हाथ उपकरणों का	
		उपयोग करके रेत तड़के,	
		विभिन्न प्रकार के सांचे बनाने	
		का मूल्यांकन करें। पार्टिंग	
		लाइन गेट, टॉप गेट और	
		बॉटम गेट के साथ मोल्ड।	
		विभिन्न प्रकार के कोर बॉक्स	
		का उपयोग करके और	
		विभिन्न प्रकार के कोर बाइंडर	
		द्वारा कोर बनाकर और फिर	
		ओवन और अन्य तरीकों से	
		पकाकर विभिन्न प्रकार के	
		कोर का मूल्यांकन करें।	
अनुप्रयोग40	मोल्डिंग प्रक्रिया के	कोर के साथ साँचे का प्रदर्शन	कास्टिंग का डिजाइन
घंटे	साथ अलग-अलग धात्	करें; क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर	परिचय रेत कास्टिंग, पैटर्न :
	द्वारा अलग-अलग	कोर प्रिंट वाले सेल्फ कोर्ड	प्रकार, सामग्री, भत्ता, रंग
सैद्धांतिक	कास्टिंग घटकों का	पैटर्न और स्प्लिट पैटर्न का	कोडिंग, देखभाल और
15 घंटे	आकलन करें ।	उपयोग करके।	रखरखाव। कोर बक्से: प्रकार,
		कोर रेत, कोर की तैयारी, कोर	सामग्री, रंग। म्ख्य:
		के सुदृढीकरण और वेंटिंग का	कोर का वर्गीकरण. कोर को
		प्रदर्शन करें।	बाहर निकालना और मजबूत
		कोर की बैकिंग और बेकिंग,	
		कोर की ट्रिमिंग और कोर की	
		्र ड्रेसिंग।	
अन्प्रयोग	ताप उपचार प्रचालनों		ताप उपचार का परिचय.
20 घंटे	का प्रदर्शन करें ।	मिश्रधात् में ताप उपचार का	
		्र मूल्यांकन करें।	उपचार। विभिन्न धातुओं
सैद्धांतिक		"	और उसके मिश्रधातु में ताप
10 घंटे			उपचार। ताप कक्ष का अंतर
			प्रकार

अनुप्रयोग60 डेंसनर , एक्सोथर्मिक सामग्री धात् के कामकाज का विभिन्न प्रकार के शीतलक. घंटे मूल्यांकन करें जैसे कि का उपयोग करें) के साथ, कोर आयरन-कार्बन आरेख. टीटीटी, सीसीटी आरेख। को एक सांचे में सेट करके, अंकन, काटना, भरना, सैदधांतिक पीसना, ड्रिलिंग, कपोला चिल या डेंसनर के साथ मोल्ड भट्टी. मेल्टिंग फर्नेस (ठोस-तरल-का मूल्यांकन करें। 20 घंटे को चार्ज करना आदि । गैस-विद्युत एल्यूमीनियम /मैग्नीशियम को ईंधन) निर्माण, संचालन, रखरखाव संचालित करें और पिघलाएं और मोल्ड में एल्यूमीनियम बारे संक्षिप्त में /मैग्नीशियम डालें और दोषों जानकारी। की पहचान करें। कास्ट आयरन फर्नेस संचालन का मूल्यांकन मेल्टिंग-कपोला, रोटरी करें। टिल्टिंग/पिट फर्नेस की फर्नेस, इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस। रीलाइनिंग और पैचिंग, फायर क्ले मिश्रण और कार्बन डाई दवितीय. स्टील ऑक्साइड रेत द्वारा लैडल मेल्टिंग-लाइनिंग का प्रदर्शन। इलेक्ट्रिक आर्क और इंडक्शन फर्नेस - प्रकार, निर्माण, और संचालन रखरखाव, कनवर्टर। द्वितीय. अलौह धात् का पिघलना। क्रूसिबल भट्टी, पॉट भट्टी, प्रतिध्वनि भट्टी, रोटरी भट्टी, धात्ओं और रसायनों को चार्ज करने वाली प्रेरण भट्टी विश्लेषण। पाइरोमीटर उपयोग करके पिघले धात् के तापमान को मापें : परिचय. आवश्यकता, थर्मोकपल, पाइरोमीटर, ऑप्टिकल पाइरोमीटर, पाइरोमीटर, विकिरण इन्फ्रारेड थर्मोग्राफ कुपोला निर्माण, कुपोला में संचालन क्षेत्र।

			गंतर की गाउ
			गुंबद की परत. कपोला विशिष्टता.
2 - 1129 11 20	الكناب الكالا	المحتاد المحادد	
अनुप्रयोग20	,	मोल्डिंग मशीन द्वारा मोल्ड	
घंटे		तैयार करके कोर का प्रदर्शन	
*************************************	कच्चा लोहा कास्टिंग		संक्षिप्त जानकारी । मोल्डिंग
सैद्धांतिक		हाथ से मोल्डिंग मशीन और	
10 घंटे		विशेष उपकरणों का उपयोग।	फायदे, नुकसान, प्रकार। कोर
		कोर निशानेबाज.	बनाने की मशीनें, परिचय,
	योजना बनाएं और		कार्य, फायदे, नुकसान,
	तैयार करें।		प्रकार।
अनुप्रयोग40		स्टैक मोल्डिंग विधियों के	
घंटे	5	साथ मोल्ड का प्रदर्शन करें।	विशेष कास्टिंग प्रक्रिया के
	प्रतिशत की गणना का	"	
सैद्धांतिक	मूल्यांकन करें ।	विशेष साँचे का मूल्यांकन	
14 घंटे		करें।	कास्टिंग शामिल है। परिचय-
		विस्तारित पॉलीस्टाइनिन/थर्मी	वर्गीकरण-लाभ-
		कोल पैटर्न का उपयोग।	नुकसान - आवेदन। (धातु
			मोल्ड कास्टिंग, गुरुत्वाकर्षण
			डाई कास्टिंग, प्रेशर डाई
			कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल
			कास्टिंग, स्त्रश कास्टिंग)
			गैर-धातु मोल्ड कास्टिंग।
			कार्बन डाइऑक्साइड
			मोल्डिंग, शैल मोल्डिंग,
			लॉस्ट वैक्स प्रक्रिया,
			प्लास्टर मोल्ड, बाइंडर रहित
			सूखी रेत प्रक्रिया। वगैरह।
			विभिन्न फाउंड्रीज़ के ले-
			आउट के बारे में विस्तृत
			जानकारी।
			फाउंड्री मशीनीकरण, निर्माण,
			योग्यता
			आधुनिकीकरण, अनुप्रयोग.

]
			(सामग्री प्रबंधन उपकरण-
			औद्योगिक ट्रक-क्रेन-होइस्ट-
			कन्वेयर-
			स्लाइड और च्यूट्स-ट्रैक्टर
			और ट्रेलर-रोबोट)।
अनुप्रयोग10	विभिन्न प्रकार की धातु	एयर सेटिंग बाइंडरों द्वारा	निरीक्षण और परीक्षण
0 घंटे	कास्टिंग का उत्पादन	मोल्ड और कोर का प्रदर्शन	प्रक्रियाओं का परिचय - दृश्य
	करने के लिए विभिन्न	करें।	निरीक्षण, आयामी निरीक्षण,
सैद्धांतिक	प्रकार के गेटों द्वारा	मोल्ड और कोर फ्लास्क रहित	सतह की जांच।
40 घंटे	आधे कोर और मोल्ड	प्रणाली, नो-बेक प्रणाली का	ध्वनि परीक्षण, दबाव
	को जोड़कर पूर्ण कोर	प्रदर्शन करें।	परीक्षण \ रिसाव परीक्षण,
	का प्रदर्शन करें ।	कार्बन डाई ऑक्साइड प्रक्रिया	का परीक्षण यांत्रिक ग्ण :
		द्वारा मोल्ड और कोर का	तन्यता परीक्षण कठोरता
		प्रदर्शन करें।	परीक्षण
		शेल मोल्डिंग प्रक्रिया द्वारा	ब्रिनेल टेस्ट या द रॉकवेल
		मोल्ड और कोर का प्रदर्शन	टेस्ट, फ्रैक्चर टेस्ट, इम्पैक्ट
		करें।	टेस्ट, क्रीप टेस्टिंग ।
		विशेष मोल्डिंग प्रक्रिया के	सभी प्रकार की धातु ढलाई
		साथ साँचे का प्रदर्शन करें	और धातुकर्म समस्याओं से
		निवेश कास्टिंग प्रक्रिया.	बचाव के लिए हीट-ट्रीटेड
			गैर-विनाशकारी परीक्षण:
			परिचय, रेडियोग्राफी, (एक्स-
			रे और वाई-रे) चुंबकीय कण
			निरीक्षण, फ्लोरोसेंट-पेनेट्रेट
			निरीक्षण। अल्ट्रासोनिक
			निरीक्षण.
			 निरीक्षण और परीक्षण में
			क्छ प्रगति यंत्रीकृत प्रभाव
			परीक्षण, थर्मल निरीक्षण,
			एक्स-रे विवर्तन विश्लेषण,
			सामग्री लक्षण वर्णन सतह
			दोष का पता लगाने का
			स्वचालन, छवि विश्लेषण,
			औद्योगिक गणना
			टोमोग्राफी, कम्प्यूटरीकृत
			ानाश्राम्म, फर्न्प्ट्राकृत

			परीक्षण।		
अनुप्रयोग	अतिरिक्त मोटी	ग्रेविटी डाई कास्टिंग मशीन	गुणवत्ता में सांख्यिकीय		
20 घंटे	कास्टिंग का मूल्यांकन	का उपयोग करके ठोस	विधियों का उपयोग		
	करें और इसे समाप्त	कास्टिंग और खोखली	कास्टिंग का नियंत्रण.		
सैद्धांतिक	करें, ढली हुई धातुओं	कास्टिंग का प्रदर्शन करें।	(ए) नमूना निरीक्षण,		
10 घंटे	को पिघलाने के लिए		(बी) नियंत्रण चार्ट।		
	विभिन्न प्रकार की		कास्टिंग के डिजाइन और		
	भट्टियां तैयार करें और		उत्पादन के लिए नए		
	अलसी के तेल और		कास्टिंग सॉफ्टवेयर पैकेज		
	आईवीपी तेलों का		का डिजाइन। कार्यक्रम		
	उपयोग करके कोर		संरचना ज्ञान-आधार- पार्टिंग		
	बनाएं।		लाइन विश्लेषण फीडर हेड		
			डिजाइन गेटिंग डिजाइन-		
			पैटर्न प्लेट लेआउट समापन।		
अनुप्रयोग	निवेश कास्टिंग प्रक्रिया	प्रेशर डाई कास्टिंग मशीन का	ऊर्जा संरक्षण और		
20 घंटे	और बाइंडर रहित	उपयोग करके ठोस कास्टिंग	पर्यावरण नियंत्रण. पिघलने,		
	प्रक्रिया द्वारा बिना	और खोखले कास्टिंग की	और ढलाई, ताप-उपचार में		
सैद्धांतिक	पैटर्न और स्वीप पैटर्न	तैयारी का आकलन करें।	ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा की		
10 घंटे	और कास्टिंग के साथ	सामने की ढलाई .	बचत, फाउंड्रीज़ में पर्यावरण		
	बनाए गए सांचे का		प्रदूषण और उसका नियंत्रण।		
	मूल्यांकन करें।		कास्टिंग की लागत और		
			अनुमान.		
	_		कास्टिंग वजन गणना		
अनुप्रयोग		सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मशीन	फाउंड्रीज़ में गुणवत्ता		
20 घंटे	''	द्वारा कास्टिंग की तैयारी	नियंत्रण: परिचय, पैटर्न और		
	(कुल गुणवत्ता प्रबंधन)	समझाइये।	मोल्ड बनाने में गुणवत्ता		
सैद्धांतिक	और रिकॉर्ड रखने की		नियंत्रण, पिघलने में गुणवता		
10 घंटे	प्रणाली का पालन करते		नियंत्रण,		
	हुए फाउंड्री शॉप में धूल		ताप-उपचार में गुणवता		
	की समस्या के बारे में		नियंत्रण, फेटलिंग और		
	बताएं।		सफाई में गुणवत्ता नियंत्रण,		
			अंतिम निरीक्षण में गुणवता		
			नियंत्रण, फाउंड्री में धूल		
	नियंत्रण।				
इंजीनियरिंग ड्राइंग: 40 घंटे					

व्यावसायिक
ज्ञान ईडी-
40 घंटे।

कार्यक्षेत्र में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ें और लागू करें। वृत, स्पर्शरेखा और दीर्घवृतः दी गई वृत-रेखाओं पर स्पर्शरेखा बनाने के लिए व्यावहारिक अनुप्रयोग प्रक्रिया - लूप पैटर्न - स्पर्शरेखा वृत - बाहरी स्पर्शरेखा - आंतरिक स्पर्शरेखा दीर्घवृत परवलिक वक्र, अतिपरवलयः इन्वॉल्व - गुण और उनका अनुप्रयोग। परवलिक वक्र-अतिपरवलिक वक्र-घुलनशील वक्र के निर्माण की प्रक्रिया। एपिसाइक्लोइड्स, हाइपोसाइक्लोइड्स, इनवॉल्यूट्स, स्पाइरल और आर्किमिडीज़ स्पाइरल

घटकों के हिस्सों की तकनीकी ड्राइंग/स्केचिंग: वस्तु के दृश्य तकनीकी स्केचिंग का महत्व-स्केच के प्रकार-आइसोमेट्रिक ड्राइंग स्केचिंग-ओब्लिक ड्राइंग स्केचिंग।

प्रक्षेपण : प्रक्षेपण का सिद्धांत (विस्तृत सैद्धांतिक निर्देश), रिफरेन्स प्लान , ऑर्थोग्राफ़िक प्रक्षेपण अवधारणा पहला कोण और तीसरा कोण, बिंदुओं का प्रक्षेपण , रेखाओं का प्रक्षेपण -सही लंबाई और झुकाव का निर्धारण। समतल का प्रक्षेपण, वास्तविक आकार का निर्धारण। लुप्त सतहों और दृश्यों पर अभ्यास। ऑर्थोग्राफ़िक चित्रण या विचारों की व्याख्या। ठोस पदार्थों के प्रथम कोण प्रक्षेपण का परिचय। आइसोमेट्रिक दृश्य : आइसोमेट्रिक प्रक्षेपण के मूल सिद्धांत (सैद्धांतिक प्रक्षेपण) 2 से 3 दिए गए ऑर्थोग्राफ़िक दृश्य आइसोमेट्रिक दृश्य। कार्यशाला में तैयार फर्नीचर वस्तुओं जैसे टेबल, स्टूल और किसी भी कार्य की सरल कार्यशील वृाइंग तैयार करना।

अनुभागीय दृश्यः महत्व और मुख्य विशेषताएं, अनुभागों का प्रतिनिधित्व करने के तरीके, विभिन्न सामग्रियों के पारंपरिक अनुभाग, अनुभागों का वर्गीकरण, सेक्शनिंग में पारंपरिक। पूर्ण खंड, आधे खंड, आंशिक या टूटे हुए खंड, ऑफसेट खंड, घूमे हुए खंड और हटाए गए खंडों का चित्रण। अनुभाग में सामग्रियों के लिए विभिन्न सम्मेलनों का चित्रण, शाफ्ट, पाइप, आयताकार, वर्ग कोण, चैनल, रोल्ड अनुभागों

के लिए पारंपरिक ब्रेक। विभिन्न वस्तुओं के अनुभागीय दृश्य पर अभ्यास।-

विकास और प्रतिच्छेदन: सतहों का विकास-सतह के प्रकार-विकास के तरीके-प्रतिच्छेदन- प्रतिच्छेदन रेखाएं खींचने के तरीके-महत्वपूर्ण बिंदु या मुख्य बिंदु।

फास्टनर : स्क्रू थ्रेड के तत्वों के स्केच, स्टड के स्केच, कैप स्क्रू मशीन स्क्रू, सेट स्क्रू, लॉकिंग डिवाइस, बोल्ट, हेक्सागोनल और स्क्वायर नट और नट बोल्ट और वॉशर असेंबली। सादे स्प्रिंग लॉक, दांतेदार लॉक, वाशर, कैप नट, चेक नट, स्लॉटेड नट, कैसल नट, सॉन नट, विंग नट, आई ब्लॉट, टी बोल्ट और फाउंडेशन बोल्ट के रेखाचित्र। विभिन्न प्रकार के कीलक सिरों के रेखाचित्र (स्नैप-पैन-शंक्वाकार-काउंटरसंक) चाबियों के रेखाचित्र (धँसे, सपाट, काठी, गिब सिर, वुड्रफ) छेद और शाफ्ट असेंबली के रेखाचित्र।

विस्तृत ड्राइंग और असेंबली ड्राइंग: मशीन ड्राइंग का विवरण - असेंबली ड्राइंग - सतह की गुणवता - सतह खत्म मानक - सामान्य इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए सतह खुरदरापन इंगित करने की विधि - सतह खुरदरापन के संकेत के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीक - बिछाने की दिशा के लिए प्रतीक। ज्यामितीय सहनशीलता.

पूर्ण आयाम, सहनशीलता, सामग्री और सतह खत्म विनिर्देशों के साथ निम्नलिखित का विस्तृत चित्रण

- 1. यूनिवर्सल कपलिंग
- 2. बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग।
- 3. तेज़ और ढीली चरखी।
- 4. स्टेप्ड और वी बेल्ट पुली।
- 5. फ़्लैंज्ड पाइप जोड़, समकोण मोड़।
- 6. लेथ मशीन का टूल पोस्ट.
- 7. लेथ मशीन का टेल स्टॉक
- 8. स्टेप्ड और वी बेल्ट पुली।

- 9. फ़्लैंग्ड पाइप जोड़, समकोण मोड़।
- 10. लेथ मशीन का टूल पोस्ट.
- 11. लेथ मशीन का टेल स्टॉक

सीमा, आकार, फिट, सहनशीलता, मशीनिंग प्रतीकों और असेंबली ड्राइंग आदि को पढ़ने, आईएसओ मानकों पर ब्लू प्रिंट पढ़ने का अभ्यास।

इंजीनियरिंग ड्राइंग की रीडिंग: ब्लू प्रिंट और मशीन ड्राइंग रीडिंग अभ्यास।

ग्राफ़ और चार्ट : प्रकार (बार, पाई, प्रतिशत बार, लॉगरिदिमिक), ग्राफ़ और चार्ट की तैयारी और व्याख्या। अॉटो सीएडी: इंजीनियरिंग ड्राइंग में ऑटोकैड एप्लिकेशन से परिचित होना। ड्रा और संशोधित कमांड का उपयोग करके ऑटोकैड पर अभ्यास करें । ड्रा, संशोधित, पूछताछ कमांड का उपयोग करके आयताकार स्नैप के साथ ऑटोकैड पर अभ्यास करें। टेक्स्ट डायमेंशिनंग और डायमेंशिनंग शैलियों का उपयोग करके ऑटोकैड पर अभ्यास करें। वेक्स्ट डायमेंशिनंग और डायमेंशिनंग शैलियों का उपयोग करके ऑटोकैड पर अभ्यास करें। करें। वॉशर बनाने के लिए ऑटोकैड पर अभ्यास करें।

सममितीय दृश्य-वर्गाकार, टेपर और रेडियल सतह के साथ सममितीय दृश्य-सरल और जटिल दृश्य। परिप्रेक्ष्य विचार. आइसोमेट्रिक चित्र बनाने के लिए आइसोमेट्रिक स्नैप का उपयोग करके ऑटोकैड पर अभ्यास करें

हैच कमांड और एप्लिकेशन का उपयोग करके ऑटोकैड पर अभ्यास करें। यूसीएस (यूजर को-ऑर्डिनेट सिस्टम) के साथ 3डी प्रिमिटिव का उपयोग करके ऑटोकैड पर अभ्यास करें।

कार्यशाला गणना एवं विज्ञान : 40 घंटे।

व्यावसायिक ज्ञान डब्ल्यूसीएस-40 घंटे। अनुप्रयोगसंचालन करने के लिए बुनियादी गणितीय अवधारणा और सिद्धांतों का प्रदर्शन करें। अध्ययन

<u>कार्यशाला गणना:</u>

भिन्न: भिन्नकी अवधारणा, संख्याएँ, चर, अचर अनुपात एवं समानुपात:-ट्रेड संबंधी समस्याएँ प्रतिशत: परिभाषा, प्रतिशत को दशमलव और भिन्न में बदलना और इसके विपरीत।ट्रेड से संबंधित के क्षेत्र में बुनियादी विज्ञान को समझें और समझाएं।

अनुप्रयोगसमस्याएँ। उत्पाद का अन्मान और लागत.

बीजगणित: गुणन और गुणनखंडन के लिए मौलिक बीजगणितीय सूत्र। बीजगणितीय समीकरण, सरल एवं युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण और उनके अनुप्रयोग।

क्षेत्रमिति 2डी: बुनियादी ज्यामितीय परिभाषाओं, बुनियादी ज्यामितीय प्रमेयों पर अवधारणा। क्षेत्रफलों, त्रिभुजों, चतुर्भुजों, बह्भुजों, वृत्त, त्रिज्यखंड आदि के परिमापों का निर्धारण।

क्षेत्रमिति 3डी: आयतन , घन के सतह क्षेत्र, घनाकार सिलंडर, खोखले सिलंडर, गोलाकार प्रिज्म, पिरामिड शंकु क्षेत्र, छिन्नक आदि का निर्धारण।

द्रव्यमान, भार, आयतन, घनत्व, श्यानता, विशिष्ट गुरुत्व और संबंधित समस्याएं।

त्रिकोणमिति: कोणों की अवधारणा, डिग्री, ग्रेड और रेडियन में कोणों की मापऔरउनकारूपांतरण।

त्रिकोणमितीयअन्पातऔर**उनके**संबंध

कुछ मानक कोणों के अनुपात की समीक्षा (0, 30,45,60,90 डिग्री),

ऊँचाई और दूरियाँ, साधारण समस्याएँ।

ग्राफ़: मूल अवधारणा, महत्व।

सरल रेखीय समीकरण के ग्राफ़ का आलेखन।

ओम के नियम, शृंखला-समानांतर संयोजन पर संबंधित समस्याएं।

सांख्यिकी: बारंबारता सारणी, सामान्य वितरण, केंद्रीय प्रवृति का माप - माध्य, माध्यिका और मोड।

संभाव्यता की अवधारणा.

पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन आरेख, हिस्टोग्राम और आवृति बहुभुज जैसे चार्ट।

कार्यशाला विज्ञान:

इकाइयाँ और आयाम:

इकाइयों की ब्रिटिश और मीट्रिक प्रणाली के बीच रूपांतरण। एसआई प्रणाली में मौलिक और व्युत्पन्न इकाइयाँ,

भौतिक मात्राओं के आयाम (एमएलटी)-मौलिक एवं व्युत्पन्न।

अभियांत्रिकी सामग्रियाँ:

लौह धात्ओं, अलौह धात्ओं, मिश्र धात्ओं आदि के वर्गीकरण

गुण और उपयोग। लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, सिरेमिक औद्योगिक चिपकने वाले गैर-धातुओं के गुण और उपयोग। **ऊष्मा एवं तापमान:**

अवधारणाएँ, अंतर, ऊष्मा के प्रभाव, विभिन्न इकाइयाँ, संबंध, विशिष्ट ऊष्मा, तापीय क्षमता, गुप्त ऊष्मा, जल समतुल्य, ऊष्मा का यांत्रिक समतुल्य।

विभिन्न तापमान मापने के पैमाने और उनके संबंध। ऊष्मा, चालन, संवहन और विकिरण का स्थानांतरण। तापीय विस्तार संबंधी गणनाएँ।

बल और गति :

न्यूटन के गति, विस्थापन, वेग, त्वरण, मंदता, आराम और गति के नियम जैसे रैखिक, कोणीय।

बल - इकाइयाँ, बलों की संरचना और संकल्प के लिए विभिन्न कानून।

गुरुत्वाकर्षण के केंद्र और समतल में बलों के संतुलन पर अवधारणा।

जड़त्व आघूर्ण और बलाघूर्ण की अवधारणा.

कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा :

परिभाषाएँ, इकाइयाँ, गणना और अनुप्रयोग।
एचपी, आईएचपी, बीएचपी और एफएचपी की अवधारणा यांत्रिक दक्षता के साथ संबंधित गणना।
शक्ति की एसआई इकाई और उनके संबंध।

घर्षण:

घर्षण की अवधारणा, घर्षण के नियम, घर्षण को सीमित करना, घर्षण का गुणांक और घर्षण का कोण। उदाहरण के साथ रोलिंग घर्षण और स्लाइडिंग घर्षण।

झ्की हुई सतहों पर घर्षण

तनाव और खिंचाव:

तनाव, खिंचाव, लोच मापांक की अवधारणाएँ तनाव-खिंचाववक्र. ह्ककानियम,

लोचकेविभिन्नमॉड्यूलजैसेयंगमॉड्यूल, कठोरतामॉड्यूल, बल्क मॉड्यूलऔरउनकेसंबंध। पिज़ोनअनुपात।

साधारण मशीन:

यांत्रिक लाभ की अवधारणा, वेग अनुपात, दक्षता और उनके संबंध। इनक्लाइंड प्लेन, लीवर, स्क्रू जैक, व्हील और एक्सल,

डिफरेंशियल व्हील और एक्सल, वर्म और वर्म व्हील, रैक और पिनियन के कार्य सिद्धांत। गियर ट्रेन।

बिजली:

ईएमएफ, करंट, प्रतिरोध, पोटेंशियल डिफरेंस आदिजैसीबुनियादीपरिभाषाएँ। बिजलीकेउपयोग। एसीऔरडीसीकेबीचअंतर. सुरक्षा उपकरण। कंडक्टर और अर्धचालक और प्रतिरोधक के बीच अंतर, कंडक्टर, अर्धचालक और प्रतिरोधक के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री। ओम कानून। प्रतिरोधों का श्रृंखला, समानांतर और श्रृंखला-समानांतर संयोजन। संबंधित समस्याओं के साथ विद्युत कार्य, शक्ति और ऊर्जा की अवधारणा, परिभाषाएँ और इकाइयाँ।

द्रव यांत्रिकी:

द्रव के गुण (घनत्व, श्यानता, विशिष्ट भार, विशिष्ट आयतन, विशिष्ट गुरुत्व) उनकी इकाइयों के साथ। वायुमंडलीय दबाव, गेज दबाव, निरपेक्ष दबाव, निर्वात और विभेदक दबाव की अवधारणा।

कोर स्किल्स पाठ्यक्रम

1. प्रशिक्षण मेथेडोलॉजी (सभीट्रेडों के लिए) (270 घंटे + 180 घंटे)

शिक्षण परिणाम, मूल्यांकन मानदंड, पाठ्यक्रम और उपर्युक्त कोर कौशल विषयों के उपकरणों की सूचीजों कि ट्रेडों के एक समूह के लिए समान है, वह www.bharatskills.gov.inपर अलग से प्रदान किया गया है।

7. मूल्यांकन मानदण्ड

शिक्षण परिणाम	मूल्यांकन मानदण्ड
i	च्यावसायिक तकनीकी (ट्रेड टेक्नोलोजी)
1. कार्यशाला सुरक्षा उपायों	उपयुक्त फाउंड्री टूल्स और उपकरणों के चयन का प्रदर्शन करें।
और फाउंड्री में उपयोग	फाउंड्री में प्रयुक्त कच्चे माल का प्रदर्शन करें।
किए जाने वाले विभिन्न	प्रत्येक कच्चे माल का कार्य प्रदर्शित करें।
प्रकार के औजारों, उपकरणों	प्रत्येक उपकरण और उपकरण का उचित उपयोग समझाएं।
और कच्चे माल का प्रदर्शन	औजारों और दोषपूर्ण औजारों और उपकरणों का गलत उपयोग
करें। (एनओएस:	प्रदर्शित करना।
आईएससी/एन9406)	कार्यशाला सुरक्षा एवं अनुशासन प्रदर्शित करें।
2. विभिन्न पैटर्न, पैटर्न की	सांचे के लिए पैटर्न के चयन की निगरानी करें।
छूट, रंग और कोर की	·
• •	लेवल और स्ट्रेट एज से स्तर की जांच करें।
पैटर्न और बक्सों की	कोर बॉक्स की सहायता से कोर बनाने का प्रदर्शन करें और कोर के
मरम्मत करें।	साथ सांचे को जोड़ें।
(एनओएस:आईएससी/एन	कास्टिंग के लिए सभी चार्जिंग सामग्रियों के चयन का आकलन करें।
9407)	धातु के प्रकार के अनुसार धातु को पिघलाने के लिए भट्टी की
	तैयारी का प्रदर्शन करें।
	सभी सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए, विशेष देखभाल के साथ
	पिघलती हुई धातु को मोल्ड कैविटी में डालना प्रदर्शित करें।
	ढीले टुकड़े के पैटर्न के साथ सांचे बनाने का प्रदर्शन करें।
	साँचे बनाने का प्रदर्शन करें और उसे असेंबल करें।
	कार्य के दौरान संचालन के सभी चरणों की व्याख्या करें।
	उपरोक्त परिचालन के दौरान सुरक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित करें।
	मानक प्रक्रिया के अनुसार आयामी सटीकता की जाँच करें।
	बर्बादी से बचें और कच्चे माल का किफायती उपयोग करें।
3. विभिन्न प्रकार के सांचे	रेत के मिश्रण के सही अनुपात की जाँच करें।
बनाने के लिए रेत तड़के	मिश्रित रेत में नमी की मात्रा की जाँच करें।
का मूल्यांकन करें।	रेत मिक्सर के लिए कच्चे माल के चयन का मूल्यांकन करें।
(एनओएस:	रेत को सही मात्रा में मिलाकर प्रदर्शित करें।
आईएससी/9408)	विभिन्न परीक्षण उपकरणों से परीक्षण की गई रेत का विश्लेषण करें

		और उपकरण की सटीकता की जांच करें ।
		हरे रेत के सांचे के उत्पादन के लिए आवश्यक उपकरणों और
		उपकरणों का प्रदर्शन करें।
		उपयुक्त हाथ उपकरणों का उपयोग करके हरी रेत के सांचे बनाने का
		आकलन करें।
		यदि आवश्यक हो तो सांचे की मरम्मत का प्रदर्शन करें।
4.	अलग-अलग मोल्डिंग	विशिष्ट सांचे बनाने के लिए उचित उपकरणों और उपकरणों का
	प्रक्रिया के साथ अलग-	मूल्यांकन करें।
	अलग धातु द्वारा अलग-	सभी कच्चे माल के चयन का आकलन करें और सांचा तैयार करें।
	अलग कास्टिंग घटकों का	कार्य के लिए आवश्यक पैटर्न के चयन का मूल्यांकन करें।
	आकलन करें।	कवर कोर बनाने के लिए कोर बॉक्स के चयन का प्रदर्शन करें।
	(एनओएस:आईएससी/9409)	सांचे का निर्माण प्रदर्शित करें और कोर को सावधानी से डालें।
		पिघली हुई धात् को सावधानीपूर्वक डालना प्रदर्शित करें।
		पिघली हुई धातु को संभालने और डालने के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित
		करें।
		कार्य की उपयुक्तता का विश्लेषण करें।
		विशिष्टता के अनुसार तैयार कार्य का मूल्यांकन करें।
		"
5.	ताप उपचार प्रचालनों का	धातु और उसके मिश्र धातु को पिघलाने के लिए भट्ठी की सुरक्षित
	प्रदर्शन करें। (एनओएस:	कार्यप्रणाली का प्रदर्शन करें।
	आईएससी/एन9410)	भट्टी को चार्ज करने के लिए कच्चे माल के चयन का प्रदर्शन करें।
		साँचे का निर्माण प्रदर्शित करें और साँचे में पिघली ह्ई धातु डालें।
		गर्मी उपचार कार्यों के दौरान रखी गई सभी सुरक्षा और सावधानियों
		का प्रदर्शन करें।
6.	धातु के कामकाज का	काटने, छीलने, भरने, पीसने और ड्रिलिंग करने के लिए उपकरणों
	मूल्यांकन करें जैसे कि	और उपकरणों का प्रदर्शन करें।
	अंकन, काटना, भरना,	कपोला निर्माण, संचालन और चार्जिंग का मूल्यांकन करें।
	पीसना, ड्रिलिंग, कपोला को	गड्ढे भट्टी में उपरोक्त कार्य को सावधानीपूर्वक निष्पादित करके
	चार्ज करना आदि ।	प्रदर्शित करें।
	(एनओएस: आई	ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा और सावधानी बरतें।
	एससी/एन9411)	कार्य की सटीकता की जाँच करें.

		T
7.	कास्टिंग का उत्पादन करने,	ग्रेविटी डाई कास्टिंग के लिए आवश्यक मशीन का प्रदर्शन करें।
	मोल्डिंग प्रक्रिया द्वारा सांचे	सुनिश्चित करें कि मशीन की गुणवता उपयोग योग्य है।
	बनाने, कच्चा लोहा	धात्विक डाई में प्रयुक्त रिलीजिंग एजेंट का प्रदर्शन करें।
	कास्टिंग बनाने और दोषों	पिघली हुई धातु के डालने के तापमान का विश्लेषण करें।
	की जांच करने के लिए डाई	कास्टिंग की गुणवत्ता की जाँच करें.
	कास्टिंग मशीन की योजना	सांचा बनाने के चरणों का प्रदर्शन करें।
	बनाएं और तैयार करें।	सांचे से मोम हटाने के लिए ताप तापमान बनाए रखने का प्रदर्शन
	(एनओएस:	करें।
	आईएससी/एन9412)	निवेश साँचे को संभालने के लिए अतिरिक्त देखभाल प्रदर्शित करें।
		कास्टिंग की ग्णवता की जाँच करें.
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
8.	ढलाई, ढलाई की गुणवत्ता	कास्टिंग बनाने के लिए आवश्यक उपकरणों और उपकरणों का
	और उपज प्रतिशत की	प्रदर्शन करें।
	गणना का मूल्यांकन करें।	ठंडक और सघनता प्रदर्शित करें।
	(एनओएस:	ठंड लगने की स्थिति का पता लगाएं।
	आईएससी/एन9413)	सुरक्षा का ध्यान रखते हुए पिघली हुई धातु डालने का प्रदर्शन करें।
		कास्टिंग की फेटलिंग का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करें।
		कार्य की सटीकता और गुणवत्ता की जाँच करें।
		ढलाई की उपज के प्रतिशत की गणना करें।
9.	विभिन्न प्रकार की धातु	जॉब बनाने के लिए कोर बॉक्स प्रदर्शित करें और चेक करें।
	ढलाई का उत्पादन करने के	कोर बेकिंग ओवन के ताप तापमान को बनाए रखने का प्रदर्शन करें।
	लिए विभिन्न प्रकार के	मिश्रित रेत संरचना का नियंत्रण प्रदर्शित करें।
	गेटों द्वारा आधे कोर और	कोर के आयामों और कठोरता की सटीकता की जाँच करें।
	मोल्ड को जोड़कर पूर्ण कोर	इस कार्य के लिए आवश्यक सभी हाथ उपकरण, उपकरण और कच्चे
	का प्रदर्शन करें। (एनओएस:	माल का प्रदर्शन करें।
	आईएससी/एन९४१४)	रेत को सही अनुपात में मिलाने का प्रदर्शन करें।
		बैठक के दौरान कोर को बनाए रखने का प्रदर्शन करें।
		कार्य के दौरान सही क्रियाकलापों को बनाए रखना प्रदर्शित करें।
		यदि आवश्यक हो तो सांचे की मरम्मत का प्रदर्शन करें।
10	.अतिरिक्त मोटी कास्टिंग	आवश्यक औजारों और उपकरणों का प्रदर्शन करें।
	का मूल्यांकन करें और इसे	कार्य के लिए आवश्यक कच्चे माल का चयन करें।
	समाप्त करें, ढली हुई	रिलाइनिंग और मरम्मत के लिए आवश्यक कच्चे माल का प्रदर्शन

धातुओं को पिघलाने के	करें।
लिए विभिन्न प्रकार की	आवेश सामग्री के सही अनुपात को बनाए रखने का मूल्यांकन करें।
भट्टियां तैयार करें और	रिलाइनिंग की मोटाई बनाए रखने का आकलन करें।
अलसी के तेल और	प्रीहीटिंग तापमान और हीटिंग समय को बनाए रखने का मूल्यांकन
आईवीपी तेलों का उपयोग	करें।
करके कोर बनाएं।	पिघलने के अभ्यास के दौरान सभी सुरक्षा और सावधानियां बनाए
(एनओएस:	रखना सुनिश्चित करें।
आईएससी/एन9415)	कास्टिंग की गुणवत्ता की जाँच करें.
	इलाज के बाद कोर की कठोरता की जाँच करें।
	कोर की गुणवत्ता और फिनिशिंग की जांच करें।
11.निवेश कास्टिंग प्रक्रिया	स्वीप मोल्डिंग के लिए उपयुक्त स्वीप पैटर्न का चयन करें।
और बाइंडर रहित प्रक्रिया	सांचे के लिए कच्चे माल का प्रदर्शन करें।
द्वारा बिना पैटर्न और	रेत को अच्छी तरह मिला लें.
स्वीप पैटर्न और कास्टिंग	बिना पैटर्न के मोल्ड बनाने के बाद मोल्ड कैविटी के आयामों की
के साथ बनाए गए सांचे	जांच करें।
का मूल्यांकन करें।	मोल्ड बनाने के बाद स्वीप पैटर्न द्वारा मोल्ड कैविटी के आयाम की
(एनओएस:	जांच करें।
आईएससी/एन9416)	जाय करा
12.टीपीएम (कुल उत्पादक	उपकरण रखरखाव का प्रदर्शन करें।
रखरखाव), टीक्यूएम (कुल	सुनिश्चित करें कि उपकरण उत्तम उत्पादन प्राप्त करें।
गुणवत्ता प्रबंधन) और	बढ़ने और कायम रहने के लिए रणनीतिक उपकरण का प्रदर्शन करें।
रिकॉर्ड रखने की प्रणाली का	निरंतर सुधार को निरंतर तरीके से चित्रित करें।
पालन करते हुए फाउंड्री	सभी प्रक्रिया कार्यों के लिए रिकॉर्ड रखने की प्रणाली बनाए रखें।
शॉप में धूल की समस्या के	
बारे में बताएं। (एनओएस:	
आईएससी/एन9491)	
13.कार्यक्षेत्र में विभिन्न	चित्रों पर दी गई जानकारी को पढ़ें और उसकी व्याख्या करें और
अनुप्रयोगों के लिए	अनुप्रयोगकार्य निष्पादित करने में उसे लागू करें।
इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ें	सामग्री की आवश्यकता, उपकरण और संयोजन/रखरखाव मापदंडों का
और लागू करें। (एनओएस:	पता लगाने के लिए विनिर्देश पढ़ें और उसका विश्लेषण करें।
एएससी/एन9410)	गुम/अनिर्दिष्ट मुख्य जानकारी वाले चित्रों का सामना करें और कार्य

	को पूरा करने के लिए छूटे हुए आयाम/पैरामीटरों को भरने के लिए
	स्वयं की गणना करें।
14.अनुप्रयोगसंचालन करने के	विभिन्न गणितीय समस्याओं को हल करें
लिए बुनियादी गणितीय	अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित बुनियादी विज्ञान की अवधारणा को
अवधारणा और सिद्धांतों	स्पष्ट करें
का प्रदर्शन करें। अध्ययन	
के क्षेत्र में बुनियादी विज्ञान	
को समझें और समझाएं।	
(एनओएस:	
एएससी/एन9411)	

8. आधारिक संरचना

फाउंड्रीमैन (सीआईटीएस) के लिए औजारों और उपकरणों की सूची				
(25 अभ्यर्थियों के बैच के लिए)				
क्र. न.	उपकरणों का नाम	विवरण	संख्या	
ए. प्रशिक्षु	टूल किट		_	
1.	उपकरण ट्रे स्टील	145x145x5 सेमी	26 नग.	
2.	टेपर ट्रॉवेल	18 सेमी गोलाकार	26 नग.	
3.	हार्ट और चौकोर ट्रॉवेल्स	3xl.2xl.2 सेमी	26 नग.	
4.	ट्रॉवेल हार्ट और स्कूप		26 नग.	
5.	ट्रॉवेल चौकोर और स्कूप		26 नग.	
6.	ट्रॉवेल डबल स्कूप		26 नग.	
7.	ट्रॉवेल डबल स्क्वायर		26 नग.	
8.	औज़ार चम्मच	32x16 सेमी -25x6 सेमी	26 नग.	
9.	सफाई वाला	6x300 मी	26 नग.	
10.	सफाई वाला	9x300 मी	26 नग.	
11.	वेंट तार	3 मिमी	26 नग.	
12.	पेग रैमर		26 नग.	
13.	फ्लैट रैमर	75mmx25mm ऊंचाई	26 नग.	
14.	रैपिंग स्पाइक जाली और कठोर		26 नग.	
15.	हैंड बेल्लो	25 सेमी	26 नग.	
16.	सुरक्षा चश्मे	साफ़ शीशे के साथ	26 नग.	
17.	चश्मे	एंटीग्लौ हीट प्रूफ	26 नग.	
18.	क्लीनर फ्लैंज		26 नग.	
19.	एग स्मूथर		26 नग.	
20.	स्मूथर राउंडर कार्नर		26 नग.	
21.	स्मूथर चौकोर कार्नर		26 नग.	
22.	स्टील रूल	300 मिमी	26 नग.	
23.	एप्रन चमड़ा या एस्बेस्टस		26 नग.	
24.	लेगिंग पैड		26 नग.	
25.	हाथ के दस्ताने	चमड़ा या अभ्रक	26 नग.	
बी. इंस्ड्रमेंट एंड जनरल शॉप ऑउटिफट				
26.	हैमर्स बॉल पीन	0.45 किग्रा	13 नग.	

27.	बॉल पीन हथौड़े	650 से 700 ग्राम	13 नग.
28.	स्लेज हथौड़े	8 किलो	5 नग.
29.	पंजा हथौड़े	0.75 किग्रा	2 नग
30.	छेनी ठंडी सपाट	2 x 22 सेमी	13 नग.
31.	छेनी	200 x 15 मिमी	13 नग.
32.	फ्लैट फाइल	30 सेमी बास्टर्ड	13 नग.
33.	फ्लैट फाइल	30 सेमी दूसरा कट	13 नग.
34.	फ्लैट फाइल राउंड	30 सेमी बास्टर्ड	13 नग.
35.	फोल्डिंग रूल	60 सेमी	5 नग.
36.	स्टील रूल	600 मिमी	5 नग.
37.	कैलिपर ओड लेग		3 नग.
38.	कैलिपर इनसाइड	15 सेमी	5 नग.
39.	खुरचने का औजर		5 नग.
40.	केंद्र पंच	15 सेमी	5 नग.
41.	लोहा काटने की आरी	30 सेमी समायोज्य	13 नग.
42.	सी क्लैंप	20 सेमी	13 नग.
43.	सी क्लैंप लाइट ड्यूटी स्टील	30 सेमी	13 नग.
44.	स्क्रू ड्राइवर	15 मिमी ब्लेड के साथ 25 सेमी	5 नग.
45.	स्क्रू ड्राइवर	15 सेमी	5 नग.
46.	स्क्रू ड्राइवर	18 सेमी	5 नग.
47.	सरौता(PLIERS)	20 सेमी 5	5 नग.
48.	तरय स्क्वायर	लकड़ी के काम के लिए	5 नग.
49.	ब्रिक लेयर हैमर	20 सेमी	5 नग.
50.	हाथ दीपक भटकने वाला सीसा		2 नग
51.	डेगासिंग बाले	10 सेमी छिद्रित हड	2 नग
52.	बेंच वाइस	12 सेमी जबड़ा	5 नग.
53.	बेंच वाइस के लिए कार्य बेंच	245 x 125x 75	1 नग.
54.	ब्लो लैंप		5 नग.
55.	हाथ आरी		5 नग.
56.	स्टील माप	3 मीटर टैप करें.	1 नं
57.	ट्रै मेल		2 नग
58.	्र फावड़ा हाथ		13 नग.
59.	इंजीनियर्स तरय स्क्वायर	15 सेमी	5 नग.
60.	लॉकर स्टील	प्रत्येक में 8 दराजें हैं	3 नग.
55.	, ,	1, 1, 1, 1, 0, 4, 1, 1, 1,	_ · · · ·

61.	चित्रफलक के साथ ब्लैक बोर्ड		1 नं
62.	अग्निशामक फोम रासायनिक प्रकार		2 नग
	अग्निशामक यंत्र सोडा ऐश, आदि प्रकार		प्रत्येक को
63.	की Co2 गैस		1
64.	आग की बाल्टियाँ	2 पानी के लिए और 3 रेत के लिए	5 नग.
65.	स्टैंड फॉर फायर बकेट		1 नं
66.	फेस शील्ड साफ़		13 जोड़े
67.	हेलमेट (इंजीनियर)		13 जोड़े
68.	गौंटलेट्स चमड़ा फेटलिंग		13 जोड़े
69.	फर्नेस के लिए गौंटलेट चमझ या एस्बेस्टस		13 जोड़े
70.	जुते के ऊपर एस्बेस्टस		13 जोड़े
71.	जलने के उपचार पर आधारित प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स		1 सेट
72.	डिवाइडर फर्म जोड़	20 सेमी	5 नग
73.	मोल्डिंग बक्से	30 x 40 x 15 सेमी	25 जोड़े
74.	मोल्डिंग बक्से	आरएसडीएल 75 x75 x 25 सेमी आरएसडीएल	13 जोड़े
75.	स्नैप फ्लास्क	40 x 35 x 12 सेमी आरएसडीएल	2 जोड़े
76.	स्लिप फ्लास्क	40 x 35 x 12 सेमी आरएसडीएल	2 जोड़े
77.	स्पिरिट लेवल		5 नग.
78.	व्हील बैरो		2 नग
79.	प्लेन ग्रूविंग 6 मिमी कटर		2 नग
80.	काटने वाला सरौता		2 नग
81.	स्पैनर और एलेगेन कुंजियों का सेट		प्रत्येक 2 सेट
82.	वेनियर कैलीपर्स		1 नं
83.	पिघलने और चार्ज करने के लिए चिमटे का सेट ।		2 सेट
84.	बीएलएस (बेसिक लाइफ सेविंग) प्रशिक्षण		1 सेट

	आयोजित करने के लिए उपकरण।		
05	अधिकतम कार्यशील दबाव वाला एयर	17.5 किग्रा/वर्ग सेमी	1 नं.
85.	कंप्रेसर		
86.	रबर हेड के साथ वायवीय रैमर		2 नग
07	वायवीय छेनी		1 नं.
87.	(उपयुक्त छेनी के साथ)		
88.	मोल्डिंग सैंड मुलर	100 किलोग्राम, कोर सैंड मुलर	प्रत्येक
00.		50 किलोग्राम क्षमता	एक इकाई
89.	मोल्ड ग्रीन कठोरता परीक्षक - डायल		एक इकाई
09.	प्रकार - रिसडेल मानक डायल		
90.	कोर कठोरता परीक्षक		एक इकाई
91.	हीटिंग टॉर्च के साथ एलपीजी सिलेंडर		एक इकाई
J1.	(औद्योगिक प्रयोजन)		
	हीटिंग प्रेशर गेज आदि के अनुरूप हीटिंग	तेल आधारित टिल्टिंग प्रकार की	एक इकाई
92.	और प्लंबिंग यूनिट। तेल टैंक मोटरयुक्त	क्र्सिबल भट्टी	
	रोटरी पंप- प्री हीटर ।		
	रेत परीक्षण उपकरण - पारगम्यता मीटर,		प्रत्येक
	सार्वभौमिक शक्ति परीक्षक, छलनी शेकर,		एक सेट
93.	मानक रेत रैमर, शटर इंडेक्स परीक्षक,		
	मिट्टी सामग्री परीक्षक, शीघ्र नमी		
	परीक्षक। इलेक्ट्रिक हॉट एयर ओवन.		
	स्ट्रिपिंग डिवाइस पिन लिफ्ट प्रकार के	नवीनतम संस्करण	एक इकाई
94.	साथ मोल्डिंग मशीन हाथ निचोइ।		
04.	उपयुक्त कंप्रेसर और लिफ्टिंग डिवाइस		
	के साथ।		
95.	नोजल के साथ CO2 गैस सिलेंडर		एक इकाई
	यांत्रिक गुणों का परीक्षण: तन्यता		एक इकाई
	परीक्षक,कठोरता परीक्षक, ब्रिनेल परीक्षक,		
96.	रॉकवेल परीक्षक,फ्रैक्चर परीक्षक, इम्पैक्ट		
30.	टेस्टर, क्रीप टेस्टर		
	विशिष्टताः प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए		
	उपयुक्त उपकरण		
97.	इलेक्ट्रिकल मेल्टिंग फर्नेस:सभी सामान	इंडक्शन 100 किग्रा. सीआई या	एक इकाई
57.	के साथ.	स्टील या पीतल का पिघलना।	

98.	धातु रासायनिक संरचना विश्लेषक या		एक इकाई
	स्पेक्ट्रोमीटर		
99.	ताप-उपचारित भट्टी (विद्युत भट्टी)		एक इकाई
100.	केन्द्रापसारक कास्टिंग मशीन		एक इकाई
101.	बीएलएस (बेसिक लाइफ सपोर्ट) प्रशिक्षण	वैकल्पिक	1 सेट
	आयोजित करने के लिए उपकरण।		
102.	एयर कंडीशनर		आवश्यक
			ता
			अनुसार

