

# प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर

# एनएसक्यूएफ स्तर- 4



क्षेत्र- रसायन एवं पेट्रो रसायन

# COMPETENCY BASED CURRICULUM

CRAFT INSTRUCTOR TRAINING SCHEME (CITS)



भारत सरकार कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय प्रशिक्षण महानिदेशालय

# केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान EN-81, सेक्टर-V, साल्ट लेक सिटी,

कोलकाता - 700 091



# प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर

(इंजीनियरिंग ट्रेड)

# क्षेत्र-रसायन एवं पेट्रोरसायन

(2024 में डिज़ाइन किया गया)

संस्करण 2.1

# शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना (सीआईटीएस)

एनएसक्यूएफ स्तर-5

द्वारा विकसित भारत सरकार कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय प्रशिक्षण महानिदेशालय

केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान EN-81, सेक्टर-V, साल्ट लेक सिटी,

N-81, सेक्टर-V, साल्ट लेक सिटी कोलकाता - 700 091 www.cstaricalcutta.gov.in

# विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ सं।
1.	पाठ्यक्रम अवलोकन	1
2.	प्रशिक्षण प्रणाली	2
3.	सामान्य जानकारी	6
4.	नौकरी भूमिका	8
5.	शिक्षण के परिणाम	9
6.	पाठ्यक्रम सामग्री	10
7.	मूल्यांकन के मानदंड	24
8.	आधारभूत संरचना	29

# 1. पाठयक्रम अवलोकन

शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना शिल्पकार प्रशिक्षण योजना की शुरुआत से ही चालू है। पहला शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान 1948 में स्थापित किया गया था। इसके बाद, 6 और संस्थान, अर्थात् प्रशिक्षकों के लिए केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान (जिसे अब राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई) कहा जाता है), लुधियाना, कानपुर, हावड़ा, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद में एनएसटीआई स्थापित किए गए। 1960 में डीजीटी द्वारा स्थापित। तब से सीआईटीएस पाठ्यक्रम भारत भर के सभी एनएसटीआई के साथ-साथ डीजीटी से संबद्ध संस्थानों में सफलतापूर्वक चल रहा है। प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए संस्थान (आईटीओटी)। यह प्रशिक्षकों के लिए एक वर्ष की अविध का योग्यता आधारित पाठ्यक्रम है। "प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर" सीआईटीएस ट्रेड "प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर" सीटीएस ट्रेड के प्रशिक्षकों के लिए लागू है।क्राफ्ट प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षकों को शिक्षाशास्त्र में तकनीकों के विभिन्न पहलुओं का पता लगाने और व्यावहारिक कौशल को स्थानांतरित करने में सक्षम बनाना है ताकि उद्योगों के लिए कुशल जनशक्ति का एक पूल विकसित किया जा सके, जिससे उनके करियर में वृद्धि हो और बड़े पैमाने पर समाज को लाभ हो। . इस प्रकार एक समग्र शिक्षण अनुभव को बढ़ावा देना जहां प्रशिक्ष विशेष ज्ञान, कौशल प्राप्त करता है और सीखने के प्रति दृष्टिकोण विकसित करता है और व्यावसायिक पशिक्षण प्रायम्भितिकी तंत्र में गोगारान देता है।

प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देता है। यह पाठ्यक्रम प्रशिक्षकों को प्रशिक्षुओं को सलाह देने, सभी प्रशिक्षुओं को सीखने की प्रक्रिया में संलग्न करने और संसाधनों के प्रभावी उपयोग के प्रबंधन के लिए निर्देशात्मक कौशल विकसित करने में भी सक्षम बनाता है। यह सहयोगात्मक शिक्षा और काम करने के नवीन तरीकों के महत्व पर जोर देता है। सभी प्रशिक्षु पाठ्यक्रम सामग्री को सही परिप्रेक्ष्य में समझने और व्याख्या करने में सक्षम होंगे, ताकि वे अपने सीखने के अनुभवों से जुड़े और सशक्त हों और सबसे ऊपर, गुणवतापूर्ण वितरण सुनिश्चित करें।

#### 2. प्रशिक्षण प्रणाली

#### 2.1 सामान्य

सीआईटीएस पाठ्यक्रम राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) और डीजीटी से संबद्ध संस्थानों जैसे प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थान ( आईटीओटी ) में वितरित किए जाते हैं। सीआईटीएस में प्रवेश के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देशों के लिए डीजीटी द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना होगा। आगे का पूरा प्रवेश विवरण NIMI वेब पोर्टल <a href="http://www.nimionlineadmission.in">http://www.nimionlineadmission.in</a> पर उपलब्ध कराया गया है। यह कोर्स एक साल की अवधि का है. इसमें ट्रेड टेक्नोलॉजी (व्यावसायिक कौशल और व्यावसायिक जान), प्रशिक्षण पद्धति और इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी/सॉफ्ट कौशल शामिल हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल समापन के बाद, प्रशिक्ष क्राफ्ट प्रशिक्षक के लिए अखिल भारतीय ट्रेड टेस्ट में उपस्थित होते हैं। सफल पृशिक्षकोदिक्षकोदिक्षकोदिक्षका प्रशिक्ष के सिम्मानित किया जाता है।

नीचे दी गई तालिका एक वर्ष की अविध के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रम तत्वों में प्रशिक्षण घंटों के वितरण को दर्शाती है:

क्रमांक	पाठ्यक्रम तत्व	सांकेतिक प्रशिक्षण घंटे
1.	व्यापार प्रौदयोगिकी	
	व्यावसायिक कौशल (व्यापार व्यावहारिक)	480
	व्यावसायिक ज्ञान (व्यापार सिद्धांत)	270
2.	प्रशिक्षण पद्धित	
	टीएम प्रैक्टिकल	270
	टीएम सिद्धांत	180
	कल	1200

हर साल नजदीकी उद्योग में 150 घंटे की अनिवार्य ओजेटी (ऑन द जॉब ट्रेनिंग), जहां उपलब्ध नहीं हो, वहां ग्रुप प्रोजेक्ट अनिवार्य है।

3	ऑन द जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी)/ग्रुप प्रोजेक्ट	150
4	वैकल्पिक पाठ्यक्रम	240

प्रशिक्षु 240 घंटे की अविध के वैकल्पिक पाठ्यक्रम का विकल्प भी चुन सकते हैं।

#### 2.3 प्रगति पथ

- वोकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट/तकनीकी संस्थान में प्रशिक्षक के रूप में शामिल हो सकते हैं।
- इंडस्ट्रीज में सुपरवाइजर के पद पर जुड़ सकते हैं।

# 2.4 मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण

सीआईटीएस प्रशिक्षु का मूल्यांकन पूरे पाठ्यक्रम के दौरान और प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में उसके शिक्षण कौशल, ज्ञान और सीखने के प्रति दृष्टिकोण के लिए किया जाएगा। क) प्रशिक्षण की अविध के दौरान सतत मूल्यांकन (आंतिरिक) प्रत्येक सीखने के परिणामों के लिए निर्धारित मूल्यांकन मानदंडों के संबंध में प्रशिक्षक की योग्यता का परीक्षण करने के लिए रचनात्मक मूल्यांकन विधि द्वारा किया जाएगा। प्रशिक्षण संस्थान को मूल्यांकन दिशानिर्देशों के अनुरूप एक व्यक्तिगत प्रशिक्षु पोर्टफोलियो बनाए रखना होगा। आंतिरिक मूल्यांकन के अंक www.bhartskills.gov.in पर उपलब्ध कराए गए फॉर्मेटिव असेसमेंट टेम्पलेट के अनुसार होंगे।

बी) अंतिम मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन पद्धति के रूप में होगा । राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय व्यापार परीक्षा डीजीटी के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष के अंत में डीजीटी द्वारा आयोजित की जाएगी। सीखने के परिणाम और मूल्यांकन मानदंड अंतिम मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने का आधार होंगे । अंतिम परीक्षा के दौरान बाहरी परीक्षक व्यावहारिक परीक्षा के लिए अंक देने से पहले मूल्यांकन दिशानिर्देश में विस्तृत अनुसार व्यक्तिगत प्रशिक्ष की प्रोफ़ाइल की भी जाँच करेगा।

#### 2.4.1 पास मानदंड

#### परीक्षा के लिए विषयों के बीच अंकों का आवंटन:

ट्रेड प्रैक्टिकल, टीएम प्रैक्टिकल परीक्षाओं और फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत 60% है और अन्य सभी विषयों के लिए 40% है। कोई ग्रेस अंक नहीं होगा।

# 2.4.2 मूल्यांकन दिशानिर्देश

यह सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए कि मूल्यांकन में कोई कृत्रिम बाधा न हो। मूल्यांकन करते समय विशेष आवश्यकताओं की प्रकृति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मूल्यांकन करते समय, विचार किए जाने वाले प्रमुख कारक मानक/गैर-मानक प्रथाओं को शामिल करके विशिष्ट समस्याओं के समाधान उत्पन्न करने के दृष्टिकोण हैं।

मूल्यांकन करते समय टीम वर्क, स्क्रैप/अपशिष्ट से बचाव/कमी और प्रक्रिया के अनुसार स्क्रैप/अपशिष्ट का निपटान, व्यवहारिक दृष्टिकोण, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और प्रशिक्षण में नियमितता पर भी उचित विचार किया जाना चाहिए। योग्यता का आकलन करते समय ओएसएचई के प्रति संवेदनशीलता और स्व-सीखने के रवैये पर विचार किया जाना चाहिए। मूल्यांकन साक्ष्य आधारित होगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

- शिक्षण कौशल का प्रदर्शन (पाठ योजना, प्रदर्शन योजना)
- रिकार्ड ब्क/दैनिक डायरी
- मूल्यांकन पत्रक
- प्रगति चार्ट
- वीडियो रिकॉर्डिंग
- उपस्थिति और समयनिष्ठा
- मौखिक परीक्षा
- किया गया व्यावहारिक कार्य/मॉडल
- कार्य
- परियोजना कार्य

आंतरिक (रचनात्मक) मूल्यांकन के साक्ष्य और रिकॉर्ड को आगामी वार्षिक परीक्षा तक ऑडिट और सत्यापन के लिए परीक्षा निकाय द्वारा संरक्षित रखा जाना चाहिए। मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित अंकन पैटर्न अपनाया जाना चाहिए:

#### पेश करने का स्तर

#### प्रमाण

# (ए) मूल्यांकन के दौरान 60% -75% की सीमा में वेटेज आवंटित किया जाएगा

सामियक मार्गदर्शन के साथ शिल्प अनुदेशक के स्वीकार्य मानक की प्राप्ति को प्रदर्शित करता है और एक प्रशिक्षक के अच्छे गुणों का प्रदर्शन करके छात्रों को संलग्न करता है।

- दर्शकों के साथ तालमेल स्थापित करने, व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुति देने और क्षेत्र में एक विशेषज्ञ के रूप में स्थापित होने के लिए काफी अच्छे कौशल
- विशिष्ट विषय पर प्रशिक्षण लेते समय सीखने और त्रास्त्रों की पादिन के जिए कार्नों की भीमन मंत्रासना।
- प्रत्येक अवधारणा को ऐसे शब्दों में व्यक्त करने में योग्यता का काफी अच्छा स्तर जिसे छात्र संबंधित कर सकते हैं, सादृश्य बना सकते हैं और पूरे पाठ
- प्रभावी प्रशिक्षण प्रदान करने में समय-समय पर महाराता।

### (बी) मुल्यांकन के दौरान <sup>75%-90%</sup> की सीमा में वेटेज आवंटित किया जाएगा

इस ग्रेड में प्रदर्शन के लिए, उम्मीदवार को निर्देशात्मक डिजाइन में पारंगत होना चाहिए, शिक्षण कार्यक्रम लागू करना चाहिए और शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना चाहिए जो कम मार्गदर्शन के साथ शिल्प प्रशिक्षक के उचित मानक की प्राप्ति को प्रदर्शित करता है और एक प्रशिक्षक के अच्छे गुणों का प्रदर्शन करके छात्रों को संलग्न करता है।

- दर्शकों के साथ संबंध स्थापित करने, व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुति देने और क्षेत्र में एक विशेषज्ञ के रूप में स्थापित होने के लिए अच्छे कौशल का
- विशिष्ट विषय पर प्रशिक्षण लेते समय सीखने और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए छात्रों की औसत से ऊपर
- एक **अच्छा** स्तर जिसे छात्र संबंधित कर सकते हैं, सादृश्य बना सकते हैं और पूरे पाठ का सारांश
- प्रस्तुत कर सुकृत है।
   प्रभावा प्रशिक्षण प्रदान करने में थोड़ा सहयोग।

#### <sup>(</sup>सी<sup>)</sup> मल्यांकन के दौरान <sup>90%</sup> से अधिक की सीमा में वेटेज आवंटित किया जाना है

इस ग्रेड में प्रदर्शन के लिए, उम्मीदवार को निर्देशात्मक डिजाइन से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए, शिक्षण कार्यक्रम लागू करना चाहिए और शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना चाहिए जो न्यूनतम या बिना किसी समर्थन के उच्च मानक के शिल्प अनुदेशक की प्राप्ति को प्रदर्शित करता है और एक प्रशिक्षक के अच्छे गुणों का प्रदर्शन करके छात्रों को संलग्न करता है।

- दर्शकों के साथ तालमेल स्थापित करने, व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुति देने और क्षेत्र में एक विशेषज्ञ के रूप में स्थापित होने के लिए उच्च कौशल स्तर का
- विर्शिष्ट विषय पर प्रशिक्षण लेते समय सीखने और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए छात्रों की अच्छी
- अगगदारी। उच्च स्तर की योग्यता जिससे छात्र संबंधित हो सके, सादृश्य बना सके और पूरे पाठ का सारांश प्रस्तुत
- प्रभावी प्रशिक्षण प्रदान करने में न्यूनतम या कोई

# 3. सामान्य जानकारी

व्यापार का नाम	प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर-सीआईटी			
व्यापार कोड	डीजीटी/4055			
एनसीओ - 2015	2356.0100, 8142.1301, 8142.1400, 8142.9900			
एनओएस कवर किया	सीपी/एन9425, सीपी/एन9426, सीपी/एन9427, सीपी/एन9428,			
गया	सीपी/एन9429, सीपी/एन9430, सीपी/एन9431, सीपी/एन9432,			
	सीपी/एन९४३३, सीपी /एन९४३४, सीपी/एन९४३५, सीपी/एन९४३६, सीपी/			
	एन९४३७, सीपी/एन९४३८, सीपी/एन ९४३९, एएससी /एन९४१०,			
एनएसक्यूएफ स्तर	लेवल- 4			
शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण की अवधि	एक वर्ष			
इकाई शक्ति (छात्रों की	25			
प्रवेश योग्यता	एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज/विश्वविद्यालय से			
	प्लास्टिक प्रौद्योगिकी/इंजीनियरिंग में डिग्री। या			
	एआईसीटीई/मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा के बाद			
	प्लास्टिक टेक्नोलॉजी/इंजीनियरिंग में 03 साल का डिप्लोमा। या			
	भारतीय सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिक जिन्होनें संबंधित क्षेत्र में 15 वर्ष सेवा की			
	हो एवं डीजीआर माध्यम से संबंधित क्षेत्र में समकक्षता हासिल की हो। या			
	प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर में 01 वर्ष की एनटीसी/एनएसी उत्तीर्ण के साथ			
न्युनतम आय्	10तीं क्रशा शैक्षणिक सत्र के पहले दिन 16 वर्ष।			
स्पेस मानदंड	500 वर्ग. एम			
पावर <b>मानदंड</b>	15.6 किलोवाट			
प्रशिक्षकों के लिए योग्यता	1 25/6   1/(1/4/10			
1. प्लास्टिक प्रोसेसिंग	संबंधित क्षेत्र में दो साल के अनुभव के साथ एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता			
ऑपरेटर-सीआईटीएस	प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज/विश्वविद्यालय से प्लास्टिक			
ट्रेड	प्रौद्योगिकी/इंजीनियरिंग में बी.वोक्/िडग्री।			
	एआईसीटीई/मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से प्लास्टिक			
	प्रौद्योगिकी/इंजीनियरिंग में 03 वर्ष का डिप्लोमा तथा संबंधित क्षेत्र में			
	पांच वर्ष का अनुभव।			
	या			
	भारतीय सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिक जिन्होनें संबंधित क्षेत्र में 15 वर्ष सेवा की			
	हो एवं डीजीआर माध्यम से संबंधित क्षेत्र में समकक्षता हासिल की हो। प्रार्थी			
	ने भारतीय सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण संस्थान से अनुदेशीय पद्धति पाठ्यक्रम			

	या प्रासंगिक क्षेत्र में सात साल के अनुभव के साथ "प्लास्टिक प्रोसेसिंग
	ऑपरेटर" के ट्रेड में एनटीसी/ एनएसी उत्तीर्ण।
	्र आवश्यक योग्यताः
	डीजीटी के तहत किसी भी प्रकार में प्रासंगिक राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक
	प्रमाणप्रन् (प्रतमीभार्दमी)।
2. कार्यशाला गणना एवं	संबंधित क्षेत्र में दो साल के अनुभव के साथ एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता
विज्ञान	प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज/विश्वविद्यालय से किसी भी इंजीनियरिंग में
	बी.वोक /डिग्री। या
	एआईसीटीई/मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से इंजीनियरिंग में 03 साल
	का डिप्लोमा या डीजीटी से प्रासंगिक एडवांस्ड डिप्लोमा (वोकेशनल) के
	साथ संबंधित क्षेत्र में पांच साल का अनुभव।
	कसी भी इंजीनियरिंग ट्रेड में एनटीसी/एनएसी के साथ संबंधित क्षेत्र में सात
	साल का अनुभव।
	आवश्यकः
	प्रासंगिक व्यापार में राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाणपत्र (एनसीआईसी)।
	या 🛴
a <del></del>	RoDA में NCIC या DGT के अंतर्गत इसका कोई संस्करण।
3. इंजीनियरिंग ड्राइंग	संबंधित क्षेत्र में दो साल के अनुभव के साथ एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता
	प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज/विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में बी.वोक / डिग्री
	या
	एआईसीटीई/मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से इंजीनियरिंग में 03 साल
	का डिप्लोमा या डीजीटी से प्रासंगिक एडवांस्ड डिप्लोमा (वोकेशनल) के
	साथ संबंधित क्षेत्र में पांच साल का अनुभव।
	इंजीनियरिंग के अंतर्गत वर्गीकृत 'मैकेनिकल ग्रुप (ग्रेड-1) ट्रेडों में से किसी
	एक में एनटीसी/एनएसी । ड्राइंग'/ डी'मैन मैकेनिकल/ डी'मैन सिविल' सात
	साल के अनुभव के साथ।
	आवश्यक योग्यताः
	प्रासंगिक व्यापार में राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाणपत्र (एनसीआईसी)।
	या आरओडीए / डी'मैन (मेक/सिविल) में एनसीआईसी या डीजीटी के तहत
	द्रमके कि.मी भी प्रकार
4. प्रशिक्षण पद्धति	प्रशिक्षण/शिक्षण क्षेत्र में दो साल के अनुभव के साथ एआईसीटीई /यूजीसी
	से मान्यता प्राप्त कॉलेज/विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में बी.वोक / डिग्री
	। या
	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में डिप्लोमा के साथ
	पशिक्षण/शिक्षण क्षेत्र में पांन मात्र का भन्नभ्रत।

# प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर (सीआईटीएस)

	या प्रशिक्षण/शिक्षण क्षेत्र में सात साल के अनुभव के साथ किसी भी ट्रेड में एनटीसी/एनएसी उत्तीर्ण ।
	आवश्यक योग्यता : एनआईटीटीटीआर या समकक्ष से डीजीटी / बी.एड / टीओटी के तहत किसी भी प्रकार में नेशनल काफ्ट इंस्ट्रक्टर मर्टिफिकेट (एनसीआईसी)।
5. प्रशिक्षक के लिए	21 साल
ज्यानस्य भाग	

# 4. नौकरी भूमिका

# कार्य भूमिकाओं का संक्षिप्त विवरणः

मैनुअल प्रशिक्षण शिक्षक/शिल्प प्रशिक्षक; आईटीआई/व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में छात्रों को परिभाषित कार्य भूमिका के अनुसार संबंधित ट्रेडों में निर्देश देता है। संबंधित ट्रेडों और संबंधित विषयों के औजारों और उपकरणों के उपयोग के लिए सैद्धांतिक निर्देश प्रदान करता है। कार्यशाला में व्यापार से संबंधित प्रक्रिया और संचालन का प्रदर्शन करें; छात्रों को उनके व्यावहारिक कार्य में पर्यवेक्षण, मूल्यांकन और मूल्यांकन करना। दुकानों में उपकरणों और औज़ारों की उपलब्धता और उचित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करता है। प्लास्टिक मोल्डिंग तकनीशियन या ऑपरेटर; प्लास्टिक और उसके कणिकाओं की विशिष्टताओं का प्रबंधन, मोल्डिंग मशीनरी की स्थापना और संचालन और आउटपुट को बनाने और खत्म करने का प्रबंधन

करता है।

मोल्डर, हाथ (प्लास्टिक); प्लास्टिक शीटों को हैंड मोल्डिंग प्रेस में वांछित आकार में ढालना। ढले ह्ए उत्पाद के लिए विशिष्टताओं का अध्ययन करना और सांचे को असेंबल करना। मोल्डिंग के लिए चार्ज का वजन, दबाव, तापमान और ठीक होने का समय निर्धारित करता है; प्लास्टिक शीट इकट्ठा करता है, उन्हें आवश्यक आकार में काटता है और मोल्डिंग के लिए नरम करने के लिए उन्हें विद्युत चालित हीटर पर गर्म करता है; पर्याप्त रूप से गर्म होने पर शीट को हटाता है और उसे लकड़ी के सांचे के फीमेल में रखता है, शीट को उसकी स्थिति में रखने के लिए सांचे के लकड़ी के स्लैब को लगाता है और सांचे के मेल ब्लॉक को डालता है; हैंड प्रेस में सांचे को सेट करना और सामग्री को संपीड़ित करने और सांचे के आकार में सामग्री बनाने के लिए नियंत्रणों में हेरफेर करना; निर्दिष्ट समय-अंतराल के बाद सांचे को खोलकर ढली हुई प्लास्टिक वस्तु को हटा देना; संयंत्र या ग्राहक मानकों के अनुरूप होने के लिए उत्पाद की जांच और मूल्यांकन करना। दोषों को दूर करने और उत्पाद को दोबारा ढालने के लिए मोल्डिंग प्रक्रिया में मामूली समायोजन कर सकते पूलास्टिक उत्पाद बनाने वाले संचालक, अन्य; प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण में कई नियमित और कम र्कुंशल कार्य करना, जैसे कि प्लास्टिक या प्लास्टिक की गर्भवती शीटों को व्यवस्थित करना और लोड करना, प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर की सहायता करना, मोल्ड किए गए प्लास्टिक उत्पादों की सफाई और परिष्करण करना आदि और उन्हें इस प्रकार नामित किया गया है: यदि सहायता करता है तो लैमिनेटिंग प्रेस हेल्पर (प्लास्टिक) लैमिनेटिंग प्रेस ऑपरेटर राल से संसेचित लकड़ी, कपड़े, कागज या अन्य सामग्रियों की शीटों की गिनती करके, धात् की प्लेटों की सतह को चिपकने से रोकने के लिए कपड़े और विशेष समाधान से पोंछकर और सादे या उत्कीर्ण प्लेटों के बीच शीटों को ढेर करके। सदेंभें एनसीओं 2015:

- a) 2356.0100 मैनुअल प्रशिक्षण शिक्षक/शिल्प प्रशिक्षक।
- b) 8142.1301 प्लॉस्टिक मोल्डिंग तकनीशियन या ऑपरेटर
- c) 8142.1400 मोल्डर , हाथ (प्लास्टिक)
- d) 8142.9900 प्लास्टिक उत्पाद बनाने वाले संचालक, अन्य

#### संदर्भ एनओएस:

a) सीपी/एन9425

c) सीपी/एन9427

b) सीपी/एन9426

d) सीपी/एन9428

# प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर (सीआईटीएस)

- e) सीपी/एन9429
- f) सीपी/एन9430
- g) सीपी/एन9431
- h) सीपी/एन9432
- i) सीपी/एन9433
- j) सीपी/एन9434
- k) सीपी/एन9435

- ।) सीपी/एन9436
- m) सीपी/एन9437
- n) सीपी/एन9438
- o) सीपी/एन9439
- p) एएससी/एन9410
- q) एएससी/एन9411

#### 5. सीखने के परिणाम

सीखने के परिणाम एक प्रशिक्ष की कुल दक्षताओं का प्रतिबिंब हैं और मूल्यांकन मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

# 5.1 व्यापार प्रौदयोगिकी

1. दुकान के फर्श, खतरों, जोखिम और उसके शमन में अन्शासन और स्रक्षा अन्पालन दिखाएं। (एनओएस: सीपी/एन९४२५)

2. वर्कशॉप इंडक्शन के दौरान प्लास्टिक प्रसंस्करण में उपयोग किए जाने वाले बुनियादी उपकरणों

का ज्ञान प्रदर्शित करें । (एनओएस: सीपी/एन9426 ) 3. पॉलिमरिक आकृति विज्ञान (बेसिक पॉलिमर विज्ञान, पॉलिमर, इलास्टोमेर, एडिटिव्स, कंपाउंडिंग

एजेंट) की मूलभूत जानकारी का वर्णन करें (एनओएस: सीपी /एन9427 ) 4. परीक्षण, विश्लेषण और पूर्व-सुखाने द्वारा प्लास्टिक के गुणों का चित्रण करें । (एनओएस:

सीपी/एन9428) 5. प्रसंस्करण मशीनों की संचालन क्षमता के लिए रखरखाव कार्य का प्रदर्शन करें । (एनओएस:

सीपी/एन9429)

- 6. प्राथमिक प्लास्टिक प्रसंस्करण तकनीकों दवारा तैयार उत्पाद की अच्छी ग्णवत्ता प्रदर्शित करें। (ए-इंजेक्शन मोल्डिंग, बी-कम्प्रेशन मोल्डिंग, सी, ब्लो मोल्डिंग, डी-एफआरपीई-एक्सर्बूज़न) -प्लांट लेआउट, प्रसंस्करण, मशीनरी, सामान्य रखरखाव, उत्पाद, अनुप्रयोग, दोष, परीक्षण और गुणवत्ता
- 7. <del>दिवितीयम एत्रेगेरिटमः</del> प्रेमिरिक्प्णितिक्षमीकां द्वारा तैयार उत्पाद की अच्छी गुणवत्ता प्रदर्शित करें। (ए-थर्मीफॉर्मिंग, बी-रोटेशनल मोल्डिंग, सी-कोटिंग, डी-कास्टिंग, कैलेंडरिंग) - प्लांट लेआउट, प्रसंस्करण, मुशीनरी, सामान्य रखरखाव, उत्पाद, अनुप्रयोग, दोष, परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण) (एनऔएस: सीपी/एन9431)

8. तृतीयक प्लास्टिक प्रसंस्करण तकनीकों द्वारा तैयार उत्पाद की अच्छी ग्णवत्ता का वर्णन करें।

(काटना, ड्रिलिंग, झुकना, वेल्डिंग) (एनओएस: सीपी/एन9432) 9. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की सहायता से प्लास्टिक के पुनर्प्रसंस्करण का प्रदर्शन ।

- (एनओएस: सीपी/एन9433) 10. पॉलिमर संश्लेषण प्रक्रियाओं द्वारा पॉलिमर के संश्लेषण को प्रदर्शित करें। (एनओएस: सीपी/एन9434)
- 11. उन्नत प्लास्टिक प्रसंस्करण तकनीकों का वर्णन करें। (एनओएस: सीपी/एन9435)
- 12. प्लास्टिक पैकेजिंग प्रौदयोगिकी दवारा उत्पाद की पैकेजिंग का प्रदर्शन करें। (एनओएस: सीपी/एन9436)
- 13. CAD/CAM सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके डिज़ाइन किए गए मोल्ड पर एक साधारण प्लास्टिक
- उत्पाद प्रदर्शित करें। (एनओएस: सीपी/एन9437 ) 14. नए उत्पाद विकास के लिए नैनो-प्रौद्योगिकी का ज्ञान लागू करें। (एनओएस: सीपी/एन9438 )
- 15. प्लास्टिक प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए प्रमाणन और मानकों पर एक सेमिनार आयोजित करें।

(एनओएस: सीपी/एन9439 ) 16. कार्यक्षेत्र में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ें और लागू करें। (एनओएस: एएससी/एन9410)

17. व्यावहारिक संचालन करने के लिए बुनियादी गणितीय अवधारणा और सिद्धांतों का प्रदर्शन करें। अध्ययन के क्षेत्र में बुनियादी विज्ञान को समझें और समझाएं। (एनओएस: एएससी/एन9411)

# 6. पाठ्यक्रम सामग्री

प्लास्टिक प्रसंस्करण ऑपरेटर-सीआईटी व्यापार के लिए पाठ्यक्रम					
व्यापार प्रौद्योगिकी					
अवधि	संदर्भ शिक्षण	व्यावसायिक कौशल (व्यापार व्यावहारिक)	पेशेवर ज्ञान (व्यापार सिद्धांत)		
प्रेक्टिकल 12	दुकान के फर्श, खतरों, जोखिम और उसके शमन में अनुशासन और सुरक्षा अनुपालन दिखाएं।	1. व्यापार में उपयोग किए जाने वाले उपकरण, व्यापार में व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के उपयोग, प्राथमिक चिकित्सा, विद्युत मेन के संचालन, व्यावसायिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, विभिन्न जल प्रतिक्रियाशील पदार्थों का उत्तर्भा पदार्थ और आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले औद्योगिक रसायन, एसिड, क्षार और गैसों का प्रदर्शन पर वीडियो प्रदर्शन। विभिन्न प्रमुख अग्निकांडों के केस अध्ययनों का वर्णन करें। विभिन्न प्रमुख अग्निकांडों के केस अध्ययनों का वर्णन करें। हाउसकीपिंग का प्रदर्शन करें। संयंत्र में अपनाए गए सुरक्षा नारे, सुरक्षा सावधानियों का वर्णन करें। संयंत्र में अपनाए गए सुरक्षा नारे, सुरक्षा सावधानियों का वर्णन करें।	अनुशासन: पाँध में अनुशासन का महत्व और सामान्य सिद्धांत, अनुशासन के लिए आवुश्यक तत्व और बाहरी संकेत । सुरक्षा नीति, सुरक्षा समिति, मनिके, अभ्यास और प्रदर्शन का परिचय । प्लास्टिक प्रसंस्करण अनुभाग में काम करते समय सामान्य सुरक्षा सिवाधीकि मिंद्युत आग के सामान्य कारण और उसके उपचारात्मक उपाय, स्थैतिक बिजली सहित विद्युत खतरे, इलेक्ट्रोक्यूशन और मुख्यात्कीक शामीकि रचना: दहन की परिभाषा, प्रतिक्रिया की गर्मी और कैलोरी मान, फ़्लैश बिंदु, अग्नि जिंदुक्ति मिंद्री जुनाप स्पृति होन और पिरामिड, गर्मी का स्रोत, आग का वर्गीकरण, ऑक्सीजन और दहन पर इसका प्रभाव, गर्मी हस्तांतरण का मिस्मरवं बुझाने वाले यंत्र: आग का वर्गीकरण और बुझाने वाले यंत्रों के प्रकार. अग्निशमन की तकनीकें - शीतलन, भुखमरी को शांत करना और कुट्टरपंथियों की शंखला को तोड़ना। प्राथमिक चिकित्सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण; आवश्यकता, चयन, उपयोग, देखभाल एवं रखरखाव श्वसन एवं सिर्श्वसाझ, पिरिहर्स, आंख, हाथ, पैर		

			और शरीर की सुरक्षा। कार्यशाला सुरक्षा
			फ़ैक्टरी अधिनियम और दर्घटनाएँ
प्रैक्टिकल 1 2	वर्कशॉप इंडक्शन के दौरान प्लास्टिक प्रसंस्करण में उपयोग किए जाने वाले बुनियादी	9. संस्थान की कार्यशालाओं में अभिम्खीकरण। 10. संस्थान की कार्यशाला में शामिल होने के दौरान बुनियादी उपकरणों और उनके संचालन का ज्ञान प्रदर्शित करें।	क्रिक्टरा आधानयम आर द्वाटनाए बुनियादी कार्यशालाएँ (फिटिंग, टर्निंग, शीटमेटल, प्लंबिंग, वेल्डिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रेंस्ड्रिटेंक्सेश्न्टिकें प्रेंसिंस्करण प्रक्रियाओं के दौरान विभिन्न दुकानों में संचालन की आवश्यकता। विभिन्न उपकरण (पकड़ना, चिहिनत करना और मापना, काटना, फिनिशिंग, प्लेनिंग, ड्रिलिंग, टैपिंग, ड्राइंग्रेंखिक माप उपकरण (चोरी नियम) • उपकरण धारण करना और समर्थन करना • अंकन उपकरण • छिद्रण उपकरण
प्रैक्टिकल 38	पॉलिमरिक आकृति	11. उपलब्ध पॉलीमेरिक ग्रैन्यूल्स	<ul> <li>काटने के उपकरण</li> <li>परिष्करण उपकरण</li> <li>ड्रिलिंग, टैपिंग, मरना</li> <li>उपकरण सामग्री</li> <li>सामग्री संरचना</li> </ul>
हांटे सिद्धांत 14 घंटे	विज्ञान (बेसिक पॉलिमर विज्ञान, पॉलिमर,इलास्टोमेर,	का प्रदर्शन करें। 12. उपलब्ध इलास्टोमेरिक ग्रैन्यूल्स का चित्रण करें। 13. उपलब्ध विभिन्न योजकों का	सामग्री के गुण, ठोस संरचना (अनाकार, क्वासिक क्रिस्टल, तर्कसंगत सन्निकटन, क्रिस्टल), 7
	एडिटिव्स, कंपाउंडिंग एजेंट)	प्रदर्शन करें। 14. कपाउंडिंग सिस्टम का प्रदर्शन करें।	क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल दोष (OD, 1D, 2D, 3D) ब्रवाइस जाली सामान्य
	की मूलभूत	15. सिंगल स्क्रू एक्सडूडर, ट्विंग स्क्रू एक्सडूडर का प्रदर्शन करें।	प्रकार की सामग्री (धातु, सिरेमिक रासायनिक बन्धु और पीलिमर), अनाज सीमा 1, मजबूत या प्राथमिक बंधन
	करें /		(आयनिक, सहसंयोजक और समन्वय) 2. कमजीर या द्वितीयक बंधन
			2. कमजार या द्वितायक बंधन (द्विधुवद्विधुवऔरहाइड्रोजन बंधन) इतिहास, परिभाषाएँ, मोनोमर्स और
			इसकी आवश्यकता ,
			पोलीमराइजेशन तकनीक, पॉलिमर
			का वर्गीकरण , संरचना, प्रसंस्करण
			और अन्प्रयोगों के आधार पर

आणविक बल और रासायनिक बंधन, पॉलिमर संरचना, होमो पॉलिमर और कॉपोलिमर, नामकरण, आणविक भार और वितरण और इसका प्रभाव पॉलिमर के गुण और प्रसंस्करण, थर्मल पालिमर के बनियादी रसायन संक्रमण टीजी , सएस और टीएम। नामकरण - कच्चे माल के स्रोत -निर्माण के तरीके - सामान्य विशेषताएं और गुण, कमोडिटी प्लास्टिक का ज्ञान, इंजीनियरिंग प्लास्टिक, इंजीनियरिंग प्लास्टिक और विशेषता प्लास्टिक - कच्चे माल के स्रोत - निर्माण की विधि, सामान्य विशेषताएं संरचना और गुण -प्रसंस्करण त्यावहार और अनुप्रयोग इलास्टोमर्स की प्रसंस्करण तकनीक क्षेत्र - प्राकृतिक और सिंथेटिक रबर का प्रसंस्करण, वल्कनीकरण, चबाना और चक्रीकरण विभिन्न योजकों की परिभाषा, अन्प्रयोग और प्रभाव अर्थात; एंटीऑक्सिडेंट, स्टेबलाइजर्स (हीट और यूवी), प्लास्टिसाइजर, फिलर्स और रीइन्फोर्समेंट, इम्पैक्टमोडिफायर, स्नेहक, स्लिप और एंटी-ब्लॉक एजेंट. प्रोसेसिंग एडस, ब्लोइंग एजेंट, फ्लेम रिटाईंट्स, एंटी-स्टैटिक और कंडिक्टव एडिटिव्स, न्यूक्लियेटिंग रीसाइक्लिंग के एजेंट, कलरेंट्स एडिटिव्स, पॉलिमर और कंपाउंडिंग सामग्री का चयन, मिश्रण और कंपाउंडिंग उपकरणों की संभावनाएं और सीमाएं बैच मिक्सर और निरंतर मिक्सर, हाई स्पीड

प्रैक्टिकल 38	परीक्षण, विश्लेषण	16. <sup>प्</sup> लास्टिक का प्रदर्शन करें	परीक्षण की मूल बातें विशिष्टता,
<sub>हांटे</sub> सिद्धांत 14 घंटे	और पूर्व-सुखाने द्वारा	(थर्मोप्लास्टिक/थर्मोसेट) 17. एमएफआई परीक्षण का चित्रण	मानक, परीक्षण नमूना, प्री- कंडीशनिंग और परीक्षण वातावरण
	प्लास्टिक के गुणों का	करें। 18. तन्यता परीक्षण दिखाएँ. 19. संपीइन परीक्षण का प्रदर्शन करें. 20. कतरनी परीक्षण का चित्रण करें। 21. कठोरता परीक्षण का प्रदर्शन करें. 22. गलनांक परीक्षण का चित्रण करें। 23. प्रभाव परीक्षण का चित्रण करें। 24. कप प्रवाह परीक्षण प्रदर्शित करें। 25. जल अवशोषण परीक्षण निष्पादित करें। 26. धुंध, चमक, अपारदर्शिता परीक्षण का चित्रण करें। 27. डार्ट प्रभाव परीक्षण का चित्रण	सहितानिय आर परिक्षण वातावरण सिर्ह्णानिय आर परिक्षण, हश्य परिक्षण, घनत्व, पिघलने बिंदु, घुलनशीलता परिक्षण, फ्लेमेटेस्ट और जलने की विशेषताओं द्वारा प्लास्टिक की अस्त्यामाकिकामांकिका गुणों - तन्यता, लचीलेपन, संपीड़न, कतरनी, प्रभाव, आंसू प्रतिरोध, कठोरता परीक्षण, घर्षण प्रतिरोध, घर्षण गुणों के साथ-साथ रेंगना और तनाव विश्राम जैसे दीर्घकालिक यांत्रिक गुणों की निधारित करने के विए परीक्षणों की समझ। लिए परीक्षणों की समझ। हीट
		करें।	विरूपण तापमान, विकट सॉफ़्टनिंग तापमान, दीर्घकालिक गर्मी प्रतिरोधी परीक्षण, थर्मल चालकता, थर्मल विस्तार, भंगुरता तापमान, डीएससी, प्लास्टिक का परिचय जैसे विभिन्न टीजीए, डीएमए। सामग्री लक्षण वर्णन गुणों को निर्धारित करने के लिए परीक्षणों की
		28. पूर्व-सुखाने वाले उपकरणों का चित्रण करें। तापमान सेट करें. 29. ट्रे में सामग्री लोड करने का प्रदर्शन करें। 30. पैरामीटर सेट करें और सामग्री को पहले से सुखा लें। 31. सुखाने से पहले उपकरणों के समग्र रखरखाव का प्रदर्शन	पूर्व-सुखाने का महत्व. विभिन्न पूर्व-सुखाने वाले उपकरण। विभिन्न सामग्रियों के लिए पूर्व-सुखाने का तापमान और समय। पूर्व-सुखाने वाले उपकरण संचालित करते समय सुरक्षा का ध्यान रखा गया।
40	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	
प्रैक्टिकल 38	प्रसंस्करण मशीनों	32. किसी भी प्लास्टिक प्रसंस्करण	रखरखाव रखरखाव और उसके
सिदधांत 14 घंटे	की संचालन क्षमता के लिए रखरखाव	मशीनरी पर सुरक्षा के साथ रखरखाव अभियान का प्रदर्शन	उद्देश्यों की समझ, रखरखाव के प्रकार-निवारक रखरखाव,
	क ।लए रखरखाव कार्य का प्रदर्शन		
	पगप पग अपराण	33. वैमेल सर्किट के विभिन्न घटकों	ब्रेकडाउन रखरखाव, पूर्वानुमानित
		की पहचान के लिए	रखरखाव, अनुसूची रखरखाव और <del>प्रकास्टिक अयद</del> करण और परीक्षण

# प्रैक्टिकल 76 संटे

इंस्ड्रमेंटेशन शाखा में शामिल

- 34. वायंवीय वाल्व, एक्च्एटर्स आउटप्ट डिवाइस, वायवीय तत्व. बिजली घटकों और वायवीय प्रणालियों का
- 35. स्प्रिक्षप्रध्कारेंलास्टिक प्रसंस्करण मशीनों के वायवीय सर्किट का
- प्रदर्शन करें। 36. विल्व, देबाव नियंत्रण वाल्व, मीटरिंग और प्रवाह नियंत्रण वाल्व, दिशात्मक नियंत्रण वाल्व जैसे हाइडोलिक उपकरणों के
- 37. इसंझिन्ध्मॉन्डसन्दिन्दी प्रशंस्करेरण मशीनों के हाडडोलिक सर्किट से परिचित हों।

मशीनरी की स्थापना, निर्माण और कमीशनिंग के लिए विचार किए जाने वाले कारकों का विद्यात /ईस्ट्रिकेट्सिन के तरीकेणाली विद्युत मात्राओं और इकाइयों की परिभाषा • ओम कानन

- सर्किट के प्रकार और उसके कनेक्शन, SCADA
- फ़्यूज़ के प्रकार, सर्किट ब्रेकर,
- अर्थिंग के प्रकार
- तार और केबल, पीएलसी
- विद्य्त चिन्ह

#### हवाई प्रणाली

- वायवीय प्रणाली का परिचय.
- विभिन्न वायवीय घटक और उसके कार्य।
- घटक के वायवीय प्रतीक.

#### हाइडोलिक प्रणाली

- हाइड्रोलिक प्रणाली के बारे में परिचय.
- पास्कल का नियम.
- विभिन्न हाइड्रोलिक घटक और यह कार्य करते हैं। घटक का हाइड्रोलिक प्रतीक ।

# सिदधांत ३० घंटे

प्राथमिक प्लास्टिक प्रसंस्करण तकनीकों दवारा तैयार उत्पाद की अच्छी गुणवता प्रदर्शित करें। (ए-इंजेक्शन मोल्डिंग, बी-कम्प्रेशन मोल्डिंग, सी, ब्लो मोल्डिंग, डी-एफआरपी ई-एक्सर्जून) -प्लांट लेआउट, प्रोसेसिंग, मशीनरी, सामान्य गगगगात बट्याट एप्लिकेशन, दोष,

# माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रण और पीएलसी इंजेक्शन मोल्डिंग

मशीन 38. माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रण प्रक्रिया मापदंडों का चयन करें और

- मुचीबद्ध करें। 39. प्रक्रिया मापदडों का चित्रण
- 40. मोल्ड सेटिंग का प्रदर्शन करें.
  - मोल्ड लोड हो रहा है
  - कुलिंग/एमटीसी
  - हॉट रनर सिस्टम पेंच और बेयरिंग की
    - शदधि
  - बैदख़ल
- 41. प्रदर्शनी इंजेक्शन इकाई सेटिंग
- 42. अलग-अलग दबाव सेटिंग करें
- 43. तापमान सेट करें .
- 44. आईआरओ का चित्रण करें ।

#### प्लास्टिक प्रसंस्करण

• विभिन्न तरीके

# इंजेक्शन मोल्डिंग

- विभिन्न प्रसंस्करण तकनीकें
- इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का वर्गीकरण
- प्लांट लेआउट, प्रसंस्करण, मशीनरी. सामान्य रखरखाव. उत्पाद, अनुप्रयोग, परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण, माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रण और पीएलसी के बारे में उन्नति
- माइक्रोपोसेसर और पीएलसी
- विद्युत इंजेक्शन माउडिग मशीनें।
- थर्मो सेट इंजेक्शन माउंडिंग प्रक्रिया के बनियारी मिरशां

45. शॉट का वज़न सेट करें . 46. टीआरओ का चित्रण करें । 47. प्रसंस्करण की परेशानियों को दूर करें। 48. मील्ड अनलोडिंग करें - लोड हो रहा है। 49. साँचे की हाउसकीपिंग का प्रदर्शन करें । 50. मशीन की समस्या निवारण का	और विशेषता • पारंपरिक इंजेक्शन माउंडिंग मशीन और पीएलसी और माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रण इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के बीच तुलना।
इंजेक्शन माउंडिंग मशीन का निवारक रखरखाव 51. समग्र सफाई का प्रदर्शन करें. 52. विद्युत उपसाधनों के पीएम का चित्रण करें 53. हाइड्रोलिक सहायक उपकरणों का पीएम प्रदर्शित	<ul> <li>निवारक रखरखाव का महत्व</li> <li>इंजेक्शन माउंडिंग मशीन का अनुसूची-वार निवारक रखरखाव</li> </ul>
54. सेमी-ऑटो कम्प्रेशन मोल्डिंग मशीन के विभिन्न भागों का चित्रण करें। 55. कम्प्रेशन माउंडिंग मशीन की वायवीय और हाइड्रोलिक प्रणाली का संचातन करना। 56. मील्ड और संटिंग की लीडिंग का प्रदर्शन करें। 57. तापमान सेट करें. 58. आईओ प्रदर्शित करें. 59. टीआरओ का चित्रण करें। 60. चक्र का समय निर्धारित करें. 61. कम्प्रेशन माउंडिंग मशीन के निवारक रखरखाव का प्रदर्शन करें।	<ul> <li>संपीड़न मोल्डिंग</li> <li>कम्प्रेशन माउंडिंग प्रक्रिया के बारे में परिचय।</li> <li>प्लांट लेआउट, प्रसंस्करण, मशीनरी, सामान्य रखरखाव, उत्पाद, अनुप्रयोग, दोष, हिथि प्रभौ स्मुण्डिना मिडंडिंग मशीन के पुर्ज और कार्य</li> <li>उत्पाद के दोष, कारण और निवारण.</li> <li>सेमी-ऑटो कम्प्रेशन माउंडिंग मशीन के बारे में परिचय।</li> <li>भाग और कार्य.</li> <li>मोल्ड के लिए हीटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है।</li> <li>विभिन्न प्रकार के संपीड़न मोल्ड</li> <li>प्रसंस्करण के दोष, कारण, उपाय</li> <li>समस्या निवारण</li> <li>स्थानांतरण माउंडिंग प्रक्रिया के बारे में परिचय</li> <li>कम्प्रेशन माउंडिंग और टांगाकर माउंटिंग की न्याना</li> <li>फाइबर प्रबलित प्लास्टिक</li> </ul>
बताइये । 63. विभिन्न ग्लास फाइबर का	<ul><li>एफआरपी का परिचय</li><li>एफआरपी का लाभ</li></ul>

4	$\sim$			
1	Ч	v	G	_ <del>av</del> ∠

- 64. विभिन्न कच्चे माल (रसायनों)
- की सूची बनाएं। 65. टीआरओ एफआरपी हैंड लेअप प्रक्रिया का प्रदर्शन करें। 66. उत्पाद की ट्रिमिंग और
- कटिंग/फिनिशिंग का प्रदर्शन। 67. उत्पाद को सजाएं ।
- 68. साँचे की हाउसकीपिंग का प्रदर्शन करें।

- एफआरपी में प्रयुक्त सामग्री
- प्लांट लेआउट, प्रसंस्करण, मशीनरी, सामान्य रखरखाव, अन्प्रयोग, उत्पाद, दोष,
- एकिआएकौर सुणहित् निसंस्पत प्रक्रिया
- हैंड लेअप प्रक्रिया का विवरण
- छिडकाव प्रक्रिया
- वैक्यूम बैग.
- दबाव थैला.
- हॉट प्रेस/मैचेड मेटल माउंडिंग
- दोष, कारण, निवारण
- प्रसंस्करण और निर्माण से ज्ड़ा

म्ताम्थ्य मंबंधी ग्रह्मा।

- 69. ऑटो ब्लो मोल्डिंग मशीन के विभिन्न भागों का प्रदर्शन करें। 70. मोल्ड की लोडिंग निष्पादित
  - करें और सेट करें।
- 71. तापमान सेट करें .
- 72. आईआरओ-ऑटो ब्लो प्रदर्शित
- 73. पैरिसन सेट करें .
- 74. पैरिसन दीवार की मोटाई
- निर्धारित करें । 75. टीआरओ का प्रदर्शन करें -ऑटो ब्लो और अनलोडिंग
- मोल्ड। 76. औटा ब्लो मोल्डिंग के निवारक
- रखरखाव का प्रदर्शन करें। 77. एयर कप्रेसर का निरीक्षण करें।
- 78. आवश्यक सामग्री को रेसिपी के अन्सार मिला लें। सामग्री की आवश्यकता का आकलन करें और सामग्री की योजना बनाएं।

#### ब्लो मोल्डिंग प्रकिया

- ब्लो मोल्डिंग प्रक्रिया
- परिचय। ब्लो मोल्डिंग तकनीकों की सूची
- बनाएं। हैंड ब्लो मोल्डिंग मशीन के भागों और कार्यों को
- समझाइये। औटौ ब्ली मोल्डिंग मशीन के पूर्जे और कार्य। ब्लो मोल्डिंग
- तकतीकों की मूची बनाएं। आटो ब्ली मीरिडेंग प्रक्रिया का
- विभिन्न प्रकार के ब्लो मोल्ड
- और उनके नामकरण। प्लाट लेआउट, प्रसंस्करण, मशीनरी. सामान्य रखरखाव. अन्प्रयोग, उत्पाद,
- <del>पटेक्षण्यभौगत्यपुन स्राक्रियां</del> गण
  - अन्य ब्लो मोल्डिंग तकनीकें। (एक्सरूज़न स्ट्रेच ब्लो (इंजेक्शन स्ट्रेच ब्लो एक्सडूज़न ब्लो, रुक-
- क्षाप, वस्त्रालमा क्रिडेनशक्त ज्योधार का कारण बन्ता है। कम मोल्डिंग मशीन
- निवारक रखरखाव। आवश्यक पीपीर्ड

		79. एक्सऱूडर को पहचानें .	बाहर निकालना प्रक्रिया
		80. नियंत्रण पैनल के विभिन्न भागों	• एक्सऱूज़न प्रक्रिया का परिचय.
		का प्रदर्शन करें।	• बाहर निकालना के लिए प्रयुक्त
		81. प्रसस्करण तापमान सेंट करें .	सामग्री.
		82. स्क्रू पीवीसी को पीई में बदलने	• नवीनतम एक्सऱ्ज्न तकनीक -
		का प्रदर्शन करें। 83. ब्रेकर प्लेट की सफाई और	(मल्टीलेयर सह-एक्सडूडर,
		स्क्रीन पैक बदलने का प्रदर्शन	नालीदार पाइप।) • एक्सडूज़न मशीन इसका
		करें। 84. ब्ली फिल्म डाई की लोडिंग का	विवरण विभिन्न भागों और
		प्रदर्शन करें। 85. ब्लो फिल्म डाई के हीटरों को	कार्यों का उपयोग करती है । • उड़ा फिल्म बाहर निकालना. • फ्लैट फिल्म बाहर निकालना
		कनेक्ट करें ।	• प्लांट लेआउट, प्रसंस्करण,
		86. स्क्रू स्पीड निप रोलर्स और वाइंडिंग रोलर्स को समायोजित	मशीनरी, सामान्य रखरखाव,
			उत्पाद, अनुप्रयोग, दोष,
		87. टीआरओ प्रदर्शित करें - (	• द्विभागुङ्गीरसूण्यत्किन्द्रियंग्यार
		उड़ाई गई फिल्म)। 88. डाई की सफाई और फ्रीजिंग	का कारण बनता है।
		का पटर्शन को।	
		89. ब्लो फिल्म डाई को उतारने का	• पीवीसी कंपाउंडिंग और इसके
		प्रदर्शन करें। 90. पाइप डाई की लोडिंग का	रासायनिक तत्व • पाइप प्लांट एक्सडूज़न इसकी
		चित्रण करें। 91. पाइप प्लांट सेट करें, स्क्रू बदलें	इकाइयाँ और कार्य • पाइप के दोष, कारण, निवारण.
		(पीई से पीवीसी)। 92. पाइप प्रसंस्करण के लिए	
		तापमान निर्धारित करें। 93. टीआरओ- (पाइप) प्रदर्शित	
		करें। 94. डाई की सफाई और फ्रीजिंग	
		का पटर्शन को ।	
प्रैक्टिकल 55	द्वितीयक प्लास्टिक	95. थर्मीफॉर्मिंग मशीन का प्रदर्शन	THERMOFORMING
मंटे	प्रसंस्करण तकनीकों	करें। 96. सांचे को सेट करें. थर्मोफॉर्मिंग	• परिचय थर्मीफॉर्मिंग प्रक्रिया।
सिदधांत २२ घंटे	द्वारा तैयार उत्पाद		<ul> <li>थर्मोफॉर्मिंग चक्र.</li> <li>थर्मोफॉर्मिंग के लिए सामग्री।</li> </ul>
	की अच्छी ग्णवता	मशीन के पैरामीटर सेट करें।	<ul> <li>यमाणामग क (लए सामग्रा)</li> <li>ढालना सामग्री.</li> </ul>
	प्रदर्शित करें /(ए-	(हीट टाइमर तापमान, शीतलन	• तापन प्रणाली।
	थर्मोफॉर्मिंग, बी-	प्रणाली आदि)। डाई की सफाई	• संयंत्र लेआउट, प्रसंस्करण,
	रोटेशनल मोल्डिंग,	97. औई अभिजोग का प्रदर्शमी प्रांशिंग	मशीनरी, सामान्य रखरखाव,
	सी-कोटिंग, डी-	मशीन का प्रदर्शन करें ।	उत्पाद, अनुप्रयोग, दोष,
	कास्टिंग, कैलेंडरिंग)		परीक्षण और गुणवता नियंत्रण
	- प्लांट लेआउट,	98. साँचे के अनुसार कच्चे माल की	• विभिन्न निर्माण प्रक्रियाओं की
		त्रैगारी टिग्गाएँ। (शीट कटिंग	.मनी

मशीनरी मामान्य ग्रवग्वात

उत्पाद, अनुप्रयोग, दोष, परीक्षण और ———	क्लैम्पिंग)। सीधे वैक्यूम बनाना। 99. उत्पाद के संचालन और तैयारी का प्रदर्शन करें। 100. थर्मोफॉर्मेड उत्पाद को समाप्त करें। ड्रेप निर्माण 101. ड्रेप बनाने के लिए सांचे को बदलते हुए दिखाएं। 102. उत्पाद के संचालन और तैयारी का प्रदर्शन करें। मिलान किया हुआ साँचा बनाना 103. मिलान किए गए सांचे के निर्माण के लिए सांचे को बदलना और सेट करना 104. डिस्पिंस्विक करें। 105. थर्मोफॉर्मिंग मशीन के निवारक रखरखाव का	<ul> <li>सीधे वैक्यूम बनाना।</li> <li>ड्रेप बनाना.</li> <li>सांचे बनाने का मिलान करें।</li> <li>दबाव बुलबुला प्लग बनाने में सहायता करता है।</li> <li>इनलाइन थर्मोफॉर्मिंग प्रक्रिया</li> <li>तुलना थर्मोफॉर्मिंग और इंजेक्शन मोल्डिंग प्रक्रिया।</li> <li>थर्मोफॉर्मिंग प्रक्रिया के दोष, कारण और उसके उपाय।</li> <li>निवारक रखरखाव का महत्व.</li> </ul>
	106. विभिन्न प्रकार की रोटोमोल्डिंग मशीन की 107. पहुचान करें। 107. सीचे की चित्रण करें. सांचे को सेट करें . 108. रोटोमोल्डिंग के लिए कच्चे माल की तैयारी का प्रदर्शन 109. हीटिंग सिस्टम की व्यवस्था का वर्णन करें। 110. टीआरओ - रोटोमोल्डिंग का प्रदर्शन करें। 111. उत्पाद को ख़त्म करें और सजाएँ। 112. मशीन के निवारक रखरखाव का प्रदर्शन करें।	चूर्णी मोल्डिंग  पिरचय घूर्णी मोल्डिंग प्रक्रिया।  मॉड्यूलिंग के लाभ और हानि एवं सीमाएँ।  रोटोमोल्डिंग का चक्र.  घूर्णी मोल्डिंग उपकरण।  दोषों के कारण रोटो मोल्डिंग में स्धार होता है  धूर्णी मोल्डिंग की सामग्री.  संयंत्र लेआउट, प्रसंस्करण, मशीनरी, सामान्य रखरखाव, उत्पाद, अनुप्रयोग, दोष, परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण।
	रासायनिक कोटिंग एम/सी द्वारा पीईटी कास्ट शीट पर रासायनिक कोटिंग 113. रासायनिक कोटिंग रोल व्यवस्था का वर्णन करें। 114. कोटिंग के लिए रसायन की	कोटिंग, कास्टिंग और कैलेंडरिंग  Rtautini का ज्ञान  उपकरणों की आवश्यकता  प्रिक्रिया-विधि,  प्रयुक्त सामग्री का प्रकार  संचालन का क्रम  प्लांट लेआउट, प्रसंस्करण,

तैयारी का प्रदर्शन करें ।

प्रीक्टकत 38 मुन्यतत के अप्रक्रिया के प्राचित्रक काट्या प्राचित्रक काट्या प्रदेश के अप्रक्रिया के अप्रक्षित के अप्रक्रिया के अप्रक्रिक्रिया के अप्रक्रिया क			445	
कोटर का प्रदर्शन करें। 117. उटलाद को ख़त्म करें और सजाएँ। 118. कास्टिंग और कैलंडिरींग प्रक्रिया के छोटे मॉडल के माध्यम से दृश्य सहायता और 119. हर्ग्य किया के छोटे मॉडल के माध्यम से दृश्य सहायता और 119. हर्ग्य करीं जिल्हें के प्रसंकरण तकनीकों द्वारा तैयार उत्पाद की अच्छी गुणवता का वर्णन करें। (क्षान्त कर्मने कर्मने अप्तर क्लाने की शहराई) (क्षान करें। (क्षान करें) (क्षान करें। (क्षान कर्मने क्षाट) (क्षान करें। (क्षान करें) (क्षान करें। (क्षान करें) (क्षान करें। (क्षान करें) (क्षान करें। (क्षान करें। (क्षान करें) (क्षान क्षान करान क्षान			115. क्लिंग/हीटिंग सिस्टम की	उत्पाद, अनुप्रयोग, दोष,
कोटर का प्रदर्शन करें। 117. उत्पाद को खटन करें। और कैलंडरिंग प्रक्रिया के छोटे मॉडल के माध्यम से हश्य सहायता और 119. हम्हमुक्कीष्मिश्चितासों विध का प्रश्नेय करें। 118. कास्टिंग और कैलंडरिंग प्रक्रिया के छोटे मॉडल के माध्यम से हश्य सहायता और 119. हम्हमुक्कीष्मिश्चितासों द्वारा तैयार उत्पाद की अच्छी गुणवता का वर्णन करें। (क्वार्ट्टन किर्चेंग किर्में किर्में और प्लास्टिक नमूनो (एक्रिलिक शीट/प्लेक्सीग्लास) पर 122. हिंकीह्मनेक्सिंगे और प्लास्टिक नमूने (एक्रिलिक शीट/प्लेक्सीग्लास) पर 123. हिंकीह्मनेक्सिंगे और उपरोक्त प्लास्टिक नमूने (पीपी, एचडीपीई) की वेल्डिंग से 124. हिंकिंग मिलेंग मिलेंग मिलेंग मिलेंग प्रक्रिया का प्रदर्शन करें। 124. हिंकीह्मनेक्सिंगे गतिविधि का प्रदर्शन करें। 125. हिंकीहम्मेक्सिंगे गतिविधि का प्रदर्शन करें। 126. हिंकींग प्रक्रिया काटनो और उपरोक्त प्लास्टिक नमूने (पीपी, एचडीपीई) की वेल्डिंग से 124. हिंकींग गतिविधि का प्रदर्शन करें। 126. हिंकींग प्रक्रिया काटनो और उसका कार्य प्रतर्शन वाला विदेश परामीटर (रोटेशन गिले, विट पर वजन, विट प्रकार और असका कार्य प्रस्का कार्य प्रसक्त विलंडेंग का परिचय प्लास्टिक वेल्डिंग का प्रस्व या पारिटक वेल्डिंग के प्रकार (गर्म गैस, गर्म प्लास्टिक देल्डिंग के प्रकार (गर्म गैस, गर्म प्लास्टिक हेल्डिंग के प्रकार (गर्म गैस, गर्म प्लास्टिक हेल्डिंग के प्रकार (गर्म गैस, गर्म प्लास्टिक हेल्डिंग के प्रकार (गर्म गैस, गर्म प्लास्टिक हेल्डिंग के प्रकार प्लास्टिक हेल्डिंग के प्रकार प्लास्टिक हेल्डिंग के प्रकार प्लास्टिक हेल्डिंग के प्रवार होलें हेलें ह			व्यवस्था दिखाए। 116. टीआरओ - रासायनिक	3
प्रक्रिया के छोटे मॉडल के माध्यम में दृश्य सहायता और 119. मार्ड्य के मोध्यम प्रत्य कार्ट्य के प्रमार्थ अपकार के शेट/एलेक्सीग्रलास) द्वारा त्वारा तेयार उत्पाद की अच्छी गुणवता का वर्णन करें। 121. मुस्सिंगम्मर्शीमें और प्लास्टिक नाम्ले (एक्रिलिक शेट/एलेक्सीग्रलास) पर 122. हिंडीइंड्रनेमेक्सिंग्सिंग पर्रावतिक शेट/एलेक्सीग्रलास) पर 123. मेंस्ट्रेड्डिइनेमेक्सिंग्सिंग और उपरोक्त शेट/एलेक्सीग्रलास) को 123. मेंस्ट्रेडडिइनेमेक्सिंग्से और उपरोक्त त्वार त्वार त्वार त्वार त्वार त्वार त्वार विशेग प्रक्रिया प्रत्य काटनो और उसका कार्य प्राप्ति के विलंडिंग से 124. मेंसिक्सिमें गतिविधि का प्रदर्शन करें। 125 मेंसिक्स करें। 24. मेंसिक्सिमें गतिविधि का प्रदर्शन करें। 25 मार्किक के मुकना विदेश का प्रदर्शन करें। 26 मार्किक के मुकना विदेश का प्रदर्शन करें। 27 मार्किक के मेंसिक्स मेंसि गर्मिक के मेंसिक्स मार्किक के मुकना विदेश के मुकना विदेश के मुकना (गर्मिक के मेंसिक्स मेंसि गर्मिक के मेंसिक्स मेंसि गर्मिक के मेंसिक्स मेंसि गर्मिक के मेंसिक्स मेंसिक मेंसिक के मुकना विदेश के मुकना विदेश के मुकना (गर्मिक के मुकना विदेश के मुकना विदेश के मुकना (गर्मिक के मुकना विदेश के मुकना प्रमार्थ के मुकना प्रमार्थ के मुकना प्रमार्थ के मुकना प्रार्थ के मुकना प्रमार्थ के मुकना के मुकना प्रमार्थ के मुकना प्रमार्थ के मुकना प्रमार्थ के मुकना के मुकना प्रमार्थ के मुकना प्रमार्थ के मुकना प्रमार्थ के मुकना के मुकना प्रमार्थ के मुकना प्रमार्थ के मुकना प्रमार्थ के मुकना मुकना के मुकना के मुकना मुकना के मुकना के मुकना मुकना के मुकना मुकना के मुकना मुकना के मुकना के मुकना मुकना के मुकना मुकना के मुकना के मुकना मुकना के मुकना मुकना के मुकना के मुकना मुकना के मुकना			कोटर का प्रदर्शन करें। 117. उत्पाद को ख़त्म करें और	
प्रेक्टिकल 38 संस्करण तकनीकों द्वारा तैयार उत्पाद की अच्छी गुणवता का वर्णन करें।  (प्रेक्टिकल ग्रेस्करण तकनीकों द्वारा तैयार उत्पाद की अच्छी गुणवता का वर्णन करें।  (क्षेत्रिक्टिंग क्षित्रिक्टिंग क्षित्रिक्ट हैंसे।स्टिक नमूने (एक्रिलिक शीट/प्लेक्सीग्रनास) पर 122. हिंक्रीइम्में किंसीग्रतिक शीट/प्लेक्सीग्रनास) पर 123. हिंक्रीइम्में किंसीग्रतिक शीट/प्लेक्सीग्रनास) पर 124. हिंक्रीइम्में किंसीग्रतिक नमूने (एक्रिलिक शीट/प्लेक्सीग्रनास) को 125. हिंक्रीइम्में किंसीग्रतिक नमूने (एक्रिलिक शीट/प्लेक्सीग्रनास) को 126. हिंक्रिइम्में किंसीग्रतिक नमूने (पीपो, एचडीपीई) की वेल्डिंग से 124. हिंक्सिइमें ग्रीतिविधि का प्रदर्शन करें।  124. हिंक्सिइमिवेंग गितिविधि का प्रदर्शन करें।  125. हिंक्सिइमिवेंग गितिविधि का प्रदर्शन करें।  126. हिंक्ग प्रक्रिया, केंस्सिइमें केंसिइमें किंक्सिक हैंस्सिइमें केंसिइमें किंक्सिक हैंस्सिइमें विदेश काटना और उसका कार्य प्राप्तिक को हिंक्ग प्रक्रिया, हेंसिइमिविंग गितिविधि का प्रदर्शन करें।  125. हिंक्सिइमिवेंग गितिविधि का प्रदर्शन करें।  126. हिंक्य प्रक्रिक्स हिंग केंसिइमें किंक्सिक हैंस्सिइमें गितिविधि का प्रदर्शन करें।  127. हिंक्सिइमिविंग गितिविधि का प्रदर्शन केंसिइमें किंक्सिक हैंस्सिइमिविंग गितिविधि का प्रदर्शन करें।  128. हिंक्सिइमिविंग गितिविधि का प्रदर्शन केंसिइमें किंक्सिक हैंसिइमें किंक्सिक			सजाएँ। 118. कास्टिंग और कैलेंडरिंग	
प्रेक्टिकल 38 संस्करण तकनीकों द्वारा तैयार उत्पाद की अच्छी गुणवता का वर्णन करें।  (प्रेक्टिकल ग्रेस्करण तकनीकों द्वारा तैयार उत्पाद की अच्छी गुणवता का वर्णन करें।  (क्षेत्रिक्टिंग क्षित्रिक्टिंग क्षित्रिक्ट हैंसे।स्टिक नमूने (एक्रिलिक शीट/प्लेक्सीग्रनास) पर 122. हिंक्रीइम्में किंसीग्रतिक शीट/प्लेक्सीग्रनास) पर 123. हिंक्रीइम्में किंसीग्रतिक शीट/प्लेक्सीग्रनास) पर 124. हिंक्रीइम्में किंसीग्रतिक नमूने (एक्रिलिक शीट/प्लेक्सीग्रनास) को 125. हिंक्रीइम्में किंसीग्रतिक नमूने (एक्रिलिक शीट/प्लेक्सीग्रनास) को 126. हिंक्रिइम्में किंसीग्रतिक नमूने (पीपो, एचडीपीई) की वेल्डिंग से 124. हिंक्सिइमें ग्रीतिविधि का प्रदर्शन करें।  124. हिंक्सिइमिवेंग गितिविधि का प्रदर्शन करें।  125. हिंक्सिइमिवेंग गितिविधि का प्रदर्शन करें।  126. हिंक्ग प्रक्रिया, केंस्सिइमें केंसिइमें किंक्सिक हैंस्सिइमें केंसिइमें किंक्सिक हैंस्सिइमें विदेश काटना और उसका कार्य प्राप्तिक को हिंक्ग प्रक्रिया, हेंसिइमिविंग गितिविधि का प्रदर्शन करें।  125. हिंक्सिइमिवेंग गितिविधि का प्रदर्शन करें।  126. हिंक्य प्रक्रिक्स हिंग केंसिइमें किंक्सिक हैंस्सिइमें गितिविधि का प्रदर्शन करें।  127. हिंक्सिइमिविंग गितिविधि का प्रदर्शन केंसिइमें किंक्सिक हैंस्सिइमिविंग गितिविधि का प्रदर्शन करें।  128. हिंक्सिइमिविंग गितिविधि का प्रदर्शन केंसिइमें किंक्सिक हैंसिइमें किंक्सिक			प्रक्रिया के छोटे मॉडल के	
प्रतिविक्त 38 गर्ने सिंदधांत 14 घंटे  प्रतिविक्त 38 गर्ने सिंदधांत 14 घंटे  प्रतिविक्त विक्रिंग (प्रक्रितिक भीट/प्लेक्सीग्लास) द्वारा प्लास्टिक नमूना तैयार करने के परामीटर (काटने की प्रक्रिया, काटने की प्राप्ति का गर्ने के अच्छी गुणवता का वर्णन करें।  विक्रिंग (प्रक्रितिक शीट/प्लेक्सीग्लास) पर 122. डिजिंड्ने में सिंदिक भीट/प्लेक्सीग्लास) पर 123. क्लेंड्डिंग किंसीस्टिक भीट/प्लेक्सीग्लास) पर 124. डिजिंड्ने में सिंदिक नमूने (प्रेक्रितिक शीट/प्लेक्सीग्लास) पर 125. क्लेंडिंग किंसीस्टिक भीट/प्लेक्सीग्लास) पर 126. क्लेंडिंग किंसीस्टिक भीट/प्लेक्सीग्लास) पर 127. क्लेंडिंग किंसीस्टिक भीट/प्लेक्सीग्लास) पर 128. क्लेंडिंग किंसीस्टिक नमूने (प्रेक्रितिक भीट/प्लेक्सीग्लास) पर 128. क्लेंडिंग किंसीस्टिक नमूने (प्रीप्ते प्रचारी का जारे प्रकार अपेर प्रवार्थ काटना और उसका कार्य प्रवार्थ काटना और उसका कार्य प्रवार्थ काटना और उसका कार्य प्रतिर्ले का सुकना इन्ने वाला तनाव विक्रेपण की भविष्यवाणी असफलता की ताकत विक्रेप का प्रवार्थ के प्रकार के प्रकार विल्डेंग का प्रतिर्ले के कुकना, ठंडा झुकना प्रवार्थ के प्रकार विल्डेंग के प्रकार विक्रेपण की भविष्यवाणी असफलता की ताकत विल्डेंग का प्रवार्थ के प्रकार विल्डेंग का प्रवार्य के प्रकार विज्ञेग का प्रवार्य के प्रकार विल्डेंग का प्रवार्य के प्रकार विल्डेंग के प्रकार विल्डेंग का प्रवार्य के प्रकार विल्डेंग के प्रकार विल्डेंग का प्रवार्य के प्रकार विल्डेंग के प्रवार्य के विल्डेंग के प्रकार विल्डेंग के प्रवार्य के विल्डेंग के प्रवार्य के विल्डेंग के प्रवार्य के विल्डेंग के प्रवार्य के प्रवार्य के विल्डेंग				
प्रैक्टिकल 38 मंदे त्वारा तैयार उत्पाद की अच्छी गुणवता का वर्णन करें। क्षाट्र क्लिंग प्रिक्तिक शीट/प्लेक्सीग्लास) द्वारा तैयार उत्पाद की अच्छी गुणवता का वर्णन करें। क्लास्टिक नमूनो (एक्रिलिक शीट/प्लेक्सीग्लास) पर 122. हिर्ज़िस्किमिं और प्लास्टिक नमूनो (एक्रिलिक शीट/प्लेक्सीग्लास) पर 123. हिर्ज़िस्किमिं और उपरोक्त प्लास्टिक नमूनो (ऐक्रिलिक शीट/प्लेक्सीग्लास) को 123. हिर्ज़िस्किमिं और उपरोक्त प्लास्टिक नमूनो (पीपी, एचडीपीई) की वेल्डिंग से 124. हिर्ज़िस्किमिंगे गितविधि का प्रदर्शन करें। अपकरलता की ताकत के कुक़ना, ठंडा झुकना प्लास्टिक वोल्डेंग का प्रताल विष्यवाणी असफलता की ताकत के कुक़ना, ठंडा झुकना प्लास्टिक वोल्डेंग का प्रताल विष्यवाणी असफलता की ताकत के कुक़ना, ठंडा झुकना प्लास्टिक वेल्डेंग का प्रताल विष्यवाणी असफलता की ताकत के कुक़ना, ठंडा झुकना प्लास्टिक वेल्डेंग का प्रताल विष्यवाणी असफलता की ताकत के कुक़ना, ठंडा झुकना प्लास्टिक वेल्डेंग का प्रताल के प्रताल के प्रताल के प्रताल के विराण की स्विष्यवाणी असफलता की ताकत के कुक़ना, ठंडा झुकना प्लास्टिक वेल्डेंग का प्रताल के प्रताल के प्रताल का विष्य प्लास्टिक वेल्डेंग का प्रताल के वेल्डेंग के प्रताल के वेल्डेंग का प्रताल के वेल्डेंग का प्रताल के वेल्डेंग का प्रताल के वेल्डेंग का प्रताल के वेल्डेंग के वेल्डेंग के प्रताल के वेल्डेंग के वेल्डेंग के प्रताल के वेल्डेंग के प्रताल के वेल्डेंग के			-	
प्रसिक्त 38 प्रसंस्करण तकनीकों द्वारा तैयार उत्पाद की अच्छी गुणवता का वर्णन करें। (क्षार ज्ञार जिल्लें) (क्षार ज्ञार ज्ञार जिल्लें) (क्षार ज्ञार जिल्लें) (क्षार ज्ञार जिल्लें) (क्षार ज्ञार ज्				
प्रसंस्करण तकनीकों द्वारा तैयार उत्पाद की अच्छी गुणवता का वर्णन करें। (क्राटट कि	प्रैक्टिकल 38	तृतीयक प्लास्टिक		प्लास्टिक काटना
प्लास्टिक नमूना तैयार करने की गहराई) वारा तैयार उत्पाद की अच्छी गुणवता का वर्णन करें। (स्टाउना किर्चिंग विक्रिंग विक्रि		•	शीट/प्लेक्सीग्लास) दवारा	
की अच्छी गुणवता का वर्णन करें। (स्टाउन्ना क्रिक्टोंग  121. ड्रिजिइम्मिशीलं और प्लास्टिक नमूने (एक्रिलिक शीट/प्लेक्सीग्लास) पर 122. ड्रिजिइम्में क्रिफि हैं हैं सिस्टिक नमूने (ऐक्रेलिक शीट/प्लेक्सीग्लास) को 123. क्रिक्टिश क्रिक्टींग सिस्टिक नमूने (पीपी, एचडीपीई) की वेल्डिंग से 124. हिंदिसिक्टींग गितिविधि का प्रदर्शन करें।  124. हिंदिसिक्टींग गितिविधि का प्रदर्शन करें।  125. ड्रिजिइम्में क्रिक्टींग क्रिक्टींग का प्रविध्यान क्रिक्टींग प्रक्रिया, इंटिलिंग प्रक्रिया, इंटिलिंग प्रक्रिया, इंटिलिंग प्रक्रिया, विट पर वजन, बिट प्रकार और उसका कार्य  126. हिंदिसिक्टींग प्रक्रिया, इंटिलिंग क्रिक्टा का प्रक्रिया क्रिक्टा का प्रक्रिया का प्रिया का प्रक्रिया का प्र	सिदधांत 14 घंटे	दवारा तैयार उत्पाद		·
नमूने (एक्रिलिक शीट/प्लेक्सीग्लास) पर 122. हिंकींझुन्नेकिए हिन्ने एंक्रेलिक शीट/प्लेक्सीग्लास) को 123. हिंकींझुन्नेकिए हिन्ने एंक्रेलिक शीट/प्लेक्सीग्लास) को 124. हिंकींझुन्नेकिए हिन्ने पीपी, एचडीपीई) की वेल्डिंग से 124. हिंकींझुनेकि गिर्वे गिर्वे गिर्वे निर्वे परामीटर (रोटेशन गति, विट पर वजन, विट प्रकार और उसका कार्य परार्थि काटना और उसका कार्य काटना और उसका कार्य परार्थि काटना और उसका कार्य परार्थि काटना और अध्यार्थ काटना और उसका कार्य काटना और उसका कार्य काटना और उसका कार्य काटना और उसका कार्य काटना और उसका काटना और उसका कार्य काटना और उसका कार्य काटना और उसका कार्य काटना और उसका काटना		`	_ "	गति, फ़ीड, काटने की गहराई) • काटने की धार, काटने का
शाट/प्लक्सीग्लास) पर 122. डिजींझुनेफिसिफी किए हैंतीस्टिक नमूने (ऐक्रेलिक शीट/प्लेक्सीग्लास) को 123. खेंगेल्डफी किसीफी और उपरोक्त प्लास्टिक नमूने (पीपी, एचडीपीई) की वेल्डिंग से 124. हिजिसिकी किंग गतिविधि का प्रदर्शन करें।  प्राधिरक का झुकना विक्षेपण की अविष्यवाणी असफलता की ताकत इक झुकना, ठंडा झुकना प्लास्टिक की वेल्डिंग विक्षेपण की अविष्यवाणी असफलता की ताकत के झुकना एंडा झुकना प्लास्टिक वेल्डिंग के प्रकार (गर्म गैस, गर्म प्लास्टिक, स्पिन, केंपुन) लेआउट, प्रसंस्करण, मशीनरी, सामान्य रखरखाव,		का वर्णन करें।	नम्ने (एक्रिलिक	
122. डिजीइ-में किए जिल लिसिस्त नमूने (ऐक्रेलिक शीट/प्लेक्सीग्लास) को 123. खें हिड़ा प्रक्रिया, प्राधित का मूने (पीपी, एचडीपीई) की वेल्डिंग से 124. झें उसका किर्में गतिविधि का प्रदर्शन करें।  125 सिंग प्राधित का मूने (पीपी, एचडीपीई) की वेल्डिंग से 126 झें उसका किर्में गतिविधि का प्रदर्शन करें।  126 सिंग प्रवार्थ काटना और उसका कार्य प्रवार्थ काला तनाव विक्षेपण की अविष्यवाणी असफलता की ताकत के बेल्डंग प्रवार्थ प्रवार्थ काला परिचय प्रवार्थ के प्रकार (गर्मिं गैस, गर्म प्लास्टिक, स्पिन, केंप्रवार्थ के अगउट, प्रसंस्करण, मशीनरी, सामान्य रखरखाव,		क्रारचा नित्रिंग	ू शीट/प्लेक्सीग्लास) पर	
नमूने (ऐक्रेलिक शीट/प्लेक्सीग्लास) को  123. खेंग्लिंग श्रीम्हिमंभी और उपरोक्त प्लास्टिक नमूने (पीपी, एचडीपीई) की वेल्डिंग से  124. स्रिक्सिकिंग गितिविधि का प्रदर्शन करें।  प्रदर्शन करें।  प्रतर्शन करें विलंग परार्थ काटना और उसका कार्य प्रतर्शन कार्य प्लास्टिक का झुकना विला तनाव विक्षेपण की भविष्यवाणी असफलता की ताकत के ब्रेक झुकना, ठंडा झुकना प्लास्टिक वेल्डिंग का परिचय प्लास्टिक वेल्डिंग के प्रकार (गर्म गैस, गर्म प्लास्टिक, स्पिन, कंपून) लेआउट, प्रसंस्करण, मशीनरी, सामान्य रखरखाव,			122 डिजिंग से सिरिजन हों। जिल्हा	
शीट/प्लेक्सीग्लास) को  123. खेंक्न्डिमिक्सीझें  और उपरोक्त प्लास्टिक नमूने (पीपी, एचडीपीई) की वेल्डिंग से  124. सिर्मिक्सिबेंग गितिविधि का प्रदर्शन करें ।  प्लास्टिक का भूकता • हिलेंग पैरामीटर (रोटेशन गित, बिट पर वजन, बिट प्रकार और उसका कार्य • तरल पदार्थ काटना और उसका कार्य  प्लास्टिक का भुकता • झुकने वाला तनाव • विक्षेपण की भविष्यवाणी • असफलता की ताकत • ब्रेक झुकना, ठंडा झुकना  प्लास्टिक की वेल्डिंग • प्लास्टिक वेल्डिंग के प्रकार (गर्म गैस, गर्म प्लास्टिक, स्पिन, क्षेपुन) • संयत्र लेआउट, प्रसंस्करण, मशीनरी, सामान्य रखरखाव,				उसका काय
123. खेरिह्म क्रिक्स अंशि अर उपरोक्त प्लास्टिक नमूने (पीपी, एचडीपीई) की वेल्डिंग से 124. हिंडिस किंग गितिविधि का प्रदर्शन करें।  प्रदर्शन करें।  प्लास्टिक का मूने (पीपी, एचडीपीई) की वेल्डिंग से 124. हिंडिस किंग गितिविधि का प्रदर्शन करें।  प्रतर्शन करें।  प्लास्टिक का मुकना  असफलता की ताकत  असफलता की ताकत  असफलता की ताकत  लेक्डिंग के प्रकार प्रतस्टक वेल्डिंग के प्रकार (गर्म गैस, गर्म प्लास्टिक, स्पिन, कंपून)  लेआउट, प्रसंस्करण, मशीनरी, सामान्य रखरखाव,			**	**
प्लास्टिक नमूने (पीपी, एचडीपीई) की वेल्डिंग से 124. हिंडिसिकी विंग गितविधि का प्रदर्शन करें।  प्रदर्शन करें।  प्रदर्शन करें।  प्रतिकारी विंग गितविधि का सुकने वाला तनाव			,	
एचडीपीई) की वेल्डिंग से 124. हिंडिसिकी थिंग गतिविधि का प्रदर्शन करें।  प्रदर्शन करें।  प्रतर्शन करें।  प्रतर्शन करें।  प्रतिक का झुकना  असफलता की भविष्यवाणी  असफलता की ताकत  बेक झुकना, ठंडा झुकना  प्रतिक के वेल्डिंग  प्रतास्टिक वेल्डिंग  प्रतास्टिक के वेल्डिंग  प्रतास्टिक का झुकना				
124. इंडिसिकी खिंगे गतिविधि का प्रदर्शन करें।  • तरल पदाय काटनी आर उसका कार्य  • तरल पदाय काटनी आर			**	
प्रदर्शन करें।  प्रतिस्टिक का झुकना  झुकने वाला तनाव  विक्षेपण की भविष्यवाणी  असफलता की ताकत  बेक झुकना, ठंडा झुकना  प्लास्टिक की वेल्डिंग  प्लास्टिक वेल्डिंग का परिचय  प्लास्टिक वेल्डिंग के प्रकार (गर्म गैस, गर्म प्लास्टिक, स्पिन, कंपन)  सेयंत्र) लेआउट, प्रसंस्करण, मशीनरी, सामान्य रखरखाव,			'	• तरल पदार्थ काटना और
• झुकने वाला तनाव • विक्षेपण की भविष्यवाणी • असफलता की ताकत • ब्रेक झुकना, ठंडा झुकना • प्लास्टिक की वेल्डिंग • प्लास्टिक वेल्डिंग का परिचय • प्लास्टिक वेल्डिंग के प्रकार (गर्म गैस, गर्म प्लास्टिक, स्पिन, • संयंत्र) • तेआउट, प्रसंस्करण, मशीनरी, सामान्य रखरखाव,			124. हिडिसिकी विंग गतिविधि का	उसका कार्य
<ul> <li>झुकने वाला तनाव</li> <li>विक्षेपण की भविष्यवाणी</li> <li>असफलता की ताकत</li> <li>ब्रेक झुकना, ठंडा झुकना</li> </ul> प्लास्टिक की वेल्डिंग <ul> <li>प्लास्टिक वेल्डिंग का परिचय</li> <li>प्लास्टिक वेल्डिंग के प्रकार</li> <li>(गर्म गैस, गर्म प्लास्टिक, स्पिन,</li> <li>कंपन)</li> <li>संयत्र</li> <li>लेआउट, प्रसंस्करण,</li> <li>मशीनरी, सामान्य रखरखाव,</li> </ul>			प्रदर्शन करें ।	प्राम्टिक का यकता
<ul> <li>विक्षेपण की भविष्यवाणी</li> <li>असफलता की ताकत</li> <li>ब्रेक झुकना, ठंडा झुकना</li> <li>प्लास्टिक की वेल्डिंग</li> <li>प्लास्टिक वेल्डिंग का परिचय</li> <li>प्लास्टिक वेल्डिंग के प्रकार</li> <li>(गर्म गैस, गर्म प्लास्टिक, स्पिन, कंपन)</li> <li>संयत्र लेआउट, प्रसंस्करण, मशीनरी, सामान्य रखरखाव,</li> </ul>				
<ul> <li>ब्रेक झुकना, ठंडा झुकना</li> <li>प्लास्टिक की वेल्डिंग</li> <li>प्लास्टिक वेल्डिंग का परिचय</li> <li>प्लास्टिक वेल्डिंग के प्रकार</li> <li>(गर्म गैस, गर्म प्लास्टिक, स्पिन,</li> <li>कंपन)</li> <li>संयत्र लेआउट, प्रसंस्करण,</li> <li>मशीनरी, सामान्य रखरखाव,</li> </ul>				<ul> <li>विक्षेपण की भविष्यवाणी</li> </ul>
प्लास्टिक की वेल्डिंग  • प्लास्टिक वेल्डिंग का परिचय  • प्लास्टिक वेल्डिंग के प्रकार  (गर्म गैस, गर्म प्लास्टिक, स्पिन,  कंपन)  • संयत्र  लेआउट, प्रसंस्करण,  मशीनरी, सामान्य रखरखाव,				
<ul> <li>प्लास्टिक वेल्डिंग का परिचय</li> <li>प्लास्टिक वेल्डिंग के प्रकार</li> <li>(गर्म गैस, गर्म प्लास्टिक, स्पिन,</li> <li>कंपन)</li> <li>संयत्र</li> <li>लेआउट, प्रसंस्करण,</li> <li>मशीनरी, सामान्य रखरखाव,</li> </ul>				• ब्रेंक झुकना, ठंडा झुकना
<ul> <li>प्लास्टिक वेल्डिंग का परिचय</li> <li>प्लास्टिक वेल्डिंग के प्रकार</li> <li>(गर्म गैस, गर्म प्लास्टिक, स्पिन,</li> <li>कंपन)</li> <li>संयत्र</li> <li>लेआउट, प्रसंस्करण,</li> <li>मशीनरी, सामान्य रखरखाव,</li> </ul>				प्लास्टिक की वेल्डिंग
(गर्म गैस, गर्म प्लास्टिक, स्पिन, कंपन) • संयत्र लेआउट, प्रसंस्करण, मशीनरी, सामान्य रखरखाव,				
• संयत्र लेआउट, प्रसंस्करण, मशीनरी, सामान्य रखरखाव,				• प्लास्टिक वेल्डिंग के प्रकार
मशीनरी, सामान्य रखरखाव,				(गर्म गैस, गर्म प्लास्टिक, स्पिन,
मशीनरी, सामान्य रखरखाव,				कंपन) • सर्यत्र लेआउट प्रमंस्करण
अनुप्रयोगः दाषः प्राह्मणः सार् । अनुप्रयोगः दाषः प्राह्मणः सार् ।				अन्प्रयोग, दोष, परीक्षण और

प्रैक्टिकल 1 2	प्लास्टिक अपशिष्ट	125. प्लास्टिक के पर्यावरणीय	प्लास्टिक का पर्यावरणीय प्रभाव
मंटे	प्रबंधन प्रणाली की		• प्लास्टिक प्रदूषण
सिदधांत ६ घंटे		नुकसान पर समूह चर्चा	<ul> <li>कारण</li> </ul>
	सहायता से प्लास्टिक	गतिविधि का प्रदर्शन करें । 126. प्लास्टिक अपरिष्ट प्रबंधन के	• प्रभाव
	के पुनर्प्रसंस्करण का	लिए कक्षा सफाई अभियान	• समाधान
			कचरे का प्रबंधन
		127. एक्सडूडर पर पुनर्प्रसंस्करण	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का ज्ञान ,
		डाई को लोड करने का	मूलरूप आदर्श
		128. पुरर्शन करें। 128. पुनर्पसंस्करण के लिए कच्चे	<ul> <li>रासायनिक पुनर्चक्रण</li> </ul>
		माल की तैयारी का वर्णन	• जलाए जाने
		वर्रे। 129. स्क्रैप ग्राइंडर और स्क्रैप को	<ul><li>पायरोलिसिस</li><li>मिश्रित अपशिष्ट प्नर्चक्रण</li></ul>
			• -पुनर्चिक्रित सामग्रियों के लिए
		पीसने का चित्रण करें। 130. पुन: प्रसंस्करण के लिए	मूल्यवर्धन, अनुप्रयोग और
		प्रसंस्करण तापमान निर्धारित	• पुनर्चक्रण की आवश्यकता
		वरे। 131. टीआरओ (प्लास्टिक का	<ul> <li>प्लास्टिक कचरे का स्रोत</li> </ul>
		पुनर्प्रसंस्करण) का प्रदर्शन	• जीवन चक्र विश्लेषण
		करें। 132. हाउंसकीपिंग गतिविधि का	• पॉलिमर रीसाइक्लिंग से
		चित्रण करें ।	संबंधित कानून
		1971 170	• डीपोलीमराइजेशन, छत का
			तापमान और इसका महत्व • ह्रास, जैव निम्नीकरण,
			<ul> <li>हास, जव निम्नाकरण,</li> <li>प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक</li> </ul>
			पुनर्चक्रण और चतुर्धातुक
			पूनर्चक्रण प्लास्टिक का पुनर्प्रसंस्करण.
			• स्क्रैप ग्राइंडर के पूर्जे और कार्य
			और इसकी विशिष्टताएँ। • विभिन्न प्लास्टिक के लिए
			पहचान कोड संख्या और
			उसका उपयोग। • एक्सडूज़न डाई और उसके
			भागों के बारू में विवरण्।
			<ul><li>एक्सडूडर की समस्या निवारण.</li><li>एक्सडूडर का निवारक</li></ul>
			ग्रामाता
प्रैक्टिकल 25	पॉलिमर संश्लेषण	133. मोनोमर की सहायता से	<b>कच्चा माल</b> : पेट्रोलियम, प्राकृतिक
بنک	प्रक्रियाओं द्वारा	प्रयोगशाला में बहुलक	गैस, बायोगैस और मोनोमर्स के
सिदधांत 12 घंटे	पॉलिमर के संश्लेषण	सामग्री के संश्लेषण का	कोयला स्रोत। पालिमराइजशन तकनीकें
	को प्रदर्शित करें।	प्रदर्शन ।	संक्षेपण, थोक, फैलाव, समाधान,

			पॉलिमर प्रसंस्करण :
			थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग
प्रैक्टिकल 42	उन्नत प्लास्टिक	134. विभिन्न उन्नत मशीनों द्वारा	उन्नत इंजेक्शन मोल्डिंग प्रक्रियाः
<del>प्रांटे</del> सिद्धांत 10 घंटे	प्रसंस्करण तकनीकों	दोष रहित उत्पाद का	प्रतिक्रिया इंजेक्शन मोल्डिंग , गैर-
।सद्यात १० वट	<b>.</b>	प्रसंस्करण दिखाएँ।	पारंपरिक इंजेक्शन मोल्डिंग । एडवास एक्सऱूज़न तकनीक ट्विन
			स्क्रू एक्सइज़न, सङ्ग-एक्सइज़न एडवास ब्लो मोल्डिग प्रक्रिया
			स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग , कोएक्सऱ्ज़न
40	-0-110:	410-	ह्यो मोर्ज्यित तितिश ह्यो मोर्ज्यित।
प्रैक्टिकल 1 2 · \	प्लास्टिक पैकेजिंग	135. उपलब्ध उत्पाद पैकेजिंग	पैकेजिंग प्रक्रिया की मूल बातें
<sub>हांटे</sub> सिद्धांत ६ घंटे	प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पाद की पैकेजिंग	एम/सी द्वारा दिए गए उत्पाद संरक्षण के लिए पैकेजिंग	परिचय, कार्य और उद्देश्य प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री:
	उर नाप यम नयमाना	प्रक्रिया का संचालन करें।	बीओपीपी, एचडीपीई, एलडीपीई,
		त्राक्रम्या यम सायासमा यहि	एलएलडीपीई, पीवीसी, पीई, पीईटी पैकेंजिंग मशीनरी: पैकेंज के
			डिजाइन को प्रभावित करने वाले
			कारक, एस्पेटिक पैकेजिंग, लचीली
			थैली बनाने वाली (थर्मीफॉर्म / फिल
प्रैक्टिकल 45	CAD/CAM	136. सीएडी सॉफ्टवेयर पर 2डी	सीएडी सॉफ्टवेयर पर 2डी ड्राफ्टिंग
<sub>हांने</sub> सिद्धांत 18 घंटे	सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके	ड्राफ्टिंग का प्रदर्शन करें। 137. Creo/UG/CATIA सॉफ़्टवेयर	का परिचय 3डी मॉडलिंग का उपयोग करके
1(14 11(120 40	डिज़ाइन किए गए	का उपयोग करके 3D	परिचय
	सांचे पर एक	मॉडलिंग का चित्रण करें. 138. डिज़ाइन मानक मोल्ड बेस।	प्रो-ई/क्रियो/यूजी/सीएटीआईए
	साधारण प्लास्टिक	139. सिंगल इंप्रेशन के लिए हैंड	सॉफ्टवेयर
	<b>अट्टारात कर</b> ।	इंजेक्शन मोल्ड डिज़ाइन	
		करें। 140. घटकों के लिए डिज़ाइन	
**		टंनेस्शन मोल्ट।	47:70
प्रैक्टिकल 12 · \	नए उत्पाद विकास	141. उत्पाद निर्माण में नैनो	नैनो कंपोजिट नोनो कोटिंग
<sub>मंटे</sub> सिद्धांत 6 घंटे	के लिए नैनो-	तकनीक के अनुप्रयोग के	सतही जैवनाशी
	प्रौद्योगिकी का ज्ञान	लिए कार्यशाला आयोजित ——-	सक्रिय पैकेजिंग
	.,	करना।	बुद्धिमान पैकेजिंग
प्रैक्टिकल 25	प्लास्टिक प्रसंस्करण	142. प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योगों	जैव प्लास्टिक प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योगों में
मंटे	संयंत्रों के लिए	में प्रयुक्त प्रमाणपत्रों और	,
सिद्धांत 12 घंटे	प्रमाणन और मानकों	э मानकों पर सेमिनार	
	पर एक सेमिनार	आयोजित करें।	्र सिन्हेएसओ, एफएसएसएआई,
	आयोजित करें।		गाम्योगम दीग्रस्ती ग्रसामाफ

		जीआरएस)		
	इंजीनियरिंग डाइंग: 40 घंटे।			
व्यावसायिक	कार्यक्षेत्र में विभिन्न	<u>इंजीनियरिंग ड्राइंग:</u>		
ज्ञान ईडी- 40	अन्प्रयोगों के लिए	<ul> <li>नट, बोल्ट, स्क्रूथ्रेड, विभिन्न प्रकार के लॉकिंग डिवाइस जैसे, डबलनट,</li> </ul>		
घंटे।	इंजीनियरिंग ड्राइंग	कैसलनट, पिन, आदि की ड्राइंग पढ़ना। • रीडिंगऑफ़फाउंडेशनड्राइंग		
	को पढ़ें और लागू	<ul> <li>रिवेट्सैंड्रिवेटेडजॉइंट्स, वेल्डेडजॉइंट्स का पढ़ना</li> </ul>		
	करें।	• पाइपों और पाइप जोड़ों की ड्राइंग को पढ़ना		
		• जॉबड़ाइंग, सेक्शनल व्य और असेंबली व्य पढ़ना		
		ार्यशाला गणना एवं विज्ञान: 40 घंटे।		
पेशेवर ज्ञान	व्यावहारिक संचालन	कार्यशाला गणना एवं विज्ञान:		
डब्ल्यूसीएस- 40	करने के लिए	टकराव		
हांने।	ब्नियादी गणितीय	घर्षण - फायदे और नुकसान, घर्षण के नियम, घर्षण का गुणांक, घर्षण का		
	अवधारणा और	कोण, घर्षण से संबंधित सरल समस्याएं घर्षण - स्नेहन		
	सिद्धांतों का प्रदर्शन	घर्षण - कार्यशाला अभ्यास में घर्षण का सह-कुशल, अनुप्रयोग और घर्षण		
	करें। अध्ययन के क्षेत्र			
	में बुनियादी विज्ञान	<b>ग्रैविटी केंद्र</b> गुरुत्वाकर्षण का केंद्र - गुरुत्वाकर्षण का केंद्र और इसका व्यावहारिक		
	समझाएं।	अनुप्रयोग कटी हुई नियमित सतहों का क्षेत्रफल और अनियमित सतहों का		
		क्षेत्रफल कट आउट नियमित सतहों का क्षेत्रफल - वृत्त, खंड और वृत्त का त्रिज्यखंड कट आउट नियमित सतहों के क्षेत्र की संबंधित समस्याएं - वृत्त, खंड और		
		वृत्त का सेक्टर अनियमित सतहों का क्षेत्रफल और दुकान की समस्याओं से संबंधित		
		अनुप्रयोग <b>लोच</b>		
		लोच - प्रत्यास्थता, प्लास्टिक सामग्री, तनाव, तनाव और उनकी इकाइयाँ		
		और युवा मापांक लोच - परम तनाव और कामकाजी तनाव		
		उष्मा उपचार		
		गर्मी उपचार और लाभ		
		हीट ट्रीटमेंट - विभिन्न हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया - हार्डनिंग, टेम्परिंग, एनीलिंग,		
		सामान्यीकरण और केस हार्डनिंग <b>अनुमान और लागत</b>		
		अनुमान और लागत - व्यापार पर लागू होने वाली सामग्री आदि की		
		आवश्यकता का सरल अनुमान अनुमान और लागत - अनुमान और लागत पर समस्याएँ		
	परियोजना कार्य			

# मुख्य कौशल के लिए पाठ्यक्रम

1. प्रशिक्षण पद्धति (सभी ट्रेडों के लिए सामान्य) (270 घंटे + 180 घंटे)

उपरोक्त मुख्य कौशल विषयों के सीखने के परिणाम, मूल्यांकन मानदंड, पाठ्यक्रम और टूल सूची, जो ट्रेडों के एक समूह के लिए सामान्य है, <u>www.bhartskills.gov.in में अलग से प्रदान की गई है।</u>

# 7. मूल्यांकन के मानदंड

	शिक्षण के परिणाम	मल्यांकन के मानदंड
		व्यापार प्रौदयोगिकी
	दुकान के फर्श, खतरों, जोखिम और उसके शमन में अनुशासन और सुरक्षा अनुपालन दिखाएं । (एनओएस: सीपी/एन9425)	विभिन्न व्यक्तिगत स्रक्षा/ जीवन रक्षक उपकरणों का प्रदर्शन करें। पीपीई के महत्व पर गौर करें. श्वसन/गैर-श्वसन संबंधी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का चयन करें और उपयोग करें। खतरे और जोखिम के कारण की पहचान/मृल्यांकन और नियंत्रण करें। वाष्प, धुआं और एरोसोल के खतरनाक गृणों की व्याख्या करें। स्रक्षात्मक उपकरणों के उपयोग का प्रदर्शन करें. विभिन्न प्रकार की आग और अग्निशमन प्रणालियों के उपयोग का ज्ञान लागू
	वर्कशॉप इंडक्शन के दौरान प्लास्टिक प्रसंस्करण में उपयोग किए जाने वाले बुनियादी उपकरणों का ज्ञान प्रदर्शित करें। (एनओएस: सीपी/एन9426)	विभिन्न दुकानों में विभिन्न हाथ औजारों और उपकरणों के उपयोग का पटर्शन करें। बिनियादी इंजीनियरिंग अभ्यास में कौशल प्रदर्शित करें। हाथ के औजारों और अन्य उपकरणों का प्रदर्शन करें। विभिन्न दकानों में व्यावहारिक कौशल दिखाएं। मापने का कौशल दिखाएं. अनप्रयोग उन्मख कार्य के कौशल का प्रदर्शन करें।
;	पॉलिमरिक आकृति विज्ञान (बेसिक पॉलिमर विज्ञान, पॉलिमर, इलास्टोमेर, एडिटिव्स, कंपाउंडिंग एजेंट) की मूलभूत जानकारी का वर्णन करें / (एनओएस: सीपी/एन9427)	भौतिक और रासायनिक गुणों को समझाने के लिए संरचना और बंधन का विस्तार से विश्लेषण करें।  उपलब्ध पॉलीमेरिक ग्रैन्यूल्स/इलास्टोमेरिक ग्रैन्यूल्स/विभिन्न एडिटिव्स का एटर्शन करें।  वांछनीय गणों के साथ नई सामग्री को डिजाइन और इंजीनियर करना।  रासायनिक बंधन और आणविक संरचना और उनके गुणों की व्याख्या करें।  बनियादी पॉलिमर का जान प्रदर्शित करें।
;	परीक्षण, विश्लेषण और पूर्व- सुखाने द्वारा प्लास्टिक के गुणों का चित्रण करें । (एनओएस: सीपी/एन9428)	परीक्षण के लिए उपकरणों/यंत्रों/ उपकरणों की तैयारी की योजना बनाएं। एमएफआई परीक्षण/तन्यता परीक्षण/संपीड़न परीक्षण/कतरनी परीक्षण का प्रदर्शन करें। सचित्र कठोरता परीक्षण/पिघलने बिंदु परीक्षण/प्रभाव परीक्षण/कप प्रवाह प्रीक्षण/ज्ञन्न भवशोषण प्रीक्षण/शंश नामक प्रीक्षण/टार्ट प्रभाव प्रीक्षण। यूनिवर्सलटेस्टिंग मशीन पर तन्यता/संपीड़न/कठोरता परीक्षण आयोजित करें। आवश्यकता के अनुसार लॉग बुक और अभिलेखों के रखरखाव का प्रदर्शन करें। अपशिष्ट से बचें, निपटान के लिए अप्रयुक्त सामग्रियों और घटकों का पता न्यामां। पर्यावरण की दृष्टि से उपयक्त तरीके से अप्रयक्त सामग्रियों का भंडारण

		और निपटान की तैयारी दिखाएं।
		0.1(1.10.1.1.1(1.11(1.11(1.11(1.11(1.11
5.	प्रसंस्करण मशीनों की संचालन	किसी भी प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनरी पर रखरखाव अभियान चलाना।
	क्षमता के लिए रखरखाव कार्य	पैनल सर्किट के विभिन्न घटकों का प्रदर्शन करें।
	का प्रदर्शन करें । (एनओएस:	आउटपट डिवाइस का रखरखाव करना ।
	सीपी/एन9429)	वायवीय तत्वों/शक्ति घटकों/वायवीय प्रणालियों का चित्रण करें।
	(1141/ (019423 )	उपलब्ध प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनों के वायवीय सर्किट का प्रदर्शन करें।
		उपलब्ध प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनों के हाइड्रोलिक सर्किट का प्रदर्शन
		क्रें।
-	प्राथमिक प्लास्टिक प्रसंस्करण	चिन्हांकन के लिए औजारों, यंत्रों और उपकरणों की योजना बनाएं और
О.		उन्हें पटनानें तथा दमे समय पर उपयोग के लिए उपलक्ष कराएं।
	तकनीकों द्वारा तैयार उत्पाद की	जल परिसंचरण पंप की श्रुआत दिखाएं और आवश्यकतान्सार शीतलन
	अच्छी गुणवत्ता प्रदर्शित करें। (ए-	जल परिसंवरण पप का सुरुजात विखार जार जावस्वकतानुसार सातलन
	इंजेक्शन मोल्डिंग, बी-कम्प्रेशन	प्रयक्त सामग्री के अनसार प्रसंस्करण तापमान निर्धारित करें।
	मोल्डिंग, सी, ब्लो मोल्डिंग, डी-	कच्चा माल तैयार करने और उसे हॉपर में डालने का प्रदर्शन करें।
	एफआरपी ई-एक्सर्ड्ज़न) -प्लांट	चक्र संचालन मोड का चयन करें (हाथ/अर्ध ऑटो/ऑटो)
	•	इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का संचालन दिखाएं ।
	लेआउट, प्रोसेसिंग, मशीनरी,	पैरामीटर सेट करें ( शॉटवेट , तापमान, दबाव, गति, शीतलन समय)
	सामान्य रखरखाव, उत्पाद,	अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद का उत्पादन प्रदर्शित करें और उसकी जांच
	एप्लिकेशन, दोष, परीक्षण और	को।
	णुरापता ।गपनगा (रगजारत्त.	यदि कोई दोष हो तो उसे सधारें।
	सीपी / एन९४३० )	आवश्यकतानसार लॉग और रिकॉर्ड पूर्ण करें।
		मशीन को बंद करने और मशीन क्षेत्र को साफ करने का प्रदर्शन करें।
		साँचे को लोड करने का चित्रण करें।
		चक्र संचालन मोड (हाथ/अर्ध ऑटो/ऑटो) का चयन करें।
		संपीड़न मोल्डिंग का संचालन करें मशीन।
		पैरामीटर सेट करें (पीएलसी/माइक्रोप्रोसेसर के अनुसार)।
		अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद का उत्पादन प्रदर्शित करें और उसकी जांच
		هــــاً ا
		यदि कोई दोष हो तो उसे सधारें।
		विदयत उपसाधनों का पीएम प्रदर्शित करें।
		हाइड़ोलिक घटकों के पीएम का चित्रण करें।
		यांत्रिक घटकों का पीएम प्रदर्शित करें।
		मशीन का प्रदर्शन परीक्षण।
		आवश्यकतानसार लॉग बक एवं अभिलेखों का रख-रखाव दिखायें।
		सांचे को उतारने का प्रदर्शन करें.
		आवश्यकतानसार लॉग और रिकॉर्ड पूर्ण करें।
		मशीन को बंद करने और मशीन क्षेत्र को साफ करने का प्रदर्शन करें।
		उपकरणों की योजना बनाएं और पहचानें तथा इसे समय पर उपयोग के
		तिम स्पर्नहीं क्यामं।
		तापमान सेट करें.
		सामग्री की तैयारी दिखाएँ (यदि आवश्यक हो तो पहले से गरम कर लें)

ऑपरेटिंग मोड (हैंड/सेमीऑटो) का चयन करें विशिष्टता के अनुसार अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद का उत्पादन प्रदर्शित उत्पाद की सटीकता/शदधता की जाँच करें। यदि कोई दोष हो तो उसे सधारें। उत्पाद समाप्त करें. आवश्यकतानसार लॉग और रिकॉर्ड पूर्ण करें। मशीन बंद करके दिखाओ. चिन्हांकन के लिए औजारों, यंत्रों और उपकरणों की योजना बनाएं और उन्हें पटनानें त्रशा हमे समग पर उपगोग के लिए उपलब्ध कराएं। दिए गए साँचे को साफ करके दिखाएँ। कच्चे माल की तैयारी का वर्णन करें। लैमिनेट की तैयारी का प्रदर्शन करें। डलाज के लिए रखें. साँचे से लेमिनेट का निष्कासन दिखाएँ। उत्पाद की जाँच करें और समाप्त करें। आवश्यकतानसार लॉग बक और रिकॉर्ड का रखरखाव प्रदर्शित करें। कचरे से बचें, निपटान के लिए अप्रयुक्त सामग्रियों और घटकों का पता लगाएं, इन्हें पर्यावरण की दृष्टि से उचित तरीके से संग्रहित करें और 7. दवितीयक प्लास्टिक प्रसंस्करण चिन्हांकन के लिए औजारों, यंत्रों और उपकरणों की योजना बनाएं और तकनीकों द्वारा तैयार उत्पाद की उन्हें पहनानें तथा हमे समय पर उपयोग के लिए उपलब्ध कराएं। तापमान सेट करें. अच्छी गुणवता प्रदर्शित करें / सांचे को सेट करें. (ए-थर्मोफॉर्मिंग. बी-रोटेशनल पैरामीटर सेट करें. मोल्डिंग. सी-कोटिंग. सहायक उपकरण तैयार रखें. कच्चे माल की तैयारी का प्रदर्शन करें. कास्टिंग, कैलेंडरिंग) -प्लांट थर्मीफॉर्मिंग मशीन का संचालन करें। लेआउट, प्रोसेसिंग, मशीनरी,

उत्पाद को समाप्त करें और ट्रिम करें।

मशीन को बंद करके प्रदर्शित करें।

आवश्यकतानसार लॉग और रिकॉर्ड पर्ण करें।

मानकों के अनसार निवारक रखरखाव की योजना बनाएं

कचरे से बचें, निपटान के लिए अप्रयुक्त सामग्रियों और घटकों का पता

लगाएं, इन्हें पर्यावरण की दृष्टि से उचित तरीके से संग्रहित करें और

चिन्हांकन के लिए औजारों, यंत्रों और उपकरणों की योजना बनाएं और

उन्हें पटनानें तथा दमे समग पर उपयोग के लिए उपलब्ध कराएं

सामान्य रखरखाव, उत्पाद,

एप्लिकेशन, दोष, परीक्षण और

गुणवत्ता नियंत्रण) (संख्याः

सीपी/एन 9431)

कच्चे माल की तैयारी का प्रदर्शन करें।

सहायक उपकरण तैयार रखें.

तापमान सेट करें. सांचे को सेट करें. पैरामीटर सेट करें.

	घुणीं मोल्डिंग मशीन के संचालन का वर्णन करें।
	उत्पाद को समाप्त करें और ट्रिम करें।
	आवश्यकतानुसार लॉग और रिकॉर्ड पूर्ण करें।
	मशीन को बंद करके प्रदर्शित करें।
	मानकों के अनसार निवारक रखरखाव की योजना बनाएं।
	निपटान के लिए अप्रय्क्त सामग्रियों और घटकों का पता लगाएं , इन्हें
	पर्यावरण की दृष्टि से उचित तरीके से संग्रहित करें और निपटान के लिए
	<u> </u>
<ol> <li>तृतीयक प्लास्टिक प्रसंस्करण</li> </ol>	कार्य के लिए उपकरण और सामग्री का पता लगाएं और इसे समय पर
तकनीकों द्वारा तैयार उत्पाद की	उपयोग के निए उपन्नहीं क्याएं।
	मानक सरक्षा मानदंडों के अनुपालन में कार्य की योजना बनाएं।
अच्छी गुणवता का वर्णन करें।	मानक प्रक्रिया का पालन करके घटकों का उत्पादन दिखाएं।
(काटना, ड्रिलिंग, झुकना,	यह सुनिश्चित करने के लिए कि आयाम निर्धारित सीमा के भीतर हैं,
वेल्डिंग) (एनओएस:	उट्यादित घटकों के भागामों की जाँच करें।
सीपी/एन9432)	कचरे से बचें, निपटान के लिए अप्रयुक्त सामग्रियों और घटकों का पता
(11 11) (13 132 )	लगाएं, इन्हें पर्यावरण की दृष्टि से उचित तरीके से संग्रहित करें और
	काटने, ड्रिलिंग, झकने और वेल्डिंग दवारा कार्य की तैयारी का प्रदर्शन करें।
	काटन, इंकिंग, झकन और वाल्डग दवारी काय का तयारी का प्रदरान कर।
9. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन	प्रदान की गई जांच सूची के अनुसार हॉपर, हीटर आदि जैसे रीसाइक्लिंग
प्रणाली की सहायता से प्लास्टिक	उपकरण के मंनावन की जांन करें। कार्य निर्देशों के अनुसार वांछित संचालन प्राप्त करने के लिए रीसाइक्लिंग
के पुनर्प्रसंस्करण का प्रदर्शन ।	मशीन में वांकिन हार्ट को ठीक करें।
(एनओएस: सीपी/एन९४३३)	हॉपर में डालने से पहले सुनिश्चित करें कि पिसे हुए प्लास्टिक कचरे को
	गरिरित्य के प्राथ प्रिकाश ग्राम है।
	सुनिश्चित करें कि आउटपुट उत्पाद के आयाम कार्य में दी गई प्रक्रिया के
	अन्यार मापे तार हैं।
	पूर्व निर्धारित तापमान पर पिसे हुए प्लास्टिक कचरे को पिघलाने के लिए
	हीटर के उपकरण में आवश्यक ऑपरेशन कोड को फीड करना प्रदर्शित
	हाटर के उपकरण में आवश्यक आपरशन कार्ड का फार्ड करना प्रदारात
	अंतिम उत्पाद की गुणवता सुनिश्चित करने के लिए सूची प्रक्रिया की जाँच
	क्वें। आवश्यकतानुसार लॉग और रिकॉर्ड पूर्ण करें।
	मशीन को बंद करके प्रदर्शित करें।
20	
10. पॉलिमर संश्लेषण प्रक्रियाओं	
द्वारा पॉलिमर के संश्लेषण का	चरण वृद्धि पोलीमराइजेशन, इसकी गतिकी और क्रॉसलिंकिंग लाग् करें।
प्रदर्शन करें । (एनओएस:	चेन ग्रोथ पोलीमराइजेशन और इसकी गतिकी लाग करें।
,	पॉलिमर और कॉपोलिमर के पोलीमराइजेशन घटकों का विश्लेषण करें,
	पोलीमराइजेशन प्रतिक्रिया को नियंत्रित तरीके से चलाने का प्रदर्शन करें।
	पोलीमराइज़ेशन घटकों के विश्लेषण के लिए रसायन विज्ञान का ज्ञान लागू
	क्रों

11. उन्नत प्लास्टिक प्रसंस्करण तकनीकों का वर्णन करें । 12. प्लास्टिक पैकेजिंग प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पाद की पैकेजिंग का प्रदर्शन करें । (एनओएस:	प्रसंस्करण आवश्यकता प्रदर्शित करें. प्रसंस्करण के लिए योजना विकसित करें. प्रक्रिया पैरामीटर सेट-अप करें और चक्र समय का मृल्यांकन करें। प्रसंस्करण कार्यों का वर्णन करें। समस्याओं का निवारण करें.  प्लास्टिक पैकेजिंग की बनियादी समझ प्रदर्शित करें। दिखाएँ कि पैकेजिंग आपर्ति श्रंखला कैसे काम करती है। प्लास्टिक पैकेजिंग की ताकत और कमजोरियों का वर्णन करें। प्लास्टिक पैकेजिंग में फायदे और नकसान का वर्णन करें। प्लास्टिक पैकेजिंग जीवनचक्र की वर्तमान स्थिति प्रदर्शित करें।
13. CAD/CAM सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके डिज़ाइन किए गए सांचे पर एक साधारण प्लास्टिक उत्पाद प्रदर्शित करें।	जांचें कि क्या स्ट्रीम लाइन डिजाइन प्रक्रिया हासिल की गई है। विनिर्माण प्रणाली दवारा बनाई गई उत्पाद डिजाइनिंग का प्रदर्शन करें। सॉफ़्टवेयर दवारा मोल्ड डिज़ाइन के छोटे या बड़े प्रोटोटाइप का चित्रण करें। 2डी और 3डी डिजाइन में पर्णता दिखाएं। कंप्यूटर एकीकृत विनिर्माण की सीमा को समझें।
14. नए उत्पाद विकास के लिए नैनो- प्रौद्योगिकी का ज्ञान लागू करें।	नैनोसाइंस की अवधारणा और नए उत्पाद तैयार करने की प्रक्रिया का नर्णन करें। नैनोस्केल पर पदार्थ का अवलोकन स्तर दिखाएं। नए उत्पाद विकास में चनौतियों के बारे में जागरूकता स्तर प्रदर्शित करें। प्रशिक्ष् ओं के बीच समन्वय स्तर का प्रदर्शन करें। इस मॉडय्लर पाठयक्रम के बाद सीखी गई विशिष्टताओं का प्रदर्शन करें।
15. प्लास्टिक प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए प्रमाणन और मानकों पर एक सेमिनार आयोजित करें । (एनओएस: सीपी/एन9439)	प्रभावी और कुशल सुनिश्चित करने के लिए मानदंड और तरीके निर्धारित करें इन प्रक्रियाओं का संचालन एवं निगरानी। संसाधनों एवं सचना की उपलब्धता सनिश्चित करें। आंतरिक और बाह्य लेखापरीक्षा को व्यवस्थित और सहायता करना। औदयोगिक मैनअल जारी करना और नियंत्रित करना। परामर्श संगठन और प्रमाणन निकाय जैसे बाहरी निकायों के साथ संपर्क। गुणवत्ता, पर्यावरण एवं खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की अनुरूपता सुनिश्चित
16. कार्यक्षेत्र में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ें और लागू करें। (एनओएस: एएससी/एन9410)	चित्रों पर दी गई जानकारी को पढ़ें और उसकी व्याख्या करें और व्यावस्थित कार्य निष्णादिन कार्न में उसे नाम करें। सामग्री की आवश्यकता, उपकरण और असेंबली/रखरखाव मापदंडों का पना नामने के निण विनिर्देश पटें भीर उसका विश्लेषण करें। गुम/अनिर्दिष्ट मुख्य जानकारी वाले चित्रों का सामना करें और कार्य को पूरा करने के लिए छूटे हुए आयाम/पैरामीटरों को भरने के लिए स्वयं की गणना

# प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर (सीआईटीएस)

17. व्यावहारिक संचालन करने के
लिए बुनियादी गणितीय
अवधारणा और सिद्धांतों का
प्रदर्शन करें। अध्ययन के क्षेत्र में
बुनियादी विज्ञान को समझें और
म्पराणं। (प्रस्थोपमः

विभिन्न गणितीय समस्याओं को हल करें अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित बुनियादी विज्ञान की अवधारणा को स्पष्ट करें

# 8. आधारभूत

	औज़ारों और उपकरणों की सूची					
प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर (20 उम्मीदवारों के बैच के लिए)						
क्रमांक उपकरण एवं उपकरण का नाम विनिर्देश						
ए. प्रशिक्ष	नु टूल किट					
1.	कैलिपर	स्प्रिंग के अंदर - 150 मिमी	5 नग			
2.	डिवाइडर	स्प्रिंग प्रकार - 150 मिमी	५ नग			
3.	अजीब पैर कैलिपर	फर्म जोड़ 0- 150 मिमी	५ नग			
4.	<b>पें</b> चकस	10 X 200 मिमी	5 नग			
5.	फ़ाइल कार्ड		2 नग			
6.	हथौड़ा	बॉल पीन - 500 ग्राम	5 नग			
7.		300 मिमी, मैट्रिक और अंग्रेजी	5 नग			
	इस्पात नियम	दकार्द टोनों में म्नानक				
8.	इंजीनियर्स स्क्वायर	150 मिमी ब्लेड	५ नग			
9.	हैकसाँ फ़्रेम - समायोज्य	300 मिमी	५ नग			
10.	केंद्र पंच	व्यास - 10 मिमी और लंबाई - 100	५ नग			
	कद्र पच	चिमी				
11.	फ़ाइल - फ़्लैट - हरामी	300 मिमी	५ नग			
12.	फ़ाइल - फ़्लैट - दसरा कट	250 मिमी	५ नग			
13.	फ़ाइल - फ्लैट - सुरक्षित किनारा	200 मिमी	5 नग			
14.	फ़ाइल - त्रिकोणीय	चिकना - 200 मिमी	5 नग			
बी. उप	करण और सामान्य दुकान पोशाक					
15.	बेंच वाइस	150 मिमी	5 नग			
16.	माइक्रोमीटर - बाहर	डिजिटल- 0 - 25 मिमी	1 नग			
17.	वर्नियर कैलिपर	डिजिटल - 0 - 200 मिमी	1 नग			
18.		स्टैंड और कवर के साथ 300 x 300	1 नं.			
	सतही प्लेट - ग्रेनाइट	चिनी				
19.	ड़िल टविस्ट सेट	1.5 मिमी से 15 मिमी गुणा 0.5 मिमी	1 नं.			
20.	शीतलन टॉवर	10TR	1 नं.			
21.	वर्नियर ऊँचाई नापने का यंत्र	0 - 300 मिमी न्यूनतम गिनती के	1 नं.			
सी. साम	सी. सामान्य मशीनरी					
22.	हाथ से ड्रिलिंग मशीन	हैमर एक्शन के साथ 13 मिमी	1 नग			
		द्रवेक्टिक				
23.	प्लास्टिक के लिए परीक्षण उपकरण-		1 नं.			
24	गमाण्डभार्ट		•			
24.	प्लास्टिक के लिए सार्वभौमिक परीक्षण मशीन		<u>1 न.</u> —			
25.	प्रभाव परीक्षक.		<u>1 नं.</u>			
26.	प्लास्टिक स्क्रैप ग्राइंडर		1 नं.			

27.		a- <del> </del>	<del>-</del>
27.	प्री हीटर	25 किलोग्राम की 12 ट्रे. 20 मिनट	1 नं.
28.	स्वचालित पेंच प्रकार इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन	की श्रमना का आवश्यकतानुसार सांचों और	 1 नं.
	स्ववासित वय अवगर इठावराग नास्टिंग नराग	सहायक उपकरणों के साथ 80 से	1 01.
		·	
		85 टी क्षमता (पीएलसी नियंत्रित के	
29.	स्वचालित संपीड़न मोल्डिंग मशीन	आवश्यकतानुसार सांचों और	1 नं.
		सहायक उपकरणों के साथ - 100 टी	
		क्षमता (माइक्रोप्रोसेसर/पीएलसी	
		नियंत्रक के साथ)	
30.	स्वचालित एक्सऱूज़न ब्लो मोल्डिंग मशीन	सांचों और सहायक उपकरणों के	1 नं.
		सेट के साथ - 1 से 2 लीटर क्षमता	
24		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
31.	40 किग्रा/घंटा का एक्सडूडर। प्लास्टिक बनाने	सभी थर्मोप्लास्टिक्स के लिए	1 नं.
	की क्षमता पनर्चक्रण के लिए	ग्रेनुलेटर/कटर सहित पुन:	
32.	40 किग्रा/घंटा का एक्सडूडर। प्लास्टिक बनाने	पीई और पीपी को संसाधित करने के	1 नं.
	की क्षमता	लिए डाई (18 इंच एलएफडब्ल्यू)	
		और सहायक उपकरण और पाइप	
		डाई (1/2 इंच और 1 इंच व्यास)	
		सहित सिंगल लेयर ब्लो फिल्म प्लांट	
33.	मोल्ड के साथ थर्मों/वैक्यम बनाने की मशीन		1 नं.
34.	मोल्ड के साथ घूर्णी मोल्डिंग मशीन		1 नं.
35.	स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग मशीन - मोल्ड के साथ 1		1 नं.
	<u>बीटर</u>		
36.	वायु उपचार सहायक उपकरण के साथ एयर		1 नं.
	कंपेम्प ६ गनापी		
डी. फर्नी	चर		
37.	स्टैंड के साथ व्हाइट बोर्ड		1 नं.
38.	चर्चा तालिका/कार्य तालिका = एल:डब्ल्यू:एच		1 नं.
20	<u> - ८·/·२ फीट - भागे जकदी का शीर्ष</u>		
39.	प्रशिक्षक/कार्यालय अध्यक्ष		2 नग
40.	प्रशिक्षक/कार्यालय तालिका		1 नं. . <del></del>
41.	स्चना पटट	2 x 3 फीट	1 नं. 2 <del></del>
43.	स्टील की अलमारी	बड़ा	2 नग २ <del></del> -
44.	स्टील लॉकर स्टील रैक	12 कब्तर बिल	2 नग 1 नं.
45.	स्टील स्ट्ल	ऊंचाई ४५० मिमी	1 न. 20 नग
-0.	TUIN TUN	<i>उ</i> पाइ ४३७ ।नन।	_ ୯୦ ମଣ

#### टिप्पणी: -

- क्लास रूम में इंटरनेट की स्विधा उपलब्ध कराने की मांग की गयी है.
- 2. एडवांस मॉडयूल मुख्य रूप से अतिथि संकाय, व्याख्यान के साथ लागू किया जाएगा

